YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ

ARAÇ TESLİM FORMU

RAPOR NO	**727741601302**
EKSPERTİZ TARİHİ	**28/08/2026 13:44/13:54**
KİLOMETRE/MİL	**194401 Km**
EKSPERTİZ ÜCRETİ	**4000 TL**
EKSPERTİZ PAKETİ	**ESNAF PAKET**

BAYİ ADI	**ANKARA YENİMAHALLE AUTOZONE**
TSE/HYB NO	
YETKİLİ	**ALAATTİN KAYA**
TELEFON	**5052421235**

ADRES : Mehmet Akif Ersoy Mah. 291.CD No: 5 C Blok YeniMahalle Ankara
BAYİ TİCARİ ÜNVAN : SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN : 7430688100)

ARAÇ BİLGİLERİ



Marka	**SKODA SUPERB**		
Model Yılı	**2019**	**Plaka**	**06BOD432**
Şanzıman Tipi	**Otomatik**	**Şasi No**	**TMBAG6NP4K7080745**
Yakıt Tipi	**Dizel**		
Renk	**Gri**	**Motor Hacmi**	**1598**

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.
2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parça- ların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.
5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecekarızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.
6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.
7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemini gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

Önemli Not : Her oto ekspertiz merkezi bir franchise işletmesidir. Bu rapordaki her türlü hukuki sorumluluk raporu hazırlayan SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN: 7430688100) işletmeye aittir.

ALICI	SATICI	KAŞE / ONAY
YAZ CAR 5324594878 **TC:9460569654**	**YAZ CAR 5324594878**	

YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ

ARAÇ TESLİM FORMU

RAPOR NO	**727741601302**
EKSPERTİZ TARİHİ	**28/08/2026 13:44/13:54**
KİLOMETRE/MİL	**194401 Km**
EKSPERTİZ ÜCRETİ	**4000 TL**
EKSPERTİZ PAKETİ	**ESNAF PAKET**

BAYİ ADI	**ANKARA YENİMAHALLE AUTOZONE**
TSE/HYB NO	
YETKİLİ	**ALAATTİN KAYA**
TELEFON	**5052421235**

ADRES : Mehmet Akif Ersoy Mah. 291.CD No: 5 C Blok YeniMahalle Ankara
BAYİ TİCARİ ÜNVAN : SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN : 7430688100)

ARAÇ BİLGİLERİ



Marka	**SKODA SUPERB**		
Model Yılı	**2019**	**Plaka**	**06BOD432**
Şanzıman Tipi	**Otomatik**	**Şasi No**	**TMBAG6NP4K7080745**
Yakıt Tipi	**Dizel**		
Renk	**Gri**	**Motor Hacmi**	**1598**

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.
2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parça- ların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.
5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecekarızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.
6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.
7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemini gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

Önemli Not : Her oto ekspertiz merkezi bir franchise işletmesidir. Bu rapordaki her türlü hukuki sorumluluk raporu hazırlayan SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN: 7430688100) işletmeye aittir.

ALICI	SATICI	KAŞE / ONAY
YAZ CAR 5324594878 **TC:9460569654**	**YAZ CAR 5324594878**	

YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ

ESNAF PAKET	
Tahsil Edilen Tutar	4000 TL (Havale)
Rapor No / Tarih	727741601302 | 28/08/2026

Plaka	06BOD432	Şasi	TMBAG6NP4K7080745
Marka	SKODA SUPERB		

KAPORTA BOYA KONTROLLERİ



Ek Tespitler : Şasi No Eşleştirildi

-----> SAĞ

Sol Ön Şase	**: Yoğun kir**	**Sağ Ön Şase**	**: Yoğun kir**
Sol Ön Podye	**: Orijinal**	**Sağ Ön Podye**	**: Orijinal**
Sol Ön Amortisör Kulesi	**: Orijinal**	**Sağ Ön Amortisör Kulesi**	**: Orijinal**
Sol Ön Direk	**: Orijinal**	**Sağ Ön Direk**	**: Orijinal**
Sol Orta Direk	**: Orijinal**	**Sağ Orta Direk**	**: Orijinal**
Sol Kılıç Sacı	**: Orijinal**	**Sağ Kılıç Sacı**	**: Orijinal**
Sol Üst Frangart	**: Orijinal**	**Sağ Üst Frangart**	**: Orijinal**
Sol Arka Şase	**: Orijinal**	**Sağ Arka Şase**	**: Orijinal**
Arka Panel	**: Orijinal**	**Ön Panel**	**: Orijinal**
Havuz Sacı	**: Orijinal**	**Taban Sacı**	**: Orijinal**
Ön Tampon Demiri	**: Orijinal**	**Arka Tampon Demiri**	**: Orijinal**
Sol Arka Direk	**: Orijinal**	**Sağ Arka Direk**	**: Orijinal**

- ARAÇ ETRAFINDA MUHTELİF YERLERDE EZİK VE GÖÇÜKLER MEVCUT SÖK TAK PARÇALAR ORJİNALİYLE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR


YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ

ESNAF PAKET	
Tahsil Edilen Tutar	4000 TL (Havale)
Rapor No / Tarih	727741601302 | 28/08/2026

Plaka	06BOD432	Şasi	TMBAG6NP4K7080745
Marka	SKODA SUPERB		

FOTOĞRAFLAR

Kilometre



Şase - TMBAG6NP4K7080745



Araç Görseli



YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ
HİZMETLERİ

ESNAF PAKET	
Tahsil Edilen Tutar	4000 TL (Havale)
Rapor No / Tarih	727741601302 | 28/08/2026

Plaka	06BOD432	Şasi	TMBAG6NP4K7080745
Marka	SKODA SUPERB		

MOTOR EKSPERTİZ

1	**Motor Koruyucu Kapağı**	**: Deforme**
2	**Hava Filtre Hortumları**	**: Deforme**
3	**Motor Elektrik Tesisatı**	**: İyi**
4	**Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı**	**: Sızıntı Yok**
5	**Motor Yağ Seviyesi**	**: İyi**
6	**Motor Isı Ve Ses İzolasyon**	**: İyi**
7	**Turbo Intercooler Kontrolü**	**: İyi**
8	**Triger Kayışı**	**: Değiştirilmeli**
9	**Su Hortumları Sızdırmazlığı**	**: İyi**
10	**Yakıt Sistemi Ve Sızdırmazlık**	**: İyi**
11	**Direksiyon Pompa Kontrolü**	**: İyi**
12	**Soğutma Fanları**	**: İyi**
13	**Motor Su Radyatörü Sızdırmazlığı**	**: Sızıntı Yok**
14	**Klima Kompresör Ve Boruları**	**: İyi**
15	**Motor Üfleme Var Mı?**	**: Üfleme Yok**
16	**Fren Hidroliği**	**: İyi**
17	**Motor Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?**	**: Vuruntu Yok**
18	**Turbo Genel Kontrolü**	**: İyi**
19	**Akü**	**: İyi**
20	**V Kayışı**	**: Aşınmış**
21	**Şarj Dinamosu**	**: İyi**
22	**Yağ Yakma Mevcut Mu?**	**: Yağ Yakma Yok**
23	**Marş Motoru**	**: İyi**
24	**Enjektör Durumu**	**: İyi**
25	**Sıvı Kontrolleri**	**: İyi**
26	**Eksantrik Zincir**	**: İyi**
27	**Motor Numarası Okundu mu ?**	**: Motor Numarası Okunamadı**
28	**Motor Su Kaçağı / Eksiltme**	**: Kaçak Yok**
29	**Servis Bakımı**	**: Bakım Önerilir**

EK AÇIKLAMALAR

(MOTOR NUMARASI OKUNAMADI) Motor genel bakım tirger kontrol. Turbo enjektör bakım kontrol.

YAMANLAR
BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ
HİZMETLERİ

ESNAF PAKET	
Tahsil Edilen Tutar	4000 TL (Havale)
Rapor No / Tarih	727741601302 | 28/08/2026

Plaka	06BOD432	Şasi	TMBAG6NP4K7080745
Marka	SKODA SUPERB		

MEKANİK EKSPERTİZ

1	**Yay Ve Amortisör (Ön)**	**: İyi**
2	**Yay Ve Amortisör (Arka)**	**: İyi**
3	**Fren Balata Durumu (Ön)**	**: Orta**
4	**Fren Balata Durumu (Arka)**	**: Orta**
5	**Rot Kolları Ve Rot Başları**	**: İyi**
6	**Salıncak Burç Rotilleri**	**: İyi**
7	**Aks Ve Aks Körükleri Ön**	**: İyi**
8	**Aks Ve Aks Körükleri Arka**	**: İyi**
9	**Jant (Ön)**	**: Ezik Ve Çizik**
10	**Jant (Arka)**	**: Ezik Ve Çizik**
11	**Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar**	**: Deforme**
12	**Şanzıman**	**: Bakım Önerilir**
13	**Direksiyon Kutusu**	**: İyi**
14	**Debriyaj Kontrol / Yarı Otomatik**	**: İyi**
15	**Egzoz Kontrolü**	**: İyi**
16	**Egzoz Boru Ve Susturucuları**	**: İyi**
17	**Ön Krank Keçesi**	**: İyi**
18	**Torsiyon Burç / Denge Kolları**	**: İyi**
19	**Yakıt Deposu Ve Boruları**	**: İyi**
20	**Yağ Soğutucusu**	**: İyi**
21	**Arka Krank Keçesi**	**: İyi**
22	**Karter**	**: İyi**
23	**Motor Alt Muhafaza**	**: İyi**
24	**Fren Hortumları**	**: İyi**
25	**Fren Disk (Ön)**	**: Aşınmış**
26	**Fren Disk (Arka)**	**: Aşınmış**
27	**El Freni Halatları**	**: İyi**
28	**Sağ Sol Kule Bilyaları**	**: İyi**
29	**Davlumbazların Kontrolü**	**: İyi**
30	**Lastik(Önler) Durum - Tarih**	**: 2024**
31	**Lastik(Arka) Durum - Tarih**	**: 2024**

EK AÇIKLAMALAR

Kullanıma bağlı deformeler mevcut. Kavrama sanzuman servis kontrol.