DYNOMOSS auto check up

50KD010

Ruhsat Sahibi


İlgili SM OTOMOTİV

Ekspertiz Zamanı: 18.09.2026/17:20-18:01

B69F5F2E

Şase		UU1LSDD2P46973580
Marka	Model	DACIA LOGAN 2012
Km./Renk		174665/BEYAZ
Motor Hacmi/Gücü		1149cc / 55 kW - 75 hp
Yakıt Türü		Benzin/LPG
Rapor No:		B69F5F2E

Kaporta/Boya Kontrolleri



Değerlendirme

BAGAJ ARKA KISMI LOKAL BOYALIDIR.

ARAÇ ÜZERİNDE DOLU GÖÇÜK TANELERİ VARDIR.

ARAÇ ÇEVRESİNDE EZİKLER ÇİZİKLER VARDIR.

MOTOR KAPUTUNDA BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI VARDIR

OZN-

*Plastik,Cam, Fiber aksam kontrolleri yapılmamaktadır. Ezik ve cizikler yazılı olarak bildirilmemektedir.
** Firmamız tarafından 4X4 Araçların motor performans testi yapılmamaktadır.

DYNOMOSS auto check up

50KD010

Ruhsat Sahibi


İlgili SM OTOMOTİV

Ekspertiz Zamanı: 18.09.2026/17:20-18:01

B69F5F2E

Şase		UU1LSDD2P46973580
Marka	Model	DACIA LOGAN 2012
Km./Renk		174665/BEYAZ
Motor Hacmi/Gücü		1149cc / 55 kW - 75 hp
Yakıt Türü		Benzin/LPG
Rapor No:		B69F5F2E

Karoser Kontrolleri



Değerlendirme

BAGAJ ARKA KISMI LOKAL BOYALIDIR.

ARAÇ ÜZERİNDE DOLU GÖÇÜK TANELERİ VARDIR.

ARAÇ ÇEVRESİNDE EZİKLER ÇİZİKLER VARDIR.

MOTOR KAPUTUNDA BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMI VARDIR

OZN-

*Plastik,Cam, Fiber aksam kontrolleri yapılmamaktadır. Ezik ve cizikler yazılı olarak bildirilmemektedir.
** Firmamız tarafından 4X4 Araçların motor performans testi yapılmamaktadır.

DYNOMOSS auto check up

50KD010

Ruhsat Sahibi

İlgili SM OTOMOTİV

Ekspertiz Zamanı: 18.09.2026/17:20-18:01

B69F5F2E

Şase	UU1LSDD2P46973580
Marka Model	DACIA LOGAN 2012
Km./Renk	174665/BEYAZ
Motor Hacmi/Gücü	1149cc / 55 kW - 75 hp
Yakıt Türü	Benzin/LPG
Rapor No:	B69F5F2E

Elektronik Kontrolleri

Motor Yönetim Sistemi Arıza Kaydı	Yok	✓	Var		Bağlantı Kurulamadı /Sistem Yok	
Hava Yastığı Yönetim Sistemi Arıza Kaydı	Yok	✓	Var		Bağlantı Kurulamadı /Sistem Yok	
ABS Yönetim Sistemi Arıza Kaydı	Yok	✓	Var		Bağlantı Kurulamadı /Sistem Yok	
Digital Klima Yönetim Sistemi Arıza Kaydı	Yok	✓	Var		Bağlantı Kurulamadı /Sistem Yok	
Otomatik Şanzıman Yönetim Sistemi ArızaKaydı	Yok		Var		Bağlantı Kurulamadı /Sistem Yok	●

Motor Kontrolleri

Motorda Vuruntulu Çalışma	Yok	✓	Hafif		Var	
Motorda Üfleme	Yok	✓	Hafif		Var	
Motor Soğutma Suyunda Yağ	Yok	✓	Hafif		Var	
Motor Yağında Su	Yok	✓	Hafif		Var	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı	Yok	✓	Hafif		Var	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman	Yok	✓	Hafif		Var	
Motor Üst Bölgede Belirgin Yağ Kaçağı	Yok	✓	Hafif		Var	
Turbo Bölgesinde Belirgin Yağ Kaçağı	Yok	✓	Hafif		Var	
Karter Bölgesinde Belirgin Yağ Kaçağı	Yok	✓	Hafif		Var	
Şanzıman Bölgesinde Yağ Kaçağı Krank	Yok	✓	Hafif		Var	
Bölgesinde Belirgin Yağ Kaçağı	Yok	✓	Hafif		Var	
Soğutma Sistemi Kaçağı:	Yok	✓	Hafif		Var	

Alt Takım Kontrolleri

Aks Körüklerinde Yağ Kaçağı	Yok	✓	Var	
Rot Başlarında Yıpranma	Yok	✓	Var	
Viraj Rotu ve Rotillerinde Yıpranma	Yok	✓	Var	
Motor ve Şanzıman Takozlarında Yıpranma	Yok	✓	Var	

Ek Hizmet Kontrolleri

Silindir Kapak Conta Testi	Kontrol Edilmedi		Kaçak Yok	✓	Hafif		Var	
Hava Yastığı Mekanik Testi	Kontrol Edilmedi	●	Orijinal		Onarılmış		Açık Durumda	
ODB Cihazı ile Km Testi	Kontrol Edilmedi	●	Farklı KmGörülmedi				Farklı Km Görüldü	
Tramer Kayıtları Kontrolü	Kontrol Edilmedi	●	Hasar KaydıYok				Hasar Kaydı Var	

Değerlendirme

DEBRİYAJ RULMANINDA SES VARDIR.

İşbu rapor verildiği gün için geçerlilik taşır

DYNOMOSS auto check up

50KD010

Ruhsat Sahibi

İlgili SM OTOMOTİV

Ekspertiz Zamanı: 18.09.2026/17:20-18:01

Şase	UU1LSDD2P46973580
Marka Model	DACIA LOGAN 2012
Km./Renk	174665/BEYAZ
Motor Hacmi/Gücü	1149cc / 55 kW - 75 hp
Yakıt Türü	Benzin/LPG
Rapor No:	B69F5F2E

B69F5F2E

Açıklamalar

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Araç boyasındaki güneş yanıkları ve benzeri vernik atmalarından doğabilecek değer kayıplarından firmamız sorunlu değildir.
- Araç değerine etki etmeyecek Plastik, Cam, Fiber vb. mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Araç boyasında dolu hasarından oluşan değer kaybından firmamız sorunlu değildir.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki aksam veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak,döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, firmamız ancak bu şekilde detaylı ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. Örn: LPG Sistemi, Airbag ve Emniyet kemerlerinin, Radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Firmamız tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağı da garanti etmez.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler ölçümlemeler ve tespitler aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olan yıpranma hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Firmamız sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km. bilgisidir. Cihazla yada PTT sorgusu ile yapılan km. tespitleri bilgilendirme amaçlı olup, kesin değer ifade etmemektedir. Km. bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından firmamız sorumlu değildir.
- Satıcı veya üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden dolayı firmamız sorumlu değildir.
- Uygulama standardımız gereği, firmamız tarafından yapılan fren kontrolleri tüv türk standartlarına göre yolcu güvenlik durumunu kontrol amaçlı olup, Hidrolik, fren balatası, disk vb. gibi parçaların yıpranma durumunu göstermemektedir.
- Motor performans testi yapılırken aracın motorunda meydana gelebilecek hortum patlaması, hararet yapması, kol çıkarması, turbo bölümünün arızalanması, lastik fırlaması vb. tüm sorunlar araçtaki mevcut arızalardan kaynaklandığından firmamızın hiçbir sorumluluğu yoktur. Oluşabilecek tüm masraflar araç sahibine aittir.
- Firmamız tarafından 4X4 Araçların motor performans testi yapılmamaktadır.
- Tramer sorgusu yapılan araçlarda plaka değişkenlik gösterdiği için şasi numarası dikkate alınarak sorgulama yapılmıştır. Yanlış ve eksik girilen Tramer kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.
- Aracın Hava Yastığı kontrolleri ekspertiz hizmeti verilen kişiniz talebi üzerine ruhsat sahibinin talebi ve onayı ile yapılmıştır. Yapılan kontrollerin amacı göz ile mekanik sorunların tespiti içindir, olası bir kazada devreye gireceğini ön görmemektedir. Hava yastıklarından oluşabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
- Ekspertiz hizmeti alan ve bu açıklamalarda imzası bulunan kişiler, DYNOMOSS tarafından telefon, e-posta, WhatsApp, Sosyal Medya üzerinden gönderilen reklam, tanıtım, promosyon ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin gönderilmesini ve arama amacı ile onay verildiğini kabul ve taahhüt eder.

TSEKAPSAMDIŞI EKSPERTİZ / PAKET ESNAFMİNİ(KAPORTA) (KAPORTA)

Alıcı Adı Soyadı
İmza

Satıcı Adı Soyadı
İmza

Teknisyen Adı Soyadı
İmza

TSE-HYB

Belge No:35-HYB-6657

Belge Geçerliliği: 01.04.2019-01.04.2027

HYB

Şube: Mesut Gönül İnş. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kazım Dirik Mah. Ankara Cad. No:42/E 3.Sanayi Sitesi Bornova/İZMİR

Ara tanılayıcı rapor

Tamirhane

Maaza Adı:DYNOMOSS AUTO CHECK UP

Adres:

Posta Kodu:

Telefon:0232-444-5643

E-posta:

SN:968590096828

Test Süresi:2026-09-18 18:02:02

Ara Bilgisi

Marka:Dacia

Model:LOGAN

VIN:UU1LSDD2P46973580

Ara Yazılımı Sürümü:V43.80

Tanlıma Uygulama Sürümü:V7.00.012

Tanılama yolu:Automatically Search > LOGAN > Hızlı Test

System fault code

Aaıdaki sistemler iyi durumda:

1.INJECTION

2.A.B.S

3.UCH

4.AIRBAG/PRETENSIONERS