Avrupa®
oto ekspertiz

OTOshops by ALJ

TÜRASSIST

Model Yılı	2022	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Fiat / Egea	Belge No	V20260918105908793
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Dizel	Araç Kabul Tarihi	2026-09-18 10:59:08
KM	99730	Araç Teslim Tarihi	2026-09-18 11:48:49
Plaka	34FJU273	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	NM435600006W89801	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	1598	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- Kaporta Boya Testi
- Araç Alt Kontroller
- Genel Değerlendirme
- Motor Mekanik Testi
- Lastik ve Jant Kontroller
- Araç İç Kontroller
- Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar







Servis Müdürü	Müşteri (Alıcı)	Müşteri (Satıcı)
AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 68. Sk. Otoport No:46/7 Esenyurt/İSTANBUL Avcılar V.D.:6141817004	AUTOMOBİL WORLD FİLO	AUTOMOBİL WORLD

Şube	OTOPORT	KM	99730	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Egea	Plaka	34FJU273	Şase No	NM435600006W89801

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk		✓	✓			
Sağ Ön Kapı		✓		✓		
Sağ Arka Kapı		✓		✓		
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		
Sol Ön Çamurluk		✓	✓			
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						ST./PLASTİK
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					HAFİF EZİK
Bagaj Havuz Saci	✓					EZİK VAR
Bagaj Kapağı		✓		✓		
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel		✓		✓		
Sol Marşpiyel				✓	✓	ÖN KISIM BOYALI

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					ARKA KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı	✓					

NOTLAR
ARAÇTA EZİK ÇİZİK RÖTUŞLAMA BOYASIZ ONARIM VE DEFORME MEVCUT.*
ARACIN PLASTİK AKSAMINDA KIRIK ÇİZİK VE DEFORMASYON MEVCUT.*
BOYALI PARÇA ÇEVRESİ BOYA ARTIKLARI MEVCUT.*
ARKA TAMPON ÇEKİ DEMİRİ KAPAĞI YOK.*

ORJ	Orijinal Parça	**BOY**	Boyalı Parça	**DEĞ**	Değişmiş Parça	**DÜZ**	Düzeltme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	**LKL**	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamlarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) AUTOMOBİL WORLD FİLO	MÜŞTERİ (SATICI) AUTOMOBİL WORLD


AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ
İMİDET ŞİR
Hah. 68. Sk. Otoport No:46/7
Esenyurt/İSTANBUL
Avcılar V.D. 6141817004

Avrupa® oto ekspertiz

OTOshops by AU · TÜRASSIST

Şube	OTOPORT	KM	99730	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Egea	Plaka	34FJU273	Şase No	NM435600006W89801

Kaporta Boya Raporu



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) AUTOMOBİL WORLD FİLO	MÜŞTERİ (SATICI) AUTOMOBİL WORLD
AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 68. Sk. Otoport No:46/7 Esenyurt/İSTANBUL Avcılar V.D.:6141817004			

TSE-HYB