OTOshops by ALI | TUR ASSIST

Avrupa® oto ekspertiz

Model Yılı	2022	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Renault / Megane	Belge No	V20260613120115467
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Benzin	Araç Kabul Tarihi	2026-06-13 12:01:15
KM	98961	Araç Teslim Tarihi	2026-06-13 12:40:24
Plaka	34FMM198	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	VF1RFB00469719479	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	1332	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☑ Kaporta Boya Testi
- ☑ Araç Alt Kontroller
- ☑ Genel Değerlendirme
- ☑ Motor Mekanik Testi
- ☑ Lastik ve Jant Kontroller
- ☑ Araç İç Kontroller
- ☑ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar







Servis Müdürü	Müşteri (Alıcı)	Müşteri (Satıcı)
AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 68. Sok.. Otoport No:46/7 Esenyurt/İSTANBUL Avcılar V.D.:6141817004	AUTOMOBİL WORLD FİLO	SERANAY TURİZİM

Avrupa® oto ekspertiz

OTOshops by ALJ

TÜR ASSIST

Şube	OTOPORT	KM	98961	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Megane	Plaka	34FMM198	Şase No	VF1RFB00469719479

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk						ST.PLASTİK
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı		✓	✓			
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		İÇ DIŞ BOYALI
Sol Ön Çamurluk						ST.PLASTİK
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase				✓		ÖN ALT AYAK HASARLI
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					UCU HAFİF EZİK

NOTLAR
ARAÇTA EZİK ÇİZİK VE DEFORME MEVCUT.*
PLASTİK AKSAMDA DEFORMASYON MEVCUT.*
BOYALI PARÇA ÇEVRESİ BOYA ARTIKLARI MEVCUT.*

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						PLASTİK
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Saci						PLASTİK
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel		✓		✓		İÇTE LOKAL VAR
Sol Marşpiyel		✓		✓		

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk					✓	ALT KISIM BOYALI
Sağ Tavan Yan Direği	✓					ARKA KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamlarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) AUTOMOBİL WORLD FİLO	MÜŞTERİ (SATICI) SERANAY TURİZİM
	AVRUPA OTOPORT ARAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 68. Sok. Otoport No:16/7 Esenyurt/İSTANBUL Avcılar V.D.:6141817004		


TSE-HYB

www.avrupaotoekspertiz.com


0850 888 88 66

Şube	**OTOPORT**	KM	**98961**	TSE-HYB NO	**16HYB3485**
Marka / Model	**Renault / Megane**	Plaka	**34FMM198**	Şase No	**VF1RFB00469719479**

Kaporta Boya Raporu



Orijinal Boyalı Lokal Boyalı Değişen Onarım Ezik Çizik Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) AUTOMOBİL WORLD FİLO	MÜŞTERİ (SATICI) SERANAY TURİZİM
	AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 1. Sk. Otoport No:46/7 Esenyurt/İSTANBUL Avcılar V.D.:6141817004		