arabam.com | oto ekspertiz



VSSZZZ1PZBR041533 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	İ**********	Telefon:	538*****653	Tarih:	01.10.2026	Rapor No:	973341-00251

Araç Bilgisi

Motor No: CAY*****644

Plaka	06GMF93
Marka Model: SEAT LEON 1.6 TDI CR	
Model Yılı	2011
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	17.09.2026 / 04.01.2011
Muayene Geçerlilik	04.05.2028
Kasa Tipi	Hatchback/5
Renk: BEYAZ (ŞEKER)	
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 77(kw)
Kilometre	204.363

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş **Yedek Anahtar:** YOK **Yakıt Durumu:** 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

Ek: AIRBAG KONTROL

Paket: KAPORTA BOYA EKSPERTİZ **Paket Fiyatı: 4.250,00₺** **Ödenen Tutar: 5.750,00₺**

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: İ**********
Vergi / TC Numarası: 177*****520
Telefon: 538*****653

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: C**********Z
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 544*****512

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SBH GRUP OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Bircan Hamdemirci

Yetkili İmza:

Mersis Numarası:
TSE: 06-HYB-9126
Adres: Saray Cumhuriyet Mah. Ülküm Cad. No:17 İç Kapı No:6 Pursaklar / Ankara

İş Emri Başlama Zamanı: **14:20:56**
İş Emri Bitiş Zamanı: **14:29:02**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



VSSZZZ1PZBR041533 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB



: Orijinal | : Boyalı(6) | : Lokal Boyalı(1) | : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Kaput	BOYALI	[110 - 500]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[110 - 350]	
Sol Ön Kapı	BOYALI	[110 - 600]	Ayar Yapılmış,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[110 - 220]	Ayar Yapılmış,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 500]	
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		
Arka Tampon	Plastik/Karbon		

Detay: ARAÇ GENELINDE EZIKLER ÇIZIKLER RÖTUŞLAR VE BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMLARI MEVCUT BOYANAN PARÇALARDA SÖKME TAKMA AYAR IŞLEMLERI DE MEVCUT,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VSSZZZ1PZBR041533 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[70 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[70 - 80]	
Sol Üst Direk	LOKAL B.	[110 - 160]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[70 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[70 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[70 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[70 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan
Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VSSZZZ1PZBR041533 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

AIRBAG KONTROL	Durumu	Notlar
Sürücü Airbag İşlem Var Mı?	VAR	İşlem Var
Yolcu Airbag İşlem Var Mı?	VAR	İşlem Var
Tavan Airbag İşlem Var Mı?	YOK	İşlem Yok
Koltuk Airbag İşlem Var Mı?	VAR	İşlem Var
Emniyet Kemeri İşlem Var Mı?	VAR	İşlem Var
Airbag Işığı	YOK	Işık Yanmıyor
Kaplama Kontrolü İşlem Var Mı?	VAR	İşlem Var
Torpido İşlem Var Mı?	VAR	İşlem Var
AIRBAG SÖZLEŞME YÜKLE	VAR	Sözleşme yazdırıldı, müşteri ve firma tarafından imzalandı, sisteme sözleşme fotoğrafı yüklendi

Notlar: Airbaglerin patlak olduğu ve işlem gördüğü tespit edilmiştir. Airbag sisteminin güvenliği ve çalışabilirliğinin teyidi amacıyla yetkili airbag servisi tarafından kontrol edilmesi önerilir.

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan
Google Play
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



VSSZZZ1PZBR041533 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**Araç Fotoğrafları**	**Araç Fotoğrafları**
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**AIRBAG KONTROL**	**AIRBAG KONTROL**
			
5	6	Sürücü Airbag İşlem Var Mı?	Sürücü Airbag İşlem Var Mı?
AIRBAG KONTROL	**AIRBAG KONTROL**	**AIRBAG KONTROL**	**AIRBAG KONTROL**
			
Sürücü Airbag İşlem Var Mı?	Yolcu Airbag İşlem Var Mı?	Tavan Airbag İşlem Var Mı?	Koltuk Airbag İşlem Var Mı?
AIRBAG KONTROL	**AIRBAG KONTROL**	**AIRBAG KONTROL**	**AIRBAG KONTROL**
			
Emniyet Kemeri İşlem Var Mı?	Airbag Işığı	Kaplama Kontrolü İşlem Var Mı?	Torpido İşlem Var Mı?
AIRBAG KONTROL			
			
AIRBAG SÖZLEŞME YÜKLE			

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.