EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Kartal Sanayi		
Bayi Adresi	Esentepe Mah. Kocatepe Cad. No:4A Kartal/İstanbul		
Bayi HYB No	34-HYB-20329		
Bayi Telefonu	+905398618580	**Ekspertiz Paketi**	Otosor Ekspertiz Paketi
Rapor Numarası	3244242	**Paket Tutarı**	-
Plaka	34HSM970	**Şasi**	U5YPH812GML933539
KM	**90,658**	**Yıl**	2020
Marka	KIA	**Model**	SPORTAGE
Yakıt Tipi	DİZEL	**Motor Gücü**	100 KW - 134 BG
Renk	MAVİ (KOZMIK)	**Tarih**	21.02.2024
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		**ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ**	
Ad Soyad	AYDINOĞULLARI OTOMOTİV	**Ad Soyad**	RESUL BAL
TC/Vergi/Mersis		**TC/Vergi/Mersis**	11111111111
Telefon	5389353749	**Telefon**	5389353749

- U5YPH812GML933539 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 16 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor YgnOto.San.Tic.Ltd.Şti Esentepe Mh. Kocatepe Cd. No:4A Kartal/İstanbul KartalV.D VN:9530790890 Tlf: 0539 861 8580 MersisNo:0953079089000001 tarafından düzenlenmiştir.





Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD**	: RESUL BAL	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34HSM970	**MÜŞTERİ İMZA**	:	

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. 4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2
2. Şanzıman Vites Geçişleri	İyi
3. Soğutma Fanları	Sağlam
4. İnterkol/Turbo Boruları	Sağlam
5. İnterkol Peteği	Sağlam
6. Klima Soğutma Peteği	Sağlam
7. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
8. Klima Soğutma Boruları	Sağlam
9. Motor Yağ Durumu	İyi
10. Radyatör Peteği	Sağlam
11. Enjektörler	Kaçak Yok
12. Turbo Yağ Kaçağı	Yok
13. Turbo Sistemi	Sağlam/Devreye Giriyor
14. Motor Kısmında Ses	Yok
15. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
16. Direksiyon Yağ Durumu	İyi
17. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
18. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
19. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
20. Motor Isı İzolasyon	Sağlam
21. Motor Ses İzolasyon	Sağlam
22. Motor Elektrik Tesisatı Ve Kabloları	Sağlam
23. Motor Koruyucu Kapağı	Sağlam
24. Motor Yağ Kaçağı	Yok
25. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
26. Yağ Seviyesi	İyi

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	26

BAKIM TAVSİYE EDİLİR*

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

27. Ön diskler	! **Orta**
28. Arka Diskler	! **Orta**
29. Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar	Sağlam
30. Ön Balatalar	! **Orta**
31. Taban Plastik Bakalitleri	İyi
32. Rot Milleri	İyi
33. Tekerlek Bilyaları	Sağlam
34. Viraj Z Rotları	! **Yıprananlar Var**
35. Rot Başları	Sağlam
36. Alt Rotiller	Sağlam
37. Direksiyon Körükleri	İyi
38. Motor Karter Muhafazası	Sağlam
39. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
40. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
41. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
42. Egzoz Sistemi	Sağlam
43. Fren Hortumları	Sağlam
44. Direksiyon Kutusu	Sağlam
45. Direksiyon Pompası	İyi
46. Arazi Şanzımanı Sızdırmazlık	Sağlam
47. Arka Düzende Ses	Yok
48. Ön Düzende Ses	Yok
49. Arka Balatalar	! **Orta**
50. Amortisörler	Sağlam
51. Akslar	Sağlam
52. Ön Salıncaklar	İyi
53. Aks Körükleri	Sağlam
54. Aks	Sağlam
55. Şaft	Önden Çekişli
56. Motor Takozları	! **Yıprananlar Var/Değiştirilmeli**
57. Amortisör Üst Takozları	İyi
58. Dingil Burçları	İyi
59. Arka Salıncaklar	İyi


MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	6	27

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD**	: RESUL BAL	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34HSM970	**MÜŞTERİ İMZA**	:	

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**


BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

60. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
61. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
62. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
63. Taban Sacı	Sağlam
64. Arka Tampon	Plastik
65. Ön Tampon	Plastik
66. Podye Sağ	Orijinal
67. Podye Sol	Orijinal
68. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
69. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
70. Güneş Yanığı	Yok
71. Sağ Ön Şasi	Orijinal
72. Sol Ön Şasi	Orijinal
73. Çizik/Gamze/Göçükler	**! Var**
74. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
75. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
76. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
77. Sağ Ön Direk	Orijinal
78. Sol Ön Direk	Orijinal
79. Sağ Üst Direk	Orijinal
80. Sol Üst Direk	Orijinal
81. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
82. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
83. Arka Panel	Orijinal
84. Ön Panel	Plastik
85. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
86. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
87. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1	27

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ





DİREK KONTROL SONUÇLARI


Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU




Aracın Motor Gücü (KW)	100 KW - 134 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	89 KW - 119 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 89

88. Yakıt Sistemi	İyi
89. Yakıt Kaçağı	Yok
90. Krank Keçeleri	Sağlam
91. Şarj Dinamosu	İyi
92. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
93. Debriyaj Baskı Balataları	**! Orta**
94. Debriyaj Bilyalarında Ses	Yok

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	1	6

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU



95. Klima Kontrol Paneli Elektronikleri	Çalışıyor
96. Gösterge Panel Elektronikleri	Yok
97. Yol Bilgisayarı	Yok
98. Kameralar	Sağlam
99. Beyin Aktif Ve Pasif Arıza İncelemesi Ve Raporlaması	İyi
100. Direksiyon Kumanda Elektroniği	Çalışıyor
101. Multi Medya	Çalışıyor
102. Park Sensörü	Sağlam
103. Radyo	Çalışıyor
104. Akü	İyi
105. Otomatik Şanzıman Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
106. ABS/ESP/ESR Fren Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
107. Hava Yastığı Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
108. Motor Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
109. Dijital Klima Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok

OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU DEĞERLENDİRME	15

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

İÇ KONTROLLER

110. Arka Perde	Mevcut Değil
111. Koltuk Isıtma Sistemi	Mevcut Değil
112. Sağ Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
113. Sol Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
114. Sağ Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
115. Aksesuar Kontrolü	İyi
116. Dış Ayna Motorları	Sağlam
117. Ayna Düğmeleri	Sağlam
118. Pedal Lastikleri Yıpranma	İyi
119. Klima/Hava Üfleme Izgaraları	Sağlam
120. Koltuk Mekanizmaları	Sağlam
121. Güneşlikler	Sağlam
122. Tavan Döşemesi	Sağlam
123. Göstergeler Ön Panel	Sağlam
124. Sunroof	Sağlam
125. Silecek Kolu	Sağlam
126. Sinyal Kolu	Sağlam
127. Far Kolu	Sağlam
128. Torpido Ön Panel	Sağlam
129. Torpido Kapağı	Sağlam
130. Emniyet Kemeri	Sağlam
131. Direksiyon Simidi	Sağlam
132. Vites Kolu	Sağlam
133. Dikiz Aynası	Sağlam
134. Kumanda Kontrol Düğmeleri	Çalışıyor
135. İç Lambalar	Çalışıyor
136. Soğutma Sistemi Klima	Çalışıyor
137. Arka Koltuk	Sağlam
138. Sol Ön Koltuk	Sağlam
139. Sağ Ön Koltuk	Sağlam
140. Yer Döşemeleri	Sağlam
141. Sol Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
142. Sol Arka Emniyet Kemeri	Sağlam
143. Sağ Arka Emniyet Kemeri	Sağlam
144. Sol Ön Emniyet Kemeri	Sağlam
145. Sağ Ön Emniyet Kemeri	Sağlam
146. Tavan El Tutacakları	Sağlam
147. Kol Dayama	Sağlam
148. Koltuk Döşemeleri	Sağlam

İÇ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	39

ARAÇ İÇİ KULLANIMA BAĞLI DEFORMELER VE LEKELER MEVCUT*

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD**	: RESUL BAL	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34HSM970	**MÜŞTERİ İMZA**	:	

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**


DIŞ KONTROLLER

149. Fıskiyeler	Çalışıyor
150. Sağ Sis Lambası	Sağlam
151. Sol Stop	Çalışıyor
152. Sağ Stop	Çalışıyor
153. Sol Sinyaller	Çalışıyor
154. Sağ Sinyaller	Çalışıyor
155. Sol Ön Far	Çalışıyor
156. Sağ Ön Far	Çalışıyor
157. Sol Arka Jant	Sağlam
158. Sağ Arka Jant	Sağlam
159. Korna	Sağlam
160. Anten	Sağlam
161. Sol Ön Jant	Sağlam
162. Sağ Ön Jant	Sağlam
163. Stepne	**! Yok**
164. Ön Cam	Sağlam (Genel durum kontrol edilmektir.)
165. Far Ayakları	Sağlam
166. Sol Dış Ayna	Sağlam
167. Fren Lambaları	Çalışıyor
168. Dörtlü Flaşör	Çalışıyor
169. Silecekler	Çalışıyor
170. Sol Sis Lambası	Sağlam
171. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
172. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
173. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
174. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
175. Lastiklerin Havası	İyi
176. Lastiklerin Durumu	İdeal
177. Kapı Camları	Sağlam
178. Arka Cam	Sağlam
179. Aksesuar Kontrolü	İyi
180. Far Yıkama Düzeneği	Yok
181. Plaka Aydınlatma Lambası	Sağlam
182. Far ve Lambalarda Hasar	**! Çizik**
183. Sağ Dış Ayna	Sağlam
184. Geri Vites Lambası	Çalışıyor
185. Bagaj İçi İnceleme	Sağlam

DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	2	35

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

FREN TEST KONTROL




186. El Freni Değerleri	Pozitif
187. Sol Arka Fren Değerleri	Pozitif
188. Sağ Arka Fren Değerleri	Pozitif
189. Sol Ön Fren Değerleri	Pozitif
190. Sağ Ön Fren Değerleri	Pozitif

FREN TEST KONTROL DEĞERLENDİRME	5

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

SÜSPANSİYON TEST SONUCU




191. Denge Çubukları	Sağlam
192. Serbest Askı	Sağlam
193. Sabit Askı	Sağlam
194. Yaylar	Sağlam
195. Üst Bağlantı	Sağlam
196. Alt Bağlantı	Sağlam
197. Sağ Ön Süspansiyon	Pozitif
198. Sol Ön Süspansiyon	Pozitif
199. Sağ Arka Süspansiyon	Pozitif
200. Sol Arka Süspansiyon	Pozitif
201. Rotiller	Sağlam
202. Şasi Bağlantı Noktası	Sağlam

SÜSPANSİYON TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	12

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

YANAL KAYMA TEST SONUCU



203. Yanal Kayma Değerleri	Pozitif

YANAL KAYMA TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	1

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ

204. Yolcu Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
205. Sürücü Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
206. Sol Perde Hava Yastığı	Orijinal
207. Sağ Perde Hava Yastığı	Orijinal
208. Yolcu Yan Hava Yastığı (Ön Panel)	Orijinal
209. Sürücü Yan Hava Yastığı (Direksiyon Simidi)	Orijinal

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	6

CONTA YANIK TESTİ

210. Conta Yanık Testi	Yapıldı, sonuç çıktısı raporla birlikte verilecektir.

CONTA YANIK TESTİ DEĞERLENDİRME	1

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

KM SORGU

Araç Şasi	U5YPH812GML933539

#	Araç	Plaka	Şase	KM	Tarih
1	KIA QLE	06YB7501	U5Y*****539	73.154,00	10.07.2023

** Sisteme yansımayan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.*
**Sorgulama hizmeti, PTT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 24.07.2013 tarihinden sonraki TüvTürk muayene kayıtları ile sınırlıdır.*
**Sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.*

İşlem Tarihi:	**21.02.2024 | 12:30:43 - 12:42:06**	**Şasi No:**	**U5YPH812GML933539**
Marka :	**KIA**	**Model**	**SPORTAGE / 2020**

CONTA YANIK TESTİ

Kaçak Test Seri Numarası	346347

TEST SONUCU		
		YAPILAMADI
X		**TEMİZ (KAÇAK YOK)**
		HAFİF DÜZEY KAÇAK
		ORTA DÜZEY KAÇAK
		YÜKSEK DÜZEY KAÇAK
		ÇOK YÜKSEK DÜZEY KAÇAK

TEST SONUÇLARININ SAĞLIKLI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR

Conta yanık testi pozitif sonuç vermişse;

1) Aracın motoru daha önce açılıp tamirat işlemi görmüşse (silindir kapak ve conta tamir görmüşse) onarım işlemi sonrası motoru yapan usta, servis soğutma suyunu tamamen boşaltarak yeni antifirizli soğutma suyu koymamışsa eski suda artık egzoz gazları çözünmüş olarak kalabileceğinden test pozitif sonuç vermiş olabilir. Bu tip durumlarda radyatör suyu tamamen yenilenip tekrar test yenilenmelidir.
2) E.G.R. sistemi su soğutmalı olan araçlarda silindir kapak ve conta kontrolü önceki E.G.R sisteminin kontrolü önerilir.
3) Yukarıdaki işlemlerden sonra tekrar pozitif çıkarsa sorun motor yanma odasındadır. Öncelikle silindir kapak ve conta kontrülünün yapılması önerilir.