EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Maltepe İdealtepe		
Bayi Adres	Altayçeşme Mh. Atatürk Cd. Adalı Sk. No: 35/a Maltepe / İstanbul		
Bayi Telefon	+905366581393		
Rapor Numarası	4452938	**Tarih**	13.10.2026
Ekspertiz Paketi	MİNİ EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ	**Paket Tutarı**	-
Plaka	34FLE171	**Şasi**	VF15R040H51866924
KM	**180,078**	**Yıl**	2014
Marka	RENAULT	**Model**	CLİO
Yakıt Tipi	DIZEL	**Motor Gücü**	55 KW - 74 BG
Renk	BEYAZ	**Motor Numarası**	K9KC612R270681
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		**ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ**	
Ad Soyad	KRİSTAL MOTORLU ARAÇLAR	**Ad Soyad**	KRİSTAL MOTORLU ARAÇLAR
TC/Vergi/Mersis	34981403340	**TC/Vergi/Mersis**	349814033406
Telefon	5336843141	**Telefon**	5336843141

- VF15R040H51866924 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır.
Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu Rapor Erhan Demirtaş Altayçeşme Mh. Atatürk Cd. Adalı Sk. No: 35/a Maltepe / İstanbul KÜÇÜKYALIV.D VN:20576184126 GSM:(536) 658 13 93 tarafından düzenlenmiştir.





Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.
Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.
Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.


HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : KRİSTAL MOTORLU ARAÇLAR		**BAYİ KAŞE/İMZA**
34FLE171	**MÜŞTERİ İMZA** :		

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	12:27:32 - 12:45:40**	**Şasi No:**	**VF15R040H51866924**
Marka :	**RENAULT**	**Model**	**CLİO / 2014**

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLI	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORIJINAL	EZIK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : KRİSTAL MOTORLU ARAÇLAR	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34FLE171	**MÜŞTERİ İMZA** :	


İşlem Tarihi:	**13.10.2026	12:27:32 - 12:45:40**	**Şasi No:**	**VF15R040H51866924**
Marka :	**RENAULT**	**Model**	**CLİO / 2014**

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

1. Sol Ön Şasi	Orijinal
2. Sağ Ön Şasi	Orijinal
3. Güneş Yanığı	Yok
4. Podye Sol	Orijinal
5. Podye Sağ	Orijinal
6. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
7. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
8. Sol Üst Direk	Orijinal
9. Sağ Üst Direk	Orijinal
10. Sol Ön Direk	Orijinal
11. Sağ Ön Direk	Orijinal
12. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
13. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
14. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
15. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
16. Sol Alt Marşpiyel	**! Boyalı/Ezik**
17. Sağ Alt Marşpiyel	**! Boyalı/Ezik**
18. Ön Panel	Orijinal
19. Arka Panel	Orijinal
20. Ön Tampon	Plastik
21. Arka Tampon	Plastik
22. Taban Sacı	Sağlam
23. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
24. Çizik/Gamze/Göçükler	**! Var**

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	12:27:32 - 12:45:40**	**Şasi No:**	**VF15R040H51866924**
Marka :	**RENAULT**	**Model**	**CLİO / 2014**

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ





DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	**Boya ve İşlemli**	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	**Boyalı**
Sağ Arka Basamak	**Boyalı**	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : KRİSTAL MOTORLU ARAÇLAR	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34FLE171	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	12:27:32 - 12:45:40**	**Şasi No:**	**VF15R040H51866924**
Marka :	**RENAULT**	**Model**	**CLİO / 2014**

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	**Ortalama Mikron Değeri**	137.95
Mikron Değerleri	130.8ZN/141.2ZN/141.1ZN/141.9ZN/140.5ZN/140.8ZN/136.1ZN/140.1ZN/140.2ZN/139.1ZN/129.0ZN/129.9ZN/139.3ZN/138.1ZN/139.2ZN/139.8ZN/130.0ZN/137.4ZN/149.0ZN/139.8ZN/147.8ZN/146.1ZN/132.0ZN/141.8ZN/128.6ZN/124.1ZN/131.4ZN/128.7ZN/136.0ZN/144.9ZN/144.3ZN/138.8ZN/137.9ZN/131.6ZN/135.5ZN/153.4ZN		

Ölçüm Alanı	Kaput	**Ortalama Mikron Değeri**	142.73
Mikron Değerleri	137.6ZN/133.3ZN/135.8ZN/152.6ZN/154.1ZN/134.5ZN/152.2ZN/146.0ZN/146.8ZN/138.4ZN/137.6ZN/146.2ZN/141.0ZN/151.0ZN/151.5ZN/150.9ZN/131.3ZN/126.1ZN/135.4ZN/135.1ZN/146.7ZN/140.7ZN/145.1ZN/155.5ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	0
Mikron Değerleri			

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	137.32
Mikron Değerleri	141.8ZN/152.4ZN/133.8ZN/140.7ZN/137.3ZN/138.6ZN/129.6ZN/121.3ZN/129.6ZN/129.7ZN/129.4ZN/140.7ZN/137.6ZN/147.0ZN/142.4ZN/145.2ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	131.06
Mikron Değerleri	149.8ZN/130.6ZN/148.9ZN/133.0ZN/107.7ZN/117.0ZN/119.0ZN/128.3ZN/118.0ZN/128.6ZN/146.0ZN/145.2ZN/138.5ZN/124.8ZN/131.3ZN/130.2ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	128.54
Mikron Değerleri	147.9ZN/135.4ZN/122.9ZN/132.4ZN/139.9ZN/144.1ZN/127.8ZN/132.5ZN/127.1ZN/118.3ZN/108.1ZN/107.5ZN/139.9ZN/123.3ZN/123.7ZN/125.8ZN		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	**Ortalama Mikron Değeri**	0
Mikron Değerleri			

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	**Ortalama Mikron Değeri**	134.3
Mikron Değerleri	135.0ZN/141.0ZN/124.3ZN/123.0ZN/131.1ZN/117.2ZN/119.9ZN/129.2ZN/151.9ZN/143.4ZN/129.5ZN/139.3ZN/139.4ZN/138.4ZN/141.7ZN/144.5ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	141.74
Mikron Değerleri	154.7ZN/151.7ZN/143.0ZN/142.5ZN/136.1ZN/136.7ZN/133.6ZN/120.5ZN/133.8ZN/158.8ZN/152.8ZN/145.6ZN/145.0ZN/132.0ZN/140.9ZN/140.1ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	176.21
Mikron Değerleri	125.0ZN/128.6ZN/108.2ZN/104.4ZN/127.3ZN/133.6ZN/161.2ZN/181.4ZN/167.7ZN/245.6ZN/152.2ZN/326.13ZN/143.9ZN/143.8ZN/131.4ZN		

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	12:27:32 - 12:45:40**	**Şasi No:**	**VF15R040H51866924**
Marka :	**RENAULT**	**Model**	**CLİO / 2014**

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	162.83
Mikron Değerleri	181.8ZN/165.6ZN/170.2ZN/141.7ZN/132.4ZN/164.6ZN/127.8ZN/139.5ZN/153.3ZN/164.6ZN/158.5ZN/183.9ZN/212.9ZN/195.0ZN/167.6ZN/145.8ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	0
Mikron Değerleri			