Ekspertiz No: GA-180-599109 **Sayfa No:** 1/3

KAPORTA BOYA EKSPERTİZ


Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Ford > Kuga > 1.5 TDCI > Titanium
Plaka : 54ALT003
Şase No : WF0FXXWPMFLE36138
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA


Ekspertiz Tarihi : 10.09.2026 16:37:11 / 10.09.2026 16:43:10
Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :











Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 3 sayfadan oluşmaktadır.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.


Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA EKSPERTİZ


Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Ford > Kuga > 1.5 TDCI > Titanium
Plaka : 54ALT003
Şase No : WF0FXXWPMFLE36138
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA


Ekspertiz Tarihi : 10.09.2026 16:37:11 / 10.09.2026 16:43:10
Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :











Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 3 sayfadan oluşmaktadır.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Ford > Kuga > 1.5 TDCI > Titanium
Plaka : 54ALT003
Şase No : WF0FXXWPMFLE36138
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 10.09.2026 16:37:11 / 10.09.2026 16:43:10
Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :

BOYA EKSPERTİZ

Sağ Ön Direk	: Hatasız	Sol Ön Direk	: Hatasız
Sağ Orta Direk	: Hatasız	Sol Orta Direk	: Hatasız
Sağ Arka Direk	: Hatasız	Sol Arka Direk	: Hatasız
Sağ Ön Çamurluk	: Hatasız	Sol Ön Çamurluk	: Hatasız
Sağ Ön Kapı	: Hatasız	Sol Ön Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Kapı	: Hatasız	Sol Arka Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Çamurluk	: İşlem Boyalı	Sol Arka Çamurluk	: Hatasız
Kaput	: Hatasız	Bagaj	: Hatasız
Sağ Marşpiyel	: Plastik	Sol Marşpiyel	: Plastik
Tavan	: Cam Tavan		
Ön Panel	: Hatasız	Arka Panel	: Hatasız
Ön Tampon	: Plastik	Arka Tampon	: Plastik

KAPORTA EKSPERTİZ

Sağ Ön İç Direk	: Hatasız	Sol Ön İç Direk	: Hatasız
Sağ Orta İç Direk	: Hatasız	Sol Orta İç Direk	: Hatasız
Sağ Arka İç Direk	: Hatasız	Sol Arka İç Direk	: Hatasız
Sağ Ön Şase	: Hatasız	Sol Ön Şase	: Hatasız
Sağ Orta Şase	: Hatasız	Sol Orta Şase	: Hatasız
Sağ Arka Şase	: Hatasız	Sol Arka Şase	: Hatasız
Sag Ön Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Ön Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Arka Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı İçi	: Hatasız	Sol Arka Kapı İçi	: Hatasız
Sol Ön Podye Sacı	: Hatasız	Sağ Ön Podye Sacı	: Hatasız
Sağ Arka Podye Sacı	: Hatasız	Sol Arka Podye Sacı	: Hatasız
Ön Tampon Demiri	: Hatasız	Arka Tampon Demiri	: Hatasız
Bagaj Havuzu	: Hatasız	Taban Sacı	: Hatasız
Sağ Şase Ucu	: Hatasız	Sol Şase Ucu	: Hatasız
Sağ Ön Kule	: Hatasız	Sol Ön Kule	: Hatasız
Sağ Üst Direk	: Hatasız	Sol Üst Direk	: Hatasız

Kaporta Boya Açıklama: -

PLASTİK AKSAM VE AİRBAG KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR
ÖN KAPUTTA BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT

Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 3 sayfadan oluşmaktadır

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.
Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.
garantiliarabamcom
© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.