arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	A**********M	Telefon:		Tarih:	19.09.2026	Rapor No:	958666-0021

Araç Bilgisi

Motor No: DCZ*****739

Plaka	06BNT145
Marka Model: VOLKSWAGEN PASSAT	
Model Yılı	2019
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	30.06.2025 / 09.08.2019
Muayene Geçerlilik	04.06.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk: Gri	
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 88(kw)
Kilometre	107.669

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	MOTOR EKSPERTİZ	MEKANİK EKSPERTİZ
Würth CO2 KAÇAK TESTİ	DİAGNOSTİK	DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER
YOL TESTİ		

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A**********M
Vergi / TC Numarası: 291*****716
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

MOBİL OTO EKSPERTİZ LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Selçuk Karadeniz

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0621044641300012
TSE: 34-HYB-22515
Adres: Gökevler Mahallesi İkiz Konaklar Sitesi 2312 Sk. No: 22 Esenyurt/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: **11:00:06**
İş Emri Bitiş Zamanı: **11:13:50**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB



: Orijinal | : Boyalı(3) | : Lokal Boyalı(0) | : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Kaput	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[140 - 220]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötuş Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Bagaj	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[140 - 220]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötuş Var, Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[140 - 1000]	Vernik Deformasyonu Var, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play'DEN ALIN

oto ekspertiz | arabam.com

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[140 - 220]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	İYİ	.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercoll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-30°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	KÖTÜ	Bitmiş, değişim önerilir
Fren Balataları (Sağ Arka)	KÖTÜ	Bitmiş, değişim önerilir
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	YOK	
Şanzuman Kontrol	ORTA	otom. şanzıman vites geçişlerinde boşluk var.
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	YOK	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
oto ekspertiz
arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Würth CO2 KAÇAK TESTİ	Durumu	Notlar
Kaçak Testi Kontrolü	Yapıldı	CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

DİAGNOSTİK	Durumu	Notlar
Araç Beyin testi	Yapıldı	HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT

HELLA GUTMANN SOLUTIONS

19.09.2026

Araç: Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu: DCXA
Üretim yılı: 14-18
Kilometre durumu107669 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN: WWZZZ3CZKE111634 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 19.09.2026 11:04:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Motor elektroniği I	1
Hata kodu 34193: Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı ▸MANTIKSIZ SİNYAL		
ABS	Fren elektroniği	0
Hava yastığı	Hava yastığı	0
A/C sistemi	A/C/kalorifer	0
Konfor	Araç elektrik sistemi 1	1
Hata kodu 555797: CAN-BUS ▸Hatalı mesaj.		
Konfor	Gösterge grubu	0
Konfor	PARK ASİSTANI	0
Konfor	Arka görüş/çevre kamera sistemi	0
Konfor	Sürücü kapısı elektronik	1
Hata kodu 196660: Cam krikosu aktüatörü ▸TEMEL AYARLAR YOK/HATALI		
Konfor	Ön sağ koltuk kapısı elektronik	1
Hata kodu 196660: Cam krikosu aktüatörü ▸TEMEL AYARLAR YOK/HATALI		

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

DİAGNOSTİK Detay Görselleri

Konfor	Diyagnoz arabirimi bus	0
Şanzıman	Şanzıman elektroniği	0
Hırsızlık koruması	Erişim ve start sistemi arayüzü	0
Direksiyon	Direksiyon asistanı	(!)
Ses/Video	Bilgi elektroniği	0

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER	Durumu	Notlar
Şase Numarası Kontrolü	İYİ	.
KORNA	İYİ	
El Freni Kontrolü	İYİ	
Camlar	İYİ	
Kapı Kilitler Kontrol	İYİ	
Döşeme Deformasyon	ORTA	Kullanıma bağlı deformasyon var., Kullanıma bağlı lekeler var.
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	YOK	
Emniyet Kemeri Kontrol	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Silecekler	İYİ	
Park Sensörü-Park Asistanı	İYİ	
İç Aydınlatma Kontrol	İYİ	
Ön Farlar	ORTA	sol far üzerinde çizik var, sağ far üzerinde çizik var
Gösterge Paneli Kontrolü	İYİ	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
Ön Sinyal	İYİ	
Ön Sis Farları	İYİ	
Arka Stoplar	İYİ	
Far Yıkama	YOK	
Plaka Aydınlatma	İYİ	
Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol	İYİ	
Klima Test	İYİ	.
Bagaj İçi	İYİ	
Bagaj Amortisörü	İYİ	
Stepne	KÖTÜ	jantı yok, lastiği yok
Koltuk Döşemesi	İYİ	
Kapı Döşemesi	İYİ	
Yer Döşemesi	İYİ	
Kumanda Kontrol Üniteleri	İYİ	

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan
Google Play
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

YOL TESTİ	Durumu	Notlar
Araç Yol Sürüş Testi	Yapıldı	test esnasında araçta vibrasyon titreşim hissedildi. rapora yazıldı

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



WVWZZZ3CZKE111634 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**KAPORTA / BOYA**	**MOTOR EKSPERTİZ**
			
5	6	Sol Ön Kapı	Akü Testi

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.