Plaka : 01KB405
Şasi No : NMTBT3JF60R054264
Test No : 186060

Giriş Tarihi : 12.10.2026 14:48
Çıkış Tarihi : 12.10.2026 16:42
Giriş KM 65000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	1NR1038596
Marka	TOYOTA
Tipi	Corolla
Cinsi	Sedan
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1329 CC
Model Yılı	2018
Renk	Beyaz
Motor Gücü	73 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 12.10.2026 11:48 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5536025245
TC/Mersis	33856887198

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01KB405
Şasi No : NMTBT3JF60R054264
Test No : 186060

Giriş Tarihi : 12.10.2026 14:48
Çıkış Tarihi : 12.10.2026 16:42
Giriş KM 65000


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01KB405
Şasi No : NMTBT3JF60R054264
Test No : 186060

Giriş Tarihi : 12.10.2026 14:48
Çıkış Tarihi : 12.10.2026 16:42
Giriş KM 65000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	LOKAL BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	LOKAL BOYALI	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Mekanik Notlar

- Baskı balata debriyaj yukarıda kavrıyo
- Sağ ön kapı altında göçük onarım var
- Muhtelif ezik ve çizikler var