Plaka : 80AFP447
Şasi No : NMTBE3BE20R042234
Test No : 186061

Giriş Tarihi : 12.10.2026 15:08
Çıkış Tarihi : 12.10.2026 15:22
Giriş KM 83150

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	1ZRW336210
Marka	TOYOTA
Tipi	Corolla
Cinsi	Sedan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2019
Renk	Beyaz
Motor Gücü	97 KW
Yakıt	Benzin-LPG



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 12.10.2026 12:08 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5457639232
TC/Mersis	10309440988

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 80AFP447
Şasi No : NMTBE3BE20R042234
Test No : 186061

Giriş Tarihi : 12.10.2026 15:08
Çıkış Tarihi : 12.10.2026 15:22
Giriş KM 83150


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	DEĞİŞMİŞ	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	DEĞİŞMİŞ
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			


Kanaat Notu

aracın sağ arka şase çekosmastiklerde açılma mevcut

Kaporta ve Kondisyon Notları



- Sağ yan saç değişen



- Aracın değişen parça listesi görselleri ektedir



- Tavanın arka kısmı göçük onarım



- Bagaj havuzu ezik işlemli



- Arka panel ezik işlemli



- Bagaj kapağı iç kısım onarım işlemli

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ arka çamurluk tavan direği boyalı
- Sol arka çamurluk göçük onarım
- Ön tampon değişen
- Arka tampon değişen
- Bagaj kapağı değişen
- Sağ arka çamurluk değişen
- Sağ arka şase bağlantı saçı değişen
- Arka tampon demiri değişen
- Sağ arka şasede açılmalar mevcut
- Araç genelinde muhtelif ezik çizik mevcut

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
80AFP447	11/12/2025	72723	B+LPG
31PAV88	09/12/2023	44278	B+LPG
31PAV88	10/12/2021	20448	B+LPG
31NMTBE3BE20R042234	10/12/2019	15	B+LPG

ŞASİ NUMARASI : NM**********34
MARKA MODEL : TOYOTA ZE1EE(EU,M)
YIL : 2019

Sorgu Tarihi : 12.10.2026 15:22:38