
Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	G4EE8184470
Marka	HYUNDAI
Tipi	Getz
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	lang.expertiseRepor
Motor Hacmi	1399 CC
Model Yılı	2009
Renk	Gri
Motor Gücü	71 KW
Yakıt	Benzin-LPG



HYUNDAI	TB	
(D.3) TİCARİ ADI GETZ 1.4DOHC	(D.4) MODEL YILI 2009	(J) ARAÇ SINIFI M1
(D.5) CİNSİ OTOMOBİL	(R) RENGİ GRİ	
(P.5) MOTOR NO G4EE8184470		
(E) ŞASE NO KMHBU51DP9U870176		
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1208 kg.	(F.1) AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1510 kg.	
(G) KATAR AĞIRLIĞI --- kg.	(G.2) RÖMORK AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 0 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1399 cm³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 71.3 kw	
(P.3) YAKIT CİNSİ BENZİNLİ - LPG	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI(Motosiklet) ---kw/kg	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 09.09.2026 14:34 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01CNH01
Şasi No : KMHBU51DP9U870176
Test No : 185731

Giriş Tarihi : 09.09.2026 17:33
Çıkış Tarihi : 09.09.2026 17:39
Giriş KM 243254


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01CNH01
Şasi No : KMHBU51DP9U870176
Test No : 185731

Giriş Tarihi : 09.09.2026 17:33
Çıkış Tarihi : 09.09.2026 17:39
Giriş KM 243254

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	DEĞİŞMİŞ
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	DEĞİŞMİŞ	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön - arka tampon değişmiş motor kaputu değimiş sol arka çamurluk boyalı bagaj değişmiş sağ arka çamurluk boyalı sağ arka kapı boyalı sağ sol güneşlikler yok teyp çerçevesi yok klima yönlendirme menfezi yok sol arka kapı hasarlı sol arka çamurluk ezik farlar deforme pandizot yok sol tavan kenar direği ezik (bagaj havuzu- arka panel bölgesi işlemli, arka panel değişmiş) bagaj kartonu hasarlı (motorda üst horozlarda ses mevcut) (debriyaj takılı kalıyor baskı balata zayıf) araç genelinde güneş yanığı mevcut araç genelinde içinde ve dışında yaşa ve kilometreye bağlı ezik çizik ve deformeleri mevcuttur

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01CNH01	05/04/2024	202171	B+LPG
01CNH01	28/03/2022	159858	B+LPG
01CNH01	27/03/2020	129270	B+LPG
35AL9874	24/03/2018	82692	BENZİN
35AL9874	29/03/2016	63929	BENZİN
35AL9874	03/04/2014	48243	BENZİN

ŞASİ NUMARASI : KM**********76
MARKA MODEL : HYUNDAI TB
YIL : 2009

Sorgu Tarihi : 09.09.2026 17:38:58