Plaka : 01EA740
Şasi No : NLAFC8520JW002704
Test No : 185895

Giriş Tarihi : 24.09.2026 10:50
Çıkış Tarihi : 24.09.2026 10:56
Giriş KM 203372

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	N16A15122674
Marka	HONDA
Tipi	Civic
Cinsi	Sedan
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1597 CC
Model Yılı	2018
Renk	Beyaz
Motor Gücü	88 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 24.09.2026 07:52 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01EA740
Şasi No : NLAFC8520JW002704
Test No : 185895

Giriş Tarihi : 24.09.2026 10:50
Çıkış Tarihi : 24.09.2026 10:56
Giriş KM 203372


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	DEĞİŞMİŞ	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön-arka tampon boyalı bagaj değişmiş arka panel değişmiş ön tampon demiri değişmiş -vites topuzu hasarlı -sol arka çamurluk ezik ön- arka tampon hasarlı -sağ dikiz aynası hasarlı -sağ yanda ezik çizikler mevcut -üzerinde kışlık lastikleri mevcut deforme -üzerinde çelik jant mevcut değil -farlar deforme kaput ucu hafif ezik taş izi -(tavan arka kenarında boya atmasına istinaden rötuş boya mevcut) -sağ arka stop çatlak -(aracın fişek darbe sensörü uyarısı yanıyor)

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01EA740	09/01/2026	180896	DİZEL
01EA740	06/01/2024	115273	DİZEL
01EA740	05/01/2022	29431	DİZEL

ŞASİ NUMARASI : NL**********04
MARKA MODEL : HONDA FC
YIL : 2018

Sorgu Tarihi : 24.09.2026 10:55:16