Plaka : 34PGK857
Şasi No : VF1RJA00276234642
Test No : 185994

Giriş Tarihi : 07.10.2026 11:39
Çıkış Tarihi : 07.10.2026 17:22
Giriş KM 6778

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	H4DE470U960645
Marka	RENAULT
Tipi	Clio
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	999 CC
Model Yılı	2025
Renk	Gri
Motor Gücü	67 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 05.10.2026 08:39 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5457639232
TC/Mersis	10309440988

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 34PGK857
Şasi No : VF1RJA00276234642
Test No : 185994

Giriş Tarihi : 07.10.2026 11:39
Çıkış Tarihi : 07.10.2026 17:22
Giriş KM 6778


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			


Mikron Kaydı Raporu



Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları



DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
ALTERNATÖR	Orijinal	1
ŞANZUMAN YAĞI	Orijinal	7
SES KESİCİ KEÇE SOL ÖN	Orijinal	1
SES YALITIM KEÇESİ SAĞ ÖN	Orijinal	1
ARKA TABAN SACI İZOLASYON KEÇESİ	Orijinal	1
SESSİZLEŞTİRİCİ	Orijinal	1
1234YF KLIMA GAZI 100 ML	Orijinal	6
MOTOR YAĞI	Orijinal	42
ATEŞLEME BUJİSİ	Eşdeğer	3
ALTERNATÖR KAYIŞI 7PK1185	Orijinal	1
POLEN FİLTRESİ	Orijinal	1
HAVA FİLTRESİ	Orijinal	1
SES KESİCİ KEÇE	Orijinal	1
BALATA SPREYİ	Eşdeğer	5
YAĞ FİLTRESİ	Orijinal	1

- Aracın değişen parça listesi



- Aracın servis tarihçesi

Kaporta ve Kondisyon Notları

- 34pgk857 ön tampon çizik arka tampon çizik araç genelinde muhtelif ezik çizik mevcut
- Aracın sağ iki kapısı vida başları fabrikasyon anahtar izi
- Aracın 272.500 tl sel-su baskını trameri mevcuttur.değişen parça listesi görsel olarak eklenmiştir.aracın kilometresi gösteri ekranında 6.779 olup tramer değişen parça sorgusunda sehven 27.461 olarak yazılmıştır hasarın yapıldığı servis raporunda kilometrenin 6.484 oluğu görsellere eklenmiştir