Plaka : 01AZB216
Şasi No : WF0MXXGCHMLL49322
Test No : 186003

Giriş Tarihi : 06.10.2026 11:04
Çıkış Tarihi : 06.10.2026 11:08
Giriş KM 201000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	LL49322
Marka	FORD
Tipi	Focus
Cinsi	Sedan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1499 CC
Model Yılı	2020
Renk	Gri
Motor Gücü	88 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 06.10.2026 08:05 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5457639232
TC/Mersis	10309440988

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01AZB216
Şasi No : WF0MXXGCHMLL49322
Test No : 186003

Giriş Tarihi : 06.10.2026 11:04
Çıkış Tarihi : 06.10.2026 11:08
Giriş KM 201000


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AZB216
Şasi No : WF0MXXGCHMLL49322
Test No : 186003

Giriş Tarihi : 06.10.2026 11:04
Çıkış Tarihi : 06.10.2026 11:08
Giriş KM 201000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	LOKAL BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon boyalı arka tampon boyalı sağ arka çamurluk lokal boyalı. ön panjur kırık. sağ arka kapı ezik. kaputta noktasal ezikler var. araç dışında muhtelif ezik çizik ve zedeler mevcut. üst kapak kısmında yağ kaçağı mevcut. lastiklerde hafif deformeler var. araç fabrikasyon çift mikron.aracın sol ön sis farı su almış sol ön cam direği sigara yanığı

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01AZB216	21/08/2025	172865	DİZEL
34DKU859	17/08/2023	115214	DİZEL

ŞASİ NUMARASI : WF**********22
MARKA MODEL : FORD DEH
YIL : 2020

Sorgu Tarihi : 06.10.2026 11:08:27