
Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	10XVDV1736666
Marka	OPEL
Tipi	Grandland X
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1199 CC
Model Yılı	2020
Renk	Beyaz
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 06.10.2026 14:40 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5457639232
TC/Mersis	10309440988

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 34DRR897
Şasi No : W0VZRHNSXL6057240
Test No : 186013

Giriş Tarihi : 06.10.2026 17:40
Çıkış Tarihi : 06.10.2026 17:45
Giriş KM 99559


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34DRR897
Şasi No : W0VZRHNSXL6057240
Test No : 186013

Giriş Tarihi : 06.10.2026 17:40
Çıkış Tarihi : 06.10.2026 17:45
Giriş KM 99559

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kanaat Notu

Araç genelinde fabrikasyon boya pisliği mevcut

Kaporta ve Kondisyon Notları

- 34drr897 ön tampon çizik s sol arka çamurluk ezik arka tampon çizik bagaj plastik çizik sağ ön çamurluk nokta ezik çizik ön tamponda taş izi boya pisliği mevcut araç çift renk tavan direkleri tavan arka kısım mikron değerleri yüksek arka havalandırma sağ menfez kırık aracın bakım ışığı yanıyor araçın turbo hava hortumu yağ kaçağı sol akis körüğü üstü yağ kaçağı motorda yap kaçağı mevcut araca triger bakımı önerilir araçın sol arka stop lambası uyarısı veriyor araç genelimde muhtelif ezik çizik göçük mevcut

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34DRR897	24/11/2025	88792	BENZİN
34DRR897	10/11/2023	56936	BENZİN

ŞASİ NUMARASI : W0**********40
MARKA MODEL : OPEL Z
YIL : 2020

Sorgu Tarihi : 06.10.2026 17:44:56