
Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	R9NA402C029992
Marka	MERCEDES-BENZ
Tipi	Vito
Cinsi	Minibüs
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1750 CC
Model Yılı	2021
Renk	Beyaz
Motor Gücü	100 KW
Yakıt	Dizel



(2) TESCİL SIRA NO: 202512161038295208O	(I) TESCİL TARİHİ: 16/12/2025	(C.1
(D.1) MARKASI: ERCEDES-BENZ	(D.2) TİPİ: 639/4	(C.1 KOZ
(D.3) TİCARİ ADI:	(D.4) MODEL YILI: 2021 / (J) ARAÇ SINIFI: M2	SEYI
(P.5) CİNSİ: MİNİBÜS-CA TEK	(R) RENGİ: BEYAZ	(Z.1 VE
(P.5) MOTOR NO: R9NA402C029992		
(E) ŞASE NO: W1V44760513891502		
(F.1) NET AĞIRLIĞI: 2264 kg.	(F.1) AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI: 3050 kg.	
(G) KATAR AĞIRLIĞI: 4750 kg.	(G.2) RÖMORK AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI: 1700 0 kg.	(Z.2 mua.
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil): 10	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI: ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ: cm³	(P.2) MOTOR GÜCÜ: kw	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 09.04.2026 10:57 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 07BCT381
Şasi No : W1V44760513891502
Test No : 183496

Giriş Tarihi : 30.09.2026 13:57
Çıkış Tarihi : 30.09.2026 10:58
Giriş KM 206667


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 07BCT381
Şasi No : W1V44760513891502
Test No : 183496

Giriş Tarihi : 30.09.2026 13:57
Çıkış Tarihi : 30.09.2026 10:58
Giriş KM 206667

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araca ağır bakım gerekli
- Turbo enjektör bakımı gerekli
- Partikül filtresi temizliği gerekli
- Airbag uyarı ışığı yanıyor
- Elektirikli sürgülü kapı tutukluk yapıyor
- Araç genelinde içinde ve dışında muhtelif yerlerinde ezik çizik zede deforme ve düzeltmeler mevcuttur

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
07BCT381	13/12/2025	206527	DİZEL
07BCT381	01/11/2024	157174	DİZEL
07BCT381	26/10/2023	100030	DİZEL
34ALR17	28/09/2022	46771	DİZEL
03ACY370	03/08/2021	42	DİZEL

ŞASİ NUMARASI : W1**********02
MARKA MODEL : MERCEDES-BENZ 639/4
YIL : 2021

Sorgu Tarihi : 09.04.2026 14:02:16