Plaka : 34PU0431
Şasi No : NM0LXXTACLGA31695
Test No : 183374

Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41
Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	GA31695
Marka	FORD
Tipi	Transit Courier
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1560 CC
Model Yılı	2016
Renk	Beyaz
Motor Gücü	70 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 02.04.2026 08:31 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	tekbas
Telefon	5383595830
TC/Mersis	12628317460

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 34PU0431
Şasi No : NM0LXXTACLGA31695
Test No : 183374

Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41
Giriş KM 144000


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34PU0431
Şasi No : NM0LXXTACLGA31695
Test No : 183374

Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41
Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Muhtelif yerlerinde ezik-çizik-göçük-kuru çekiç mevcut. sağ–sol ön şaseler hafif çektirme işlemi mevcut sağ ön podye kılıç sacı işlemli. ön tampon demiri hasarlı. ön panel kırık. radyatör alt bağlantı ayakları kırık. far kulakları kırık. motor kaputunun iç kısmı hasarlı.

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34PU0431	18/11/2023	109822	DİZEL
34PU0431	03/04/2021	82622	DİZEL
34PU0431	26/03/2019	52760	DİZEL

ŞASİ NUMARASI : NM**********95
MARKA MODEL : FORD JB8
YIL : 2016

Sorgu Tarihi : 02.04.2026 11:40:56