EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4442495	**Tarih**	05.10.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	**Paket Tutarı**	-
Plaka	34AYC338	**Şasi**	WVWZZZCD8SW007410
KM	**20,095**	**Yıl**	2024
Marka	VOLKSWAGEN	**Model**	GOLF
Yakıt Tipi	Hibrit (Benzin/Elektrik)	**Motor Gücü**	85 KW - 114 BG
Renk	GRİ	**Motor Numarası**	
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		**ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ**	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**Ad Soyad**	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	**TC/Vergi/Mersis**	1250360987
Telefon	5337041616	**Telefon**	5337041616

- WVWZZZCD8SW007410 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 11 sayfadan oluşmaktadır.
Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.





Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.
Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.
Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34AYC338	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**05.10.2026 | 10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	05.10.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır	

İşlem Tarihi:	**05.10.2026 | 10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısmında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	Yağ Çubuğu Elektronik
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	9

Periyodik bakım tavsiye edilir

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

İşlem Tarihi:	**05.10.2026	10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLI	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORIJINAL	EZIK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34AYC338	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**05.10.2026	10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	**! Lokal Boyalı**
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	**! Boyalı**
37. Taban Sacı	**! Kapalı Aksam Bakılamadı**
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	**! Var**
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	4 / 20

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34AYC338	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**05.10.2026 | 10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ





DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34AYC338	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**05.10.2026 | 10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	**Ortalama Mikron Değeri**	124.86
Mikron Değerleri	112.4ZN/112.5ZN/121.3ZN/112.5ZN/117.5ZN/128.2ZN/121.3ZN/113.8ZN/113.9ZN/113.9ZN/132.2ZN/119.6ZN/116.8ZN/119.3ZN/126.7ZN/126.8ZN/137.0ZN/113.2ZN/117.9ZN/117.9ZN/126.5ZN/126.5ZN/120.1ZN/124.5ZN/126.7ZN/121.2ZN/131.5ZN/128.9ZN/128.8ZN/143.6ZN/132.9ZN/134.3ZN/130.6ZN/127.5ZN/144.9ZN/151.6ZN		

Ölçüm Alanı	Kaput	**Ortalama Mikron Değeri**	308.88
Mikron Değerleri	288.4ZN/304.1ZN/317.2ZN/313.6ZN/336.7ZN/306.0ZN/336.2ZN/328.9ZN/321.1ZN/291.6ZN/313.0ZN/292.3ZN/283.8ZN/267.0ZN/292.8ZN/289.5ZN/284.7ZN/277.6ZN/303.5ZN/319.8ZN/324.0ZN/324.1ZN/341.4ZN/355.9ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	297.91
Mikron Değerleri	311.3ZN/289.8ZN/306.7ZN/313.8ZN/318.5ZN/318.4ZN/302.3ZN/294.3ZN/274.7ZN/262.4ZN/297.7ZN/297.7ZN/300.9ZN/300.9ZN/296.9ZN/280.3ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	108.82
Mikron Değerleri	107.4ZN/101.5ZN/106.9ZN/103.2ZN/108.3ZN/113.8ZN/127.3ZN/115.7ZN/121.0ZN/110.0ZN/114.9ZN/93.7ZN/105.4ZN/99.6ZN/107.6ZN/104.8ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	113.66
Mikron Değerleri	119.1ZN/123.4ZN/117.2ZN/103.6ZN/103.5ZN/112.8ZN/121.0ZN/120.9ZN/132.0ZN/111.4ZN/106.6ZN/106.7ZN/106.6ZN/106.5ZN/106.5ZN/120.8ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	114.39
Mikron Değerleri	102.9ZN/95.2ZN/107.9ZN/99.5ZN/113.3ZN/113.2ZN/117.5ZN/111.3ZN/118.4ZN/118.5ZN/111.1ZN/116.6ZN/125.8ZN/125.7ZN/121.5ZN/131.8ZN		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	**Ortalama Mikron Değeri**	0
Mikron Değerleri			

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	**Ortalama Mikron Değeri**	98.64
Mikron Değerleri	98.5ZN/86.8ZN/80.5ZN/95.0ZN/107.0ZN/95.8ZN/93.8ZN/101.6ZN/101.7ZN/110.7ZN/97.4ZN/91.2ZN/91.3ZN/110.2ZN/120.0ZN/96.7ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	463.94
Mikron Değerleri	179.0ZN/163.3ZN/154.5ZN/165.8ZN/175.5ZN/188.0ZN/226.6ZN/749.5/315.8/272.0ZN/1055.1/1080.2/645.0/246.0/861.0ZN/945.7		

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34AYC338	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**05.10.2026 | 10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	797.43
Mikron Değerleri	255.3ZN/209.9/649.4/908.3/1596.1/994.6/806.2/216.0ZN/556.4/1114.9ZN/1651.3/1376.6ZN/268.1/748.4/1011.1/396.3		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	638.99
Mikron Değerleri	894.2/1201.6/912.3/808.0/719.5ZN/643.0/679.2/772.7/419.4ZN/467.0ZN/452.5ZN/496.2ZN/354.6ZN/270.4ZN/385.3ZN/748.0ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	300.26
Mikron Değerleri	291.3ZN/300.0ZN/307.5ZN/297.4ZN/297.3ZN/301.4ZN/301.4ZN/275.2ZN/275.1ZN/300.9ZN/319.5ZN/314.2ZN/325.0ZN/297.7ZN/302.3ZN/297.9ZN		

İşlem Tarihi:	**05.10.2026	10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	85 KW - 114 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

İşlem Tarihi:	**05.10.2026	10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

ARAÇ RESİMLERİ







İşlem Tarihi:	**05.10.2026	10:05:21 - 11:08:57**	**Şasi No:**	**WVWZZZCD8SW007410**
Marka :	**VOLKSWAGEN**	**Model**	**GOLF / 2024**

SORGULAMA SONUÇLARI

HASAR SORGU

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 116 DSG LIFE FL

Şasi No: ***7410

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 05.10.2026 10:09 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 406bc0b65c8186f214a9c36f07b59482

YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58

	PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
	34AYC338	**MÜŞTERİ İMZA** :	