
İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

Kaporta ve Boya Kontrolü




D Değişmiş	B Boyalı	YB Yarım Boyalı	STB Sökme takma boyalı
EM Ezik Ve Çizik Mevcut	O Orijinal		

İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	Mevcut Değil
Araç karoserinde ezik ya da çizik var mı?	Kılcal çizikler ve hafif ezikler mevcut
Güneş Yanığı	Yok

Notlar

arac etrafında ezik cizik gamze var arka tampon hasar far farlar deforme kapakları kırık boyasız onarım yapılan yerler var

İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	Sökme Takma	2 Ön Tampon Demiri	Orijinal
3 Arka Panel	Orijinal	4 Ön Sol Şasi	Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	Orijinal	6 Sol Podye Sacı	Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	Orijinal	10 Sol Arka Şasi	Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	Değişen
15 Taban Sacı	Orjinal	16 Havuz Sacı	Orjinal
17 Stop Sacı Kontrolü	Orijinal	18 Sol Marşpiyel	Ezik
19 Sağ Marşpiyel	Ezik	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	Orijinal	24 Sağ Orta Direk	Orijinal
25 Sol Orta Direk	Orijinal	26 Sol Frangart	Orijinal
27 Sağ Frangart	Orijinal	28 Ön Panjur	Değişmiş

İşlemi Yaptıran

O*******

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	Yağ Kaçağı	
Enjektor Kontrol	İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	Deforme	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	İyi	
Motor Arıza Işığı	Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	CVT Şanzıman	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	İyi	
Volant Kontrolü	CVT Şanzıman	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	Yok	

İşlemi Yaptıran

O*******

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	İyi	
İntercooler Kontrolü	İyi	
Direksiyon Pompası	İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	İyi	
Hava Filtre Kabini	İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	Orta	
Radyatör Peteği	İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	Yok	
Klima radyatörü ve boruları	İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	Orta	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	Yoğun	
Şarj Dinamosu	İyi	
Marş Dinamosu	İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	İyi	
Klima Kompresörü	İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	İyi	
Yol Testi	Yapıldı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	İyi	

Notlar

İşlemi Yaptıran

O*******

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	İyi	
Krank Keçesi	İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	İyi	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	İyi	
Direksiyon Kutusu	İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	Sürtme Mevcut	
Motor Kulakları	İyi	
Şanzıman Kulakları	İyi	
Katalizör Kontrolü	İyi	
Vites Kutusu	İyi	
Şanzıman Kovanı	İyi	
Direksiyon Körükleri	İyi	

Notlar


İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/3)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Airbag - Hava yastığı arıza ikazı	Hata kodu yok	
Motor elektroniği arıza ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Fren sistemleri ABS-ESR elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Dijital klima elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Elektrikli direksiyon kumanda elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Otomatik şanzıman elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Akü ikazı kaydı	Hata Kodu Yok	
Merkezi elektronik ikazı kaydı	Hata Kodu Yok	
Diğer arıza ikazları kaydı	**Hata Kodu Var**	





İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (2/3)






İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (3/3)



İşlemi Yaptıran

O*******

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	İyi	
Aks Körükleri	İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	Orta	
Ön Amortisörler	Orta	
Arka Amortisörler	Orta	
Ön Fren Disk Kontrolü	Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	Orta	
Arka Amortisör Takozları	İyi	
Ön Düzende Ses Var mı?	Yok	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	İyi	
Ön ve Arka Salıncaklar	İyi	
Rot Başları	İyi	
Aks Burçları	İyi	
Aks	İyi	
Rot Kolu	İyi	
Z Rotları	İyi	
Porya Bilyaları	İyi	
Rotiller	İyi	
Viraj Demiri	Var	
Travers Kontrolü	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	Sürtme Mevcut	

Notlar

İşlemi Yaptıran

O*******

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Korna kontrol	Çalışıyor	
Havalandırma ızgaralarının kontrolü	İyi	
Multimedia ekranı kontrolü	İyi	
Torpido bölmesi kontrolü	İyi	
Direksiyon iç mafsal boşluk kontrol	İyi	
Direksiyon simidi tuşları kontrol	**Çalışıyor Deforme Mevcut**	
Direksiyon simidi	**Deforme**	
Kapı kilitleri kontrolleri	Çalışıyor	
İç konsollar	İyi	
Sigorta kutusu kontrolleri	İyi	
Kalorifer kontrolü	Çalışıyor	
Silecek kolu kontrolü	Çalışıyor	
Far kolu kontrolü	Çalışıyor	
Koltuk kafalıkları	İyi	
Klima kontrol paneli fonksiyonları	Çalışıyor	
Teyp tuşları fiziki kontrolü	İyi	
Kapı cam motorları kontrolü	Çalışıyor	
Cam tavan perdesi	Orjinalinde Yok	
Vites kolu (düğmesi) ve körüğü	İyi	

İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Tavan döşemeleri	İyi	
Kapı döşemeleri	İyi	
Merkezi kilit sistemi kontrolü	Çalışıyor	
Arka koltuk döşemeleri	İyi	
İç lamba kontrolleri	Çalışıyor	
Çakmaklık kontrol	Var	
Pedal lastikleri kontrol	İyi	
Sağ sol ön güneşlik kontrol	Sorunsuz	
Cam, ayna kumanda tuşları	İyi	
Koltuk yön mekanizmaları	Çalışıyor	
Gösterge paneli ekranı	İyi	
Tavan tutamaçları	İyi	
El freni kolu ve mandalı	İyi	
Emniyet kemerleri ve tokaları	İyi	
Ön koltuk döşemeleri	İyi	
Bagaj döşemesi	İyi	
Pandizot	Yok	
Halı döşemeleri	İyi	
Paspaslar	Var	
Kapı gergileri kontrolü	İyi	
Kaput iç kilit kolu kontrolü	İyi	
Küllük	Var	

Notlar

arac ıcında kullanıma baglı kir ve deformeler var arçakoltuklarında lekele rvar plastik trimlerde cizikler var *

İşlemi Yaptıran

O*******

Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

Lastik tarihleri ve diş derinlikleri, basınç lastikler orta

Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Far Elektroniği	Çalışıyor	
Sinyaller	Çalışıyor	
Sis farları	Çalışıyor	
Dikiz aynaları ve çerçeveleri	İyi	
Jant ve jant kapakları	Sürtme İzi Mevcut	
Cam Fitilleri	İyi	
Kapı İç Fitilleri	İyi	
Bagaj Açma Kapama	İyi	
Davlumbazlar kontrol	İyi	
Diğer camlar	İyi	
Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü	İyi	
Kapı kolları kontrolü	İyi	
Arka plaka lambası	Çalışıyor	
Reflektör	İyi	
Stoplar	Çalışıyor	
Ön silecek silgi kontrolü	İyi	
Tavan çıtaları	İyi	
Arma ve model yazısı kontrolü	İyi	
Kapı bantları, çıtaları	İyi	
Anten	İyi	
Park sensörü	Çalışıyor	
Bagaj amortisörü	Çalışıyor	
Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması	İyi	
Avadanlık	Var	
Stepne	Var	

Notlar

İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

Conta (CO2 Kaçak) Yanık Testi Kontrolü

Kaçak Görülmedi



İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

Usta Görüşü

İÇ EKSPERTİZ NOTLARI

arac ıcınde kullanıma baglı kir ve deformeler var arçakoltuklarında lekele rvar plastik trimlerde cizikler var *

İşlemi Yaptıran

O*******

İstanbul Ümraniye Tepeüstü Oto Ekspertiz
5551859136
TEPEÜSTÜ MAH. ALEMDAĞ CAD. DEMIROTOMOTIV NO: 548
ÜMRANİYE/ İSTANBUL
ONUR SONYÜREK
ALEMDAĞ
TSE HYB Belge No: ----
ONUR SONYÜREK
TC Kimlik No: 7740356844

Airbag - Hava Yastığı Cihaz ve Fiziki Kontrolü

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Yolcu yan hava yastığı (ön göğüs) kontrol	Orijinal	
Sağ perde hava yastığı kontrol	Orijinal	
Sol perde hava yastığı kontrol	Orijinal	
Emniyet Kemeri Elektronik Kontrol	Orijinal	
Yan hava yastığı (koltuklar) kontrol	Orijinal	

Notlar

perde hava yastıkları tarihleri görülemedi bir işlem görülmedi -

İşlemi Yaptıran

O*******