
Model Yılı	**2017**	Şube	**ANTALYA - KEPEZ**
Marka / Model	**Toyota / Corolla**	Belge No	**V20260917110924844**
Vites Tipi	**Otomatik**	Mersis No	**0888033582000001**
Yakıt Tipi	**Dizel**	Araç Kabul Tarihi	**2026-09-17 11:09:24**
KM	**212920**	Araç Teslim Tarihi	**2026-09-17 11:09:24**
Plaka	**07COM057**	TSE-HYB NO	
Şase No	**NMT8N3JE90R079847**	Ruhsat Beyanı	**Evet**
Motor Hacmi	**1364**	Ekspertiz Paketi	**Galeri Paket**

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☑ **Kaporta Boya Testi**
- ☑ **Motor Mekanik Testi**
- ☑ **Araç İç Kontroller**
- ☑ **Araç Alt Kontroller**
- ☑ **Lastik ve Jant Kontroller**
- ☑ **Diagnostik Cihaz Kontroller**
- ☑ **Genel Değerlendirme**

Fotoğraflar







Servis Müdürü	Müşteri (Alıcı)	Müşteri (Satıcı)
	TUŞBA MOTORS	**TUŞBA MOTORS**

Scanned with CamScanner

OTOshops by ALJ

TUR ASSIST

Şube	ANTALYA - KEPEZ	KM	212920	TSE-HYB NO	
Marka / Model	Toyota / Corolla	Plaka	07COM057	Şase No	NMT8N3JE90R079847

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl
Sağ Ön Çamurluk		✓			
Sağ Ön Kapı					✓
Sağ Arka Kapı					✓
Sağ Arka Çamurluk					✓
Sol Ön Çamurluk	✓				
Sol Ön Kapı	✓				
Sol Arka Kapı					✓
Sol Arka Çamurluk					✓

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel	✓					
Motor Kaputu		✓				
Arka Panel KORDON ALTI	✓					
Bagaj Havuz Saci KORDON ALTI	✓					
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel KORDON ALTI		✓				
Sol Marşpiyel KORDON ALTI	✓					LOKAL TAŞMA

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	N
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği		✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı	✓					

NOTLAR

Aracın muhtelif yerlerinde ezik çizikler var.
TAMPONLARDA ÇİZİK DEFORME MEVCUT.

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamlarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.


Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) TUŞBA MOTORS	MÜŞTERİ (SATICI) TUŞBA MOTORS

Scanned with CamScanner

Şube	**ANTALYA - KEPEZ**	KM	**212920**	TSE-HYB NO	
Marka / Model	**Toyota / Corolla**	Plaka	**07COM057**	Şase No	**NMT8N3JE90R079847**

Kaporta Boya Raporu





KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) TUŞBA MOTORS	MÜŞTERİ (SATICI) TUŞBA MOTORS

Scanned with CamScanner

Şube	**ANTALYA - KEPEZ**	KM	**212920**	TSE-HYB NO	
Marka / Model	**Toyota / Corolla**	Plaka	**07COM057**	Şase No	**NMT8N3JE90R079847**

MOTOR BÖLÜMÜ	Durumu	Açıklama
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	İyi	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok	
Gözle Görünür Kayışlar	İyi	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler	İyi	
Motor Yağ Seviyesi Kontrolü	İyi	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	İyi	
Antifiriz Derecesi	İyi	

ALT KONTROLLER	Durumu	Açıklama
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrol	Yok	
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi	
Fren Sistemi Kontrolü	İyi	
Fren Hortumları Soğutma Sistemi Kont.	İyi	
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	İyi	
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Egzoz Sistemi	İyi	
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	İyi	
Dörtçeker Kontrolü	Yok	BU ÖZELLİK YOK

NOTLAR

Ekspertiz işleminde Triger Seti kontrolü yapılmamaktadır.
Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.
Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır.
Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır.
Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) TUŞBA MOTORS	MÜŞTERİ (SATICI) TUŞBA MOTORS

Scanned with CamScanner

Şube	**ANTALYA - KEPEZ**	KM	**212920**	TSE-HYB NO	
Marka / Model	**Toyota / Corolla**	Plaka	**07COM057**	Şase No	**NMT8N3JE90R079847**

İÇ KONTROLLER	Durumu	Açıklama
Klima Sistemi Kontrolu	Sorunsuz	
Kumanda Kontrol Dugmeleri	Sorunsuz	
Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Korna	Sorunsuz	
Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Farlar ve İç Lambalar	Sorunsuz	
Koltuklar	Sorunlu	deforme
Kapi Dosemeleri	Sorunsuz	
Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

LASTİK VE JANTLAR	Durumu	Basınç	Diş	Açıklama
Sağ Ön Lastik ve Jant	İyi	33	5	
Sağ Arka Lastik ve Jant	İyi	34	5	
Sol Ön Lastik ve Jant	İyi	33	5	
Sol Arka Lastik ve Jant	İyi	34	5	

DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI
ARIZA KAYDI YOK

GENEL DEĞERLENDİRME	Durumu	Açıklama
Motor	İyi	
Şanzıman	İyi	
Diferansiyel	İyi	
Motor ve Elektrik Donanımı	İyi	

NOTLAR

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) TUŞBA MOTORS	MÜŞTERİ (SATICI) TUŞBA MOTORS

Scanned with CamScanner