EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Konya		
Bayi Adresi	FEVZİ ÇAKMAK MH. GALERİCİLER SİTESİ 10437 SOKAK NO:16 KARATAY/KONYA		
Bayi Telefonu	05464860626	**Ekspertiz Paketi**	BOYA PAKETİ
Rapor Numarası	48735	**Paket Tutarı**	0.00 TL
Plaka	59AGV358	**Şasi**	VF3MCYHZUNS177968
KM	**67,866**	**Yıl**	2022
Marka	PEUGEOT	**Model**	3008
Yakıt Tipi	Dizel	**Motor Gücü**	130 BG - 98 KW
Renk	MAVİ	**Tarih**	05.09.2026
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		**ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ**	
Ad Soyad	ÜNÜVAR MUSA	**Ad Soyad**	ÜNÜVAR MUSA
TC/Vergi/Mersis		**TC/Vergi/Mersis**	11111111111
Telefon	**********	**Telefon**	**********

- VF3MCYHZUNS177968 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Raporun orijinalliğini ekspertiz bilgilendirme sayfası ve tüm sayfaların alt kısmında bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Abdullah Arıkan - Fevzi Çakmak Mah. Galericiler Sitesi 10437 Sokak No:16 Karatay/KONYA Selçuk VD: 17441899698 Tel: 05464860626 tarafından düzenlenmiştir.
- Bu rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 4 sayfadan oluşmaktadır.



Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER OTO ANALİZ BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

PLAKA	: 59AGV358	**MÜŞTERİ AD SOYAD**	: ÜNÜVAR MUSA	**BAYİ KAŞE/İMZA**
TUTAR	: 0.00 ₺	**MÜŞTERİ İMZA**	:	


SERİ NO

İşlem Tarihi:	05.09.2026 | 12:30:24 - 12:45:00	Şasi No:	VF3MCYHZUNS177968
Marka :	PEUGEOT	Model	3008 / 2022

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



İşlem Tarihi:	**05.09.2026	12:30:24 - 12:45:00**	**Şasi No:**	**VF3MCYHZUNS177968**
Marka :	**PEUGEOT**	**Model**	**3008 / 2022**

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


1. Sol Şase	Orijinal
2. Sağ Şase	Orijinal
3. Podye Sol	Orijinal
4. Podye Sağ	Orijinal

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	4


ARAÇ GENELİ MUHTELİF İNCE EZİK-ÇİZİK MEVCUT.MİKRON DEĞERLERİ YÜKSEK.ARAÇ ÇİFT RENK.

İşlem Tarihi:	05.09.2026	12:30:24 - 12:45:00	
Marka :	PEUGEOT	Şasi No:	VF3MCYHZUNS177968
Model	3008 / 2022		

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ







DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	