
KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Otomobil > Seat > Toledo > 1.4 TDI > Style
Plaka : 67ABN010
Şase No : VSSZZZNHZG1014478
Adres : İsmet Paşa Mah. İnönü Cad. No:212D, 67800 Devrek/Zonguldak DEVREK ZONGULDAK

Ekspertiz Tarihi : 23.09.2026 18:27:31 / 23.09.2026 19:01:05
Firma Unvanı: Başoğlu Oto Ekspertiz / TSE-HYB No : 14-HYB-917



Önemli Not: Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 3 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Google Play App Store

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

garantiliarabamcom

KOSGEB TÜRKAK PATENDED TURK PATENT ISO 9001 YERLİ ÜRETİM

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.


KAPORTA BOYA EKSPERTİZ


Marka Model : Otomobil > Seat > Toledo > 1.4 TDI > Style
Plaka : 67ABN010
Şase No : VSSZZZNHZG1014478

Ekspertiz Tarihi : 23.09.2026 18:27:31 / 23.09.2026 19:01:05
Firma Unvanı: Başoğlu Oto Ekspertiz / TSE-HYB No : 14-HYB-917


Adres : İsmet Paşa Mah. İnönü Cad. No:212D, 67800 Devrek/Zonguldak DEVREK ZONGULDAK


Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 3 sayfadan oluşmaktadır.











garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Google Play
App Store

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

garantiliarabamcom

KOSGEB TÜRKAK PATENTED TÜRK PATENT MADE IN TÜRKİYE ISO 9001 CE YERLİ ÜRETİM

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Otomobil > Seat > Toledo > 1.4 TDI > Style
Plaka : 67ABN010
Şase No : VSSZZZNHZG1014478
Adres : İsmet Paşa Mah. İnönü Cad. No:212D, 67800 Devrek/Zonguldak DEVREK ZONGULDAK

Ekspertiz Tarihi : 23.09.2026 18:27:31 / 23.09.2026 19:01:05
Firma Unvanı: Başoğlu Oto Ekspertiz / TSE-HYB No : 14-HYB-917

BOYA EKSPERTİZ

Sağ Ön Direk	: Hatasız	Sol Ön Direk	: Hatasız
Sağ Orta Direk	: Hatasız	Sol Orta Direk	: Hatasız
Sağ Arka Direk	: Hatasız	Sol Arka Direk	: Hatasız
Sağ Ön Çamurluk	: Lokal Boyalı	Sol Ön Çamurluk	: Boyalı
Sağ Ön Kapı	: Hatasız	Sol Ön Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Kapı	: Lokal Boyalı	Sol Arka Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Çamurluk	: Boyalı	Sol Arka Çamurluk	: Hatasız
Kaput	: Değişmiş	Bagaj	: İşlem Boyalı
Sağ Marşpiyel	: Boyalı	Sol Marşpiyel	: Hatasız
Tavan	: Hatasız		
Ön Panel	: Değişmiş	Arka Panel	: Hatasız
Ön Tampon	: Plastik	Arka Tampon	: Plastik

KAPORTA EKSPERTİZ

Sağ Ön İç Direk	: Hatasız	Sol Ön İç Direk	: Hatasız
Sağ Orta İç Direk	: Hatasız	Sol Orta İç Direk	: Hatasız
Sağ Arka İç Direk	: Hatasız	Sol Arka İç Direk	: Hatasız
Sağ Ön Şase	: Hatasız	Sol Ön Şase	: Hatasız
Sağ Orta Şase	: Hatasız	Sol Orta Şase	: Hatasız
Sağ Arka Şase	: Hatasız	Sol Arka Şase	: Hatasız
Sag Ön Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Ön Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Arka Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı İçi	: Hatasız	Sol Arka Kapı İçi	: Hatasız
Sol Ön Podye Sacı	: Hatasız	Sağ Ön Podye Sacı	: Hatasız
Sağ Arka Podye Sacı	: Hatasız	Sol Arka Podye Sacı	: Hatasız
Ön Tampon Demiri	: Hatasız	Arka Tampon Demiri	: Hatasız
Bagaj Havuzu	: Hatasız	Taban Sacı	: Hatasız
Sağ Şase Ucu	: Hatasız	Sol Şase Ucu	: Hatasız
Sağ Ön Kule	: Hatasız	Sol Ön Kule	: Hatasız
Sağ Üst Direk	: Hatasız	Sol Üst Direk	: Hatasız

Kaporta Boya Açıklama: -

yer yer ezik ve çizikler mevcut

Önemli : Kaporta boya Ekspertiz Sonucu 5 sayıdan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

garantiliarabamcom

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

Marka Model : Otomobil > Seat > Toledo > 1.4 TDI > Style
Plaka : 67ABN010
Şase No : VSSZZZNHZG1014478
Adres : İsmet Paşa Mah. İnönü Cad. No:212D, 67800 Devrek/Zonguldak DEVREK ZONGULDAK

Ekspertiz Tarihi : 23.09.2026 18:27:31 / 23.09.2026 19:01:05
Firma Unvanı: Başoğlu Oto Ekspertiz / TSE-HYB No : 14-HYB-917

Araç Bilgileri :

Marka Model	: Otomobil > Seat > Toledo > 1.4 TDI > Style
Plaka	: 67ABN010
Şase No	: VSSZZZNHZG1014478
Model Yılı	: 2015
Motor No	: CUS180477
Renk	: Beyaz
Km	: (Giriş) 199,362 - (Çıkış) 199,362
Motor Tipi	: Dizel Turbo
Vites	: Otomatik
Çekiş	: Önden Çekiş
Yakıt Tipi	: Dizel
Kasa Tipi	: Sedan

Araç Ağırlığı	: 1255
Ruhsat Motor Hacmi	: 1422
Ruhsat Kw	: 66
Hasar Durumu	: Yok
Uyruk	: TR plakalı
Satıcı/Kimden	: Sahibinden
Araç Durumu	: İkinci El
Kullanım Şekli	: BİNEK ARAÇ

☐ Garantisi Var

Araç Sahibi Beyanı :


Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

Ruhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

Ekspertiz Paketi :

Paket :Kaporta Boya Paketi
Ekspertiz Ücreti: 2500

Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar :



Bu Ekspertiz Raporu VSSZZZNHZG1014478 Şase Numaralı araca ait ekspertiz raporudur.

Oto ekspertiz sonucu fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar hükümsüzdür. Her Garantili Arabam bağımsız bir franchise işletmesidir. Yapılan işlemlerden ve oluşturulan ekspertiz raporundan hizmet aldığınız işletmenin kendisi sorumludur.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması veya Kopyalanması Yasaktır.