Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. (“Oto Sorgu”) tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitil bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz’i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1’indeki hesapla detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz’in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King’in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.’nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**

İşlemi Yaptıran	Araç Sahibi	Auto King Oto Ekspertiz Bayi
MEHMET TANRIVER	OLCAY GRUP	Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. (“Oto Sorgu”) tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitil bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz’i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1’indeki hesapla detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz’in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King’in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.’nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**

İşlemi Yaptıran	Araç Sahibi	Auto King Oto Ekspertiz Bayi
MEHMET TANRIVER	OLCAY GRUP	Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Araç Bilgileri



Araç Cinsi	Sedan
Şasi No	KMHDH41CBBU215738
Yakıt Cinsi	Benzin-LPG
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2011
Araç KM	193478
Araç Rengi	Gri

Marka	Model	Plaka
HYUNDAİ	ELENTRA	06FS5953







Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı 14 Eylül 2026 13:27 - 14 Eylül 2026 14:35

Alınan Ekspertiz Hizmeti Full Paket

Bayi Toplam Satış Fiyatı 11500,00 TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	6410313515
Adı Soyadı	OLCAY GRUP

Müşteri Bilgileri


T.C. / Vergi Kimlik	43043102850
Adı Soyadı	MEHMET TANRIVER

İşlemi Yaptıran	Araç Sahibi	İşlemi Yapan	İşyeri Sorumlusu
MEHMET TANRIVER	OLCAY GRUP		

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Kaporta ve Boya Kontrolü



BO	Boyasız Onarım	LB	Lokal Boya	YB	Yarım Boyalı	B	Boyalı
STB	Sökme takma boyalı	O	Orijinal				


İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	**Mevcut**
Modifikasyon Mevcut mu?	Mevcut Değil
Araç karoserinde ezik ya da çizik var mı?	**Derin çizik ve ezikler mevcut**
Güneş Yanığı	Yok

Notlar

ARAÇ GÖVDESİNDE NOKTASAL EZİK ÇİZİK MEVCUT. BAGAJ İŞLEMLİ LOKAL BOYA MEVCUT.SOL ÖN KAPIDA BOYASIZ ONARIM MEVCUT. KAPUTTA SÖKME TAKMA İŞLEMLİ BOYA MEVCUT. SAĞ MARSPİYELDE İŞLEMLİ BOYA MEVCUT. SOL MARSPİYELDE İŞLEMLİ BOYA MEVCUT.

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	Orijinal	2 Ön Tampon Demiri	**Değişen**
3 Arka Panel	Orijinal	4 Ön Sol Şasi	Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	**Ezik ve Çizik**	6 Sol Podye Sacı	Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	Orijinal	10 Sol Arka Şasi	Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	**İşlemli**
15 Taban Sacı	Orjinal	16 Havuz Sacı	Orjinal
17 Stop Sacı Kontrolü	Orijinal	18 Sol Marşpiyel	**İşlemli boyalı**
19 Sağ Marşpiyel	**Lokal Boya**	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	Orijinal	24 Sağ Orta Direk	Orijinal
25 Sol Orta Direk	Orijinal	26 Sol Frangart	Orijinal
27 Sağ Frangart	Orijinal	28 Ön Panjur	Orijinal

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	İyi	
Enjektor Kontrol	İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	**Bakım Gerekli**	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	İyi	
Motor Arıza Işığı	Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	**Deforme**	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	**Orta**	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	İyi	
Volant Kontrolü	İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	Yok	

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	İyi	
İntercooler Kontrolü	İyi	
Direksiyon Pompası	İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	İyi	
Hava Filtre Kabini	İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	**Orta**	
Radyatör Peteği	İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	**İşlemli**	
Klima radyatörü ve boruları	**Kaçak Mevcut**	
Antifriz derecesi kontrolü	**Orta**	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Şarj Dinamosu	İyi	
Marş Dinamosu	İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	İyi	
Klima Kompresörü	İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	İyi	
Yol Testi	Yapıldı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	İyi	

Notlar

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	**LPG İşlemli**	
Krank Keçesi	İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	Yok	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	**Yağ Kaçağı Mevcut**	
Direksiyon Kutusu	İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	Var	
Motor Kulakları	**Deforme**	
Şanzıman Kulakları	**Deforme**	
Katalizör Kontrolü	İyi	
Vites Kutusu	İyi	
Şanzıman Kovanı	İyi	
Direksiyon Körükleri	İyi	

Notlar

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049


İş Emri No: 384673


OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Airbag - Hava yastığı arıza ikazı	**Hata kodu var**	
Motor elektroniği arıza ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Fren sistemleri ABS-ESR elektroniği ikazı kaydı	**Hata kodu var**	
Dijital klima elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Elektrikli direksiyon kumanda elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Otomatik şanzıman elektroniği ikazı kaydı	Hata kodu yok	
Akü ikazı kaydı	Hata Kodu Yok	
Merkezi elektronik ikazı kaydı	Hata Kodu Yok	
Diğer arıza ikazları kaydı	**Hata Kodu Var**	

Notlar

HATA KODU MEVCUT SERVİS KONTROL ÖNERİLİR





İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	İyi	
Aks Körükleri	İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	Orta	
Ön Amortisörler	İyi	
Arka Amortisörler	İyi	
Ön Fren Disk Kontrolü	Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	Orta	
Arka Amortisör Takozları	İyi	
Ön Düzende Ses Var mı?	Yok	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	İyi	
Ön ve Arka Salıncaklar	İyi	
Rot Başları	İyi	
Aks Burçları	İyi	
Aks	İyi	
Rot Kolu	İyi	
Z Rotları	İyi	
Porya Bilyaları	İyi	
Rotiller	İyi	
Viraj Demiri	Var	
Travers Kontrolü	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	Sürtme Mevcut	

Notlar


İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Sanziman Vites Geçisleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol	İyi	

Notlar

YAPILAN YOL TESTİNDE SORUN GÖRÜLMEDİ. VİTES GEÇİŞLERİNDE HAFİF TUTUKLUK MEVCUT.

Conta (CO2 Kaçak) Yanık Testi Kontrolü

Kaçak Görülmedi



İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Korna kontrol	Çalışıyor	
Havalandırma ızgaralarının kontrolü	İyi	
Multimedia ekranı kontrolü	İyi	
Torpido bölmesi kontrolü	İyi	
Direksiyon iç mafsal boşluk kontrol	İyi	
Direksiyon simidi tuşları kontrol	Çalışıyor	
Direksiyon simidi	İyi	
Kapı kilitleri kontrolleri	Çalışıyor	
İç konsollar	İyi	
Sigorta kutusu kontrolleri	İyi	
Kalorifer kontrolü	Çalışıyor	
Silecek kolu kontrolü	Çalışıyor	
Far kolu kontrolü	Çalışıyor	
Koltuk kafalıkları	İyi	
Klima kontrol paneli fonksiyonları	Çalışıyor	
Teyp tuşları fiziki kontrolü	İyi	
Kapı cam motorları kontrolü	Çalışıyor	Sol ön cam tutukluk mevcut
Cam tavan perdesi	Orjinalinde Yok	
Vites kolu (düğmesi) ve körüğü	İyi	

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Tavan döşemeleri	İyi	
Kapı döşemeleri	**Deforme**	
Merkezi kilit sistemi kontrolü	Çalışıyor	
Arka koltuk döşemeleri	**Sigara Yanıkları Mevcut**	
İç lamba kontrolleri	Çalışıyor	
Çakmaklık kontrol	Var	
Pedal lastikleri kontrol	**Eksik**	
Sağ sol ön güneşlik kontrol	Sorunsuz	
Cam, ayna kumanda tuşları	İyi	
Koltuk yön mekanizmaları	Çalışıyor	
Gösterge paneli ekranı	İyi	
Tavan tutamaçları	İyi	
El freni kolu ve mandalı	İyi	
Bagaj iç kısım açma tuşu	**Çalışmıyor**	
Emniyet kemerleri ve tokaları	İyi	
Ön koltuk döşemeleri	**Deforme**	
Bagaj döşemesi	İyi	
Pandizot	Yok	
Halı döşemeleri	İyi	
Paspaslar	Var	
Kapı gergileri kontrolü	İyi	
Kaput iç kilit kolu kontrolü	İyi	
Küllük	Var	

Notlar

ARAÇ İÇİNDE KULLANIMA BAĞLI KİR-LEKE DEFORMELER MEVCUT. SOL GÜNEŞLİK AYDINLATMASI ÇALIŞMIYOR

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

Lastik tarihleri ve diş derinlikleri, basınç	**2022 KIŞLIK**
Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi	**195-65-15**

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Far Elektroniği	Çalışıyor	
Sinyaller	Çalışıyor	
Sis farları	Çalışıyor	
Dikiz aynaları ve çerçeveleri	İyi	
Jant ve jant kapakları	**Sürtme İzi Mevcut**	
Cam Fitilleri	İyi	
Kapı İç Fitilleri	İyi	
Bagaj Açma Kapama	İyi	
Davlumbazlar kontrol	İyi	
Diğer camlar	İyi	
Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü	İyi	
Kapı kolları kontrolü	İyi	
Arka plaka lambası	Çalışıyor	
Reflektör	İyi	
Stoplar	Çalışıyor	
Ön silecek silgi kontrolü	İyi	
Tavan çıtaları	İyi	
Arma ve model yazısı kontrolü	İyi	
Kapı bantları, çıtaları	İyi	
Anten	İyi	
Park sensörü	Çalışıyor	
Bagaj amortisörü	Çalışıyor	
Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması	İyi	
Avadanlık	Var	
Stepne	Var	

Notlar

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Airbag - Hava Yastığı Cihaz ve Fiziki Kontrolü

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Yolcu yan hava yastığı (ön göğüs) kontrol	İşlem görmüş	
Sağ perde hava yastığı kontrol	İşlem görmüş	
Sol perde hava yastığı kontrol	İşlem görmüş	
Emniyet Kemeri Elektronik Kontrol	İşlem görmüş	
Sürücü Hava Yastığı (Direksiyon)	İşlem görmüş	
Yan hava yastığı (koltuklar) kontrol	İşlem görmüş	

Notlar

YAPILAN KONTROLLERDE DİREKSİYON AİRBAG SOKETİ TARİHİNDE FARKLILIK GÖRÜLDÜ.SERVİS KONTROLÜ TAVSİYE EDİLDİ

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Usta Görüşü

İÇ EKSPERTİZ NOTLARI

ARAÇ İÇİNDE KULLANIMA BAĞLI KİR-LEKE DEFORMELER MEVCUT. SOL GÜNEŞLİK AYDINLATMASI ÇALIŞMIYOR

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

İş Emri No: 384673

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

Müşteri Bilgileri

Adı Soyadı	MEHMET TANRIVER
Telefon	5425219633
Sözleşme No	384673
Sertifika Başlangıç Tarih/Saati	14.09.2026 13:27
Sertifika Bitiş Tarih/Saati	14.10.2026 13:27

Araç Bilgileri

Şase No	KMHDH41CBBU215738
Yakıt Cinsi	Benzin-LPG
Vites Tipi	Otomatik Vites
Marka	HYUNDAİ
Model	ELENTRA
Model Yılı	2011
Plaka	06FS5953
Araç KM	193478

Auto King Oto Ekspertiz Garanti Şartları

HATALI EKSPERTİZDE DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.

İşbu belge ile aracınıza yapılan ekspertizde, kaporta boya ile ilgili eksik veya hatalı bilgilendirmeden dolayı AUTO KING OTO EKSPERTİZ tarafından tespit edilecek değer kaybı, AUTO KING OTO EKSPERTİZ Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz Bayisi tarafından garanti altına alınmıştır. Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. AUTO KING OTO EKSPERTİZ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç, 1 ay veya 1000 km garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. AUTOKING OTO EKSPERTİZ garantisi, bir trafik sigortası değildir ve kasko poliçesi kapsamına girmemektedir. Bu garanti, aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçerliliğini yitirir. Tramer kaydında ağır hasar kaydı olan araçlar garanti kapsamına giremez. Bu durum ekspertiz yaptıran kişiye yazılı ve sözlü olarak bildirilmiştir.

Kaporta-boya ekspertiz garantisi kapsamına girebilmesi için araca ekspertiz yapılan tarihi takiben en fazla 24 saat içinde noter satışının yapılması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda işbu garanti geçerlidir. Ekspertizi yaptırarak aracı satın alan kişi daha sonra üçüncü bir kişiye araç satışı yaptığı takdirde işbu garanti geçersiz hale gelir. Ekspertizi yaptıran kişinin garanti şartlarını kötü niyetle kullanması veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması durumunda, ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz hale gelecektir. Böyle bir durumun tespiti halinde AUTO KING OTO EKSPERTİZ'in savcılık şikayeti başta olmak üzere tüm yasal yollara başvuru hakkı saklıdır. Bu rapor, AUTOKING OTO EKSPERTİZ'in Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz Bayisi tarafından üretilmiş olup, ekspertiz raporu ile ilgili tüm sorumluluk Bayiye aittir.

* AUTO KING OTO EKSPERTIZ tarafından BOYALI PARÇA için 10.000 TL'ye ve DEĞİŞEN PARÇA için 15.000 TL'ye kadar karşılanacak parça 1 adettir. Şayet, aynı anda boyalı ve değişen parçada hata yaşanması halinde, sadece Değişen Parça için 15.000 TL'ye kadar Değer Kaybı ödemeli Kaporta Garantisi kapsamında destek sağlanacaktır.

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

İş Emri No: 384673

Araç Sorguları- Şasi no : KMHDH41CBBU215738

Hasar Sorgulama

Kilometre Sorgulama

Borç Sorgulama

İşlemi Yaptıran	Araç Sahibi	Auto King Oto Ekspertiz Bayi
MEHMET TANRIVER	OLCAY GRUP	Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz

İş Emri No: 384673

Ankara Otokent Galericiler Oto Ekspertiz
5326278464
IVEDIKOSB MAH. MELIH GÖKÇEK BLV. NO: 6 IÇ KAPI NO: 381
YENIMAHALLE/ ANKARA
TOLGA ÖZGÜR
İVEDİK
TSE HYB Belge No: -
TOLGA ÖZGÜR
TC Kimlik No: 7470475049

REMOASSIST

YOL YARDIM ASSISTANS SERTİFİKASI

HİZMETLER	TEMİNATLAR
ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ	
Arıza Anında Aracın Çekilmesi veya Yerinde Onarım Hizmeti	En Yakın Yetkili Servise Çekim 1.500₺ ya da Yerinde Onarım 50Km/ 1 Saat İşçilik maks. 1 Kez
Aracın Kurtarılması Hizmeti	Yılda 1 Kez / 1.500₺
Patlayan Lastiğin Değiştirilmesi Hizmeti	Yılda 1 Kez / 1.500₺
Benzin Bitimi Nedeniyle Aracın Çekilmesi Hizmeti	Yılda 1 Kez / 1.500₺
Oto Kapı Kilit Hizmeti	Yılda 1 Kez / 1.500₺

Araç Plakası : **06FS5953**
Şase No : **KMHDH41CBBU215738**
Marka : **HYUNDAİ**
Model : **ELENTRA**
Rapor No : **384673**

Sertifika Başlangıç Tarihi : **14.09.2026**
Sertifika Bitiş Tarihi : **13.12.2026**

Kaşe / İmza

Bu hizmetler, sertifikanın üretilmesinden 24 saat sonra devreye girecek olup hususi nitelikteki ve ağırlığı 3500 kg geçmeyen otomobil, SUV ve hafif ticari araçları kapsamaktadır. Aracın model yılı 2001 ve üzeri olmalıdır.

Belirtilen hizmetler sadece acil durumlarda geçerlidir. Dolayısıyla bu hizmetler, müşterimizin daimi ikametgâhından 25 km uzakta yürürlüktedir.

Araç 300.000 km'yi geçtiği anda bu sertifika geçersiz kalacaktır. Bu hizmet, ancak ruhsat sahibinin aracın yanında olması durumunda geçerlidir. Şirket araçları için ruhsat sahibinin araç başında olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu sertifika bir trafik sigortası veya kasko poliçesi değildir. Hiçbir şekilde para ile satılamaz. Autoking'in müşterilerine hediyesi olup ancak ekspertiz yapılması sonucu oluşur. Ekspertiz raporu ve ıslak kaşesi olmayan sertifika geçersizdir.

Arıza Durumda Yapılacak İşlemler:

Arızanın yaratabileceği hasarın daha da ağırlaşmasını önlemek için aracınızı derhal durdurun ve çekim hizmeti almak için 0850 480 45 61 nolu Müşteri Hizmetleri numarasını arayın.

YOL YARDIM DESTEK HATTI: 0850 480 45 61

İşlemi Yaptıran

MEHMET TANRIVER