Plaka : 01FN215
Şasi No : WBA8D5105GK749293
Test No : 181907

Giriş Tarihi : 07.10.2026 15:33
Çıkış Tarihi : 07.10.2026 17:36
Giriş KM 195256

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	A168K158
Marka	BMW
Tipi	3 Serisi
Cinsi	Sedan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2016
Renk	Beyaz
Motor Gücü	125 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 12.12.2025 12:34 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01FN215
Şasi No : WBA8D5105GK749293
Test No : 181907

Giriş Tarihi : 07.10.2026 15:33
Çıkış Tarihi : 07.10.2026 17:36
Giriş KM 195256


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01FN215
Şasi No : WBA8D5105GK749293
Test No : 181907

Giriş Tarihi : 07.10.2026 15:33
Çıkış Tarihi : 07.10.2026 17:36
Giriş KM 195256

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araç genelinde muhtelif yerlerinde ezik çizik zedeler mevcuttur ön tampon değimiş arka tampon değişmiş farlar deforme ön cam çizik m direksiyon takılmıs ön cam eleği plastiği deforme
- Araçın motorunda yağ kaçakları mevcut

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01FN215	04/06/2025	183704	BENZİN
01FN215	26/01/2023	148554	BENZİN
31ALC22	27/01/2021	123143	BENZİN
03PS777	18/01/2019	92656	BENZİN

ŞASİ NUMARASI : WB**********93
MARKA MODEL : BMW 3L
YIL : 2016

Sorgu Tarihi: 12.12.2025 15:37:41