Plaka : 01BCA827
Şasi No : VR7ACYHZRKL113545
Test No : 185939

Giriş Tarihi : 02.10.2026 09:55
Çıkış Tarihi : 02.10.2026 11:07
Giriş KM 92220

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	10Q4DL0047965
Marka	CITROEN
Tipi	C5 AirCross
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1499 CC
Model Yılı	2019
Renk	Gri
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel



(D.1) MARKASI: CITROEN	(D.2) TİPİ: A	
(D.3) TİCARİ ADI: C5 AIRCROSS	(D.4) MODEL YILI: 2019	(J) ARAÇ SINI: M1
(D.5) CİNSİ: OTOMOBİL (AF ÇOK AMAÇLI)	(R) RENGİ: GRİ (PLATİN) SIYAH	
(P.5) MOTOR NO: 10Q4DL0047965		
(E) ŞASE NO: VR7ACYHZRKL113545		
(G.1) NET AĞIRLIĞI: 1582 kg.	(F.1) AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI: 2020 k	
(G) KATAR AĞIRLIĞI: 3270 kg.	(G.2) RÖMORK AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIĞI: 0 750 k	
S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil): 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI: ---	
P.1) SİLİNDİR HACMİ	(P.2) MOTOR GÜCÜ	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 29.09.2026 06:56 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Plaka : 01BCA827
Şasi No : VR7ACYHZRKL113545
Test No : 185939

Giriş Tarihi : 02.10.2026 09:55
Çıkış Tarihi : 02.10.2026 11:07
Giriş KM 92220


OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01BCA827
Şasi No : VR7ACYHZRKL113545
Test No : 185939

Giriş Tarihi : 02.10.2026 09:55
Çıkış Tarihi : 02.10.2026 11:07
Giriş KM 92220

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	SÖK TAK
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Arka tampon hasarlı- sol ön kapı çizik ve ezik mevcut - kaputta yoğun taş ızleri ve kuş pisliği yanığı mevcut - tavandan kuş pisliği yanığı mevcut - ön cam taş ızi - sağ ön çamurluk nokta ezik sağ ön kapı çizik sağ arka kapı nokta ezik - dörtlü cam düğmesi deforme yazılar silinmiş - sol dikiz aynası ıçten kırık - sol ön kapı ezik - kaput civatalarında anahtar izleri mevcut mikron değeri yüksekdir- aracın muhtelif yerlerinde ezik çizik zedeler mevcuttur

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01BCA827	14/06/2025	63759	DİZEL
27AEE343	10/06/2023	50144	DİZEL

ŞASİ NUMARASI : VR**********45
MARKA MODEL : CITROEN A
YIL : 2019

Sorgu Tarihi : 29.09.2026 10:06:32