EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4453224	**Tarih**	13.10.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	**Paket Tutarı**	-
Plaka	34PPH582	**Şasi**	VYFEDYHZ7TJ620773
KM	**19,278**	**Yıl**	2026
Marka	FIAT	**Model**	DOBLO
Yakıt Tipi	DIZEL	**Motor Gücü**	96 KW - 129 BG
Renk	YEŞİL	**Motor Numarası**	YH010390527
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		**ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ**	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	**Ad Soyad**	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	**TC/Vergi/Mersis**	1250360987
Telefon	5413600216	**Telefon**	5413600216

- VYFEDYHZ7TJ620773 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 11 sayfadan oluşmaktadır.
Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.RekI.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.





Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD**	: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
34PPH582	**MÜŞTERİ İMZA**	:	

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	13.10.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır,Araç Islak	

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısmında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	İyi
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	9

Periyodik yağ sıvı bakımı tavsiye edilir


MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLI	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORIJINAL	EZIK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA	**MÜŞTERİ AD SOYAD** : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	**BAYİ KAŞE/İMZA**
34PPH582	**MÜŞTERİ İMZA** :	

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**


BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	Plastik
37. Taban Sacı	**! Kapalı Aksam Bakılamadı**
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	**! Var**
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	2 / 22

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut

İşlem Tarihi:	**13.10.2026 | 13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ





DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	**Ortalama Mikron Değeri**	82.33
Mikron Değerleri	86.0ZN/86.0ZN/76.9ZN/72.8ZN/77.9ZN/62.8ZN/71.4ZN/71.5ZN/77.6ZN/82.3ZN/82.2ZN/78.9ZN/82.3ZN/89.6ZN/86.7ZN/86.8ZN/96.0ZN/87.7ZN/87.6ZN/90.8ZN/90.9ZN/86.4ZN/81.0ZN/85.9ZN/85.8ZN/85.8ZN/86.0ZN/80.8ZN/80.8ZN/81.1ZN/81.2ZN/81.0ZN/81.2ZN/84.2ZN/79.0ZN/79.1ZN		

Ölçüm Alanı	Kaput	**Ortalama Mikron Değeri**	87.56
Mikron Değerleri	79.7ZN/84.9ZN/81.9ZN/90.8ZN/99.6ZN/90.0ZN/100.8ZN/100.9ZN/88.3ZN/88.4ZN/91.2ZN/78.8ZN/87.9ZN/82.4ZN/82.5ZN/90.9ZN/79.8ZN/87.4ZN/87.5ZN/87.3ZN/87.3ZN/84.1ZN/75.8ZN/93.3ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	83.28
Mikron Değerleri	79.8ZN/79.7ZN/82.9ZN/83.0ZN/93.4ZN/86.1ZN/79.9ZN/79.9ZN/98.0ZN/88.6ZN/88.5ZN/82.2ZN/85.1ZN/79.0ZN/85.0ZN/61.3ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	80.28
Mikron Değerleri	74.2ZN/78.8ZN/72.9ZN/80.9ZN/81.0ZN/90.3ZN/81.0ZN/77.5ZN/86.1ZN/78.6ZN/84.9ZN/78.2ZN/81.0ZN/85.3ZN/81.8ZN/71.9ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	77.29
Mikron Değerleri	88.6ZN/91.5ZN/95.2ZN/77.9ZN/77.8ZN/73.1ZN/78.4ZN/74.7ZN/65.9ZN/71.1ZN/83.3ZN/68.4ZN/75.0ZN/72.9ZN/73.0ZN/69.9ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	79.67
Mikron Değerleri	74.2ZN/76.8ZN/76.7ZN/82.9ZN/103.3ZN/76.6ZN/80.8ZN/80.7ZN/80.9ZN/88.8ZN/78.6ZN/70.3ZN/79.5ZN/69.8ZN/75.5ZN/79.3ZN		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	**Ortalama Mikron Değeri**	0
Mikron Değerleri			

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	**Ortalama Mikron Değeri**	87.04
Mikron Değerleri	79.0ZN/90.1ZN/92.8ZN/82.2ZN/82.1ZN/73.6ZN/80.7ZN/80.8ZN/80.8ZN/80.8ZN/101.8ZN/95.1ZN/84.7ZN/93.9ZN/100.9ZN/93.3ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	82.54
Mikron Değerleri	80.7ZN/75.0ZN/78.2ZN/86.5ZN/81.4ZN/88.4ZN/88.5ZN/88.4ZN/78.6ZN/88.2ZN/85.2ZN/70.6ZN/74.8ZN/81.0ZN/91.8ZN/83.4ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	77.32
Mikron Değerleri	70.4ZN/75.0ZN/75.1ZN/70.4ZN/64.3ZN/64.4ZN/70.7ZN/70.6ZN/70.6ZN/87.6ZN/81.4ZN/88.5ZN/92.1ZN/88.5ZN/88.6ZN/78.9ZN		

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	**Ortalama Mikron Değeri**	79.88
Mikron Değerleri	78.8ZN/76.8ZN/81.1ZN/86.8ZN/64.5ZN/64.6ZN/80.2ZN/80.1ZN/85.9ZN/78.4ZN/78.3ZN/78.5ZN/84.3ZN/84.4ZN/91.9ZN/83.4ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	**Ortalama Mikron Değeri**	81.21
Mikron Değerleri	83.3ZN/83.4ZN/83.5ZN/81.2ZN/83.4ZN/73.8ZN/73.9ZN/73.7ZN/78.8ZN/78.8ZN/86.5ZN/89.8ZN/83.1ZN/83.0ZN/83.0ZN/80.1ZN		

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU




Aracın Motor Gücü (KW)	96 KW - 129 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

ARAÇ RESİMLERİ





İşlem Tarihi:	**13.10.2026	13:58:01 - 14:10:11**	**Şasi No:**	**VYFEDYHZ7TJ620773**
Marka :	**FIAT**	**Model**	**DOBLO / 2026**

SORGULAMA SONUÇLARI

SBM ARAÇ HASAR SORGU SERVİSİ

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***0773

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 13.10.2026 13:59 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 6f3fddca304a48646fb43570cbb1897f

YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58