

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Rapor No: 34-02-1331848  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39

# Full Plus Ekspertiz



## 34DZV849

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34DZV849	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	108230	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00967199887	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	16-04-2021	Sonraki Muayene Tar.	19-03-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	88	1
2. Aks	86	88	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	293	296	1
2. Aks	295	298	1
El Freni	157	159	1.5

### Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

16.01 .2025  
Araç: Renault Megane-IV 1.5 Blue—dCi  
Motor kodu: K9K—872 (K9K—U8)  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RFBO0967199887 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 16.01.2025 11:21:18 / Standard

Direksiyon Servo direksiyon CAN 0  
SesNideo Multimedya arayüzü CAN O\*  
SesNideo Radyo/navigasyon OBD 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor 1\*

Hata kodu DTC 148077:  
Egzoz kelebeği  
Fonksiyon hatalıdır.

Motor Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS 1

Hata kodu DTC 065712:  
Sensör referans gerilimi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS ABS/ESP (CAN) 0  
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0  
Klima Klima 0  
Güvenlik Park asistanı CAN 3

Hata kodu DTC A72417:  
Hata kodu DTC E13987:  
Hata kodu DTC E14087:

Konfor UCH CAN 2

Hata kodu DTC AC2123:  
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:  
LIN—Bus  
İLETİŞİM YOK

Konfor UPC CAN 0  
Konfor Gösterge panosu CAN 0  
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN Z\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC 500286:  
NOTR BİLGİSİ  
HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC 500186:  
SOĞUTMA SUYU SICAKLIK SİNYALİ  
HATALI CAN SİNYALİ

Hırsızlık koruması CAN Gateway 0

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9887 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.5 BLUEDCI 115 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

### Araç Resimleri



### Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Farlar, Far camı, sağ > Islak-Nemli



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Esp kapatılmadığından dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.01.2025 11:39 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-02-1331848 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:17 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası