

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HRU517

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HRU517	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	31272	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00971649977	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D542416	Marka	Renault
Motor Hacmi	1332cc	Rengi	MAVİ
Model	Megane	İlk Tescil Tarihi	30-11-2023
Sonraki Muayene Tar.	06-10-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	06-10-2026	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD OTOMOTİV	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar da çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	90	1
2. Aks	87	86	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	231	216	6
2. Aks	176	177	1
El Freni	182	186	2

Verimlilik

57


Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/R17	93V	4,75 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/R17	93V	5,33 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/R17	93V	4,75 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/R17	93V	5,33 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.12.2024 14:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1325811 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.12.2024 14:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

30.12.2024

Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe

Motor kodu: HSH—470 (H5H—B4)

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RFBO0971649977 (kumanda ünitesinden okunan

)
Test edilmiş: 30.12.2024 14:04:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 1

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba

ğlantı

BOZUKİLETİŞİM

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Klima 1

Hata kodu DTC A4E802:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik Park asistanı CAN 0

Konfor UCH CAN 5

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC4004:

Sürücü kontrol paneli

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC DC0208:

LIM-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

Geçersiz veri kaydı

Temel ayar eksiktir.

Konfor UPC CAN

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge panosu CAN D*

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN D*

Hırsızlık koruması CAN Gateway

Direksiyon Servo direksiyon CAN A

Hata kodu DTC 561F86:

Kamera multiplex veri ağı

SİNYAL MEVCUT DEĞİL!

SesNideo Multimedya arayüzü CAN

SesNideo Navigasyon ile iletişim ho

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:

Geçersiz veri kaydı

Temel ayar eksiktir.

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmış" mod

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	30.12.2024 14:30	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-1325811	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2024 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2024 14:30
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***9977 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	30.12.2024 14:30	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1325811	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2024 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2024 14:30
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	30.12.2024 14:30	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-02-1325811	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2024 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2024 14:30
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Islak-Nemli



Farlar, Far, sağ > Islak-Nemli

Notlar

Diğer notlar;

Esp sistemi kapatılmadığından dolayı araca DYNO testi yapılmamıştır Aracın dış yüzeyinde ezikler , çizikler ve taş izleri mevcut Boyalı parçalarda boya hataları , boya deformeleri ve boya yanıkları mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	30.12.2024 14:30	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1325811	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2024 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.12.2024 14:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası