

Kaporta ve Boya Kontrol 



O Orijinal

D DeĖiŖiŖmiŖ


B Boyalı

YB Yarım Boyalı

İŖlemi Yaptıran

Otobid.com

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✓ Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Güneş Yanığı	✓ Yok

Notlar

SAĞ ARKA KİLİT KARŞILIĞI DEĞİŞİK SAĞ ORTA DİREK LOKAL BOYALI SAĞ ÜST DİREK LOKAL BOYALI

İşlemi Yaptıran

Otobid.com

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✓ Orijinal	2 Ön Tampon Demiri	✓ Orijinal
3 Arka Panel	✓ Orijinal	4 Ön Sol Şasi	✓ Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	✓ Orijinal	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	✓ Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✓ Orijinal
15 Taban Sacı	✓ Orijinal	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	! Plastik Kaplama
19 Sağ Marşpiyel	! Plastik Kaplama	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✗ Değişen	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	✓ Orijinal	26 Sol Frangart	✓ Orijinal
27 Sağ Frangart	✓ Orijinal	28 Ön Panjur	✓ Orijinal

İşlemi Yaptıran

Otobid.com

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	✓ İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	! Yağ Kaçağı	
Enjektör Kontrol	! Yakıt Kaçağı	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	! Ses Mevcut	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✗ Var	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✗ Fazla (Servis Kontrolü Gerekli)	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	! Orta	Kontrol edilmedi
Şanzıman İlk Kalkış Testi	! Kalkışta Titreme	Kontrol edilmedi
Volant Kontrolü	✗ Sesli Çalışma Mevcut	Kontrol edilmedi
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	

İşlemi Yaptıran

Otobid.com

Motor ve Mekanik Kontrol  (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	! Yag/Su Ka�aĖı Mevcut	
�ntercooler Kontrol�	� İyi	
Direksiyon Pompası	� İyi	
Fren HidroliĖi Seviyesi	� İyi	
Hava Filtre Kabini	� İyi	
Ak� Seviyesi ve Genel Kontrol�	� İyi	
Radyat�r PeteĖi	� İyi	
Klima radyat�r� ve boruları	� İyi	
Antifriz derecesi kontrol�	! D�ř�k	
Őanzıman YaĖ Ka�aĖı Kontrol�	! Hafif	Kontrol edilmedi
Őarj Dinamosu	� İyi	
MarŐ Dinamosu	� İyi	
Turbo BaĖlantı Hortumları	� Ka�ak Mevcut	
Klima Kompres�r�	� İyi	
Direksiyon Kutusu YaĖ Ka�aĖı Kontrol�	� İyi	
Direksiyon Hidrolik YaĖ Ka�aĖı Kontrol�	� İyi	
4x4 Sistemine Ge�iŐ	� Ara� 4x2	
Diferansiyel YaĖ Ka�aĖı Kontrol�	� Yok	
Cam Suyu Haznesi Ka�ak Kontrol�	� İyi	
Yol Testi	! Yapılmadı	
Fren Hidrolik SızdırmazlıĖı Kontrol�	� İyi	

Notlar

ENJEKT R D PLER  KA AK MEVCUT ŐANZIMAN ALT KULAK  ATLAK V KAYIŐ B LYA
GURUBU SESL   ALIŐMA TURBO EGR TARAFI YAĖ KA AĖI

İŐlemi Yaptıran

Otobid.com

İş Emri No: 155925

Lift zerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrol	✓ İyi	
Gzle Grlen Elektrik Tesisatı Kontrol	✓ İyi	
Krank Keçesi	✓ İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrol	– Yok	
Motor Karteri Hasar Kontrol	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu	✓ İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	✓ İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrol	✓ Var	
Motor Kulakları	! Deforme	
Şanzıman Kulakları	! Deforme	
Katalizr Kontrol	✓ İyi	
DPF Kontrol	✓ İyi	
Şanzıman	✓ İyi	
Şanzıman Kovanı	✓ İyi	
Direksiyon Krkleri	✓ İyi	
Notlar		

İşlemi Yaptıran

Otobid.com

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

– OBD mevcut değil, hasarlı ya da iletişim kurulamadı.

Notlar



İşlemi Yaptıran

Otobid.com

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	⚠ Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	✅ İyi	
Aks Kùrükleri	✅ İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	⚠ Orta	
Ön Amortisörler	✅ İyi	
Arka Amortisörler	✅ İyi	
Ön Fren Disk Kontrolü	⚠ Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	⚠ Orta	
Arka Amortisör Takozları	✅ İyi	
Ön Düzendes Ses Var mı?	❌ Var	Kontrol edilmedi
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	✅ İyi	
Ön ve Arka Salıncaklar	✅ İyi	
Rot Başları	✅ İyi	
Aks Burçları	✅ İyi	
Aks	✅ İyi	
Rot Kolu	✅ İyi	
Z Rotları	✅ İyi	
Porya Bilyaları	✅ İyi	
Rotiller	✅ İyi	
Viraj Demiri	✅ Var	
Travers Kontrolü	✅ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	✅ İyi	

Notlar

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Korna kontrol	✓ Çalışıyor	
Havalandırma ızgaralarının kontrolü	✓ İyi	
Multimedia ekranı kontrolü	✓ İyi	
Torpedo bölmesi kontrolü	! Deforme	
Direksiyon iç mafsallık boşluk kontrol	✓ İyi	
Direksiyon simidi tuşları kontrol	✓ Çalışıyor	
Ayna motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Direksiyon simidi	! Deforme	
Kapı kilitleri kontrolleri	✓ Çalışıyor	
İç konsollar	! Deforme	
Sigorta kutusu kontrolleri	✓ İyi	
Kalorifer kontrolü	✓ Çalışıyor	
Silecek kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Far kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Koltuk kafalıkları	! Deforme	
Klima kontrol paneli fonksiyonları	✓ Çalışıyor	
Teyp tuşları fiziki kontrolü	! Deforme	
Kapı cam motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Cam tavan perdesi	– Yok	
Vites kolu (düşmesi) ve körüğü	! Deforme	

İşlemi Yaptıran

Otobid.com

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Tavan döşemeleri	⚠ Deforme	
Kapı döşemeleri	✅ İyi	
Merkezi kilit sistemi kontrolü	✅ Çalışıyor	
Arka koltuk döşemeleri	⚠ Kılıf Mevcut	
İç lamba kontrolleri	✅ Çalışıyor	
Çakmaklık kontrol	✅ Var	
Pedal lastikleri kontrol	✅ İyi	
Sağ sol ön güneşlik kontrol	✅ Sorunsuz	
Cam, ayna kumanda tuşları	✅ İyi	
Koltuk yön mekanizmaları	✅ Çalışıyor	
Gösterge paneli ekranı	✅ İyi	
Tavan tutamaçları	✅ İyi	
El freni kolu ve mandalı	✅ İyi	
Bagaj iç kısım açma tuşu	✅ Çalışıyor	
Emniyet kemerleri ve tokaları	✅ İyi	
Ön koltuk döşemeleri	⚠ Deforme	
Bagaj döşemesi	⚠ Deforme	
Pandizot	✅ Var	
Halı döşemeleri	❌ Sigara Yanıkları Mevcut	
Paspaslar	⚠ Deforme	
Kapı gergileri kontrolü	✅ İyi	
Kaput iç kilit kolu kontrolü	✅ İyi	
Küllük	✅ Var	

Notlar

Tavan döşemesi lekeli koltuklar lekeli araç içi deformeler kirlenmeler mevcut **TABAN HALISI SİGARA YANIĞI**

Dıř Aksam ve Fonksiyon Kontrol  (1/1)

Lastik tarihleri ve dıř derinlikleri, basın 

Zayıf

Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız g stergesi

Kontrol Noktaları	Durum	Not
�n Farlar	� �alıřıyor	
Sinyaller	� �alıřıyor	
Sis farları	� �alıřıyor	
Dikiz aynaları ve �er�eveleri	� Hasarlı	
Jant ve jant kapakları	� Hasarlı	
Cam Fitilleri	� İyi	
Kapı � Fitilleri	� İyi	
�n cam	� İyi	
Bagaj A�ma Kapama	� İyi	
Davlumbazlar kontrol	� İyi	
DiĖer camlar	� İyi	
�n ve arka silecek fıskiye kontrol�	� İyi	
Far yıkama sistemi kontrol�	� �alıřıyor	
Kapı kolları kontrol�	� Deforme	
Arka plaka lambası	� �alıřıyor	
Reflekt�r	� İyi	
Stoplar	� �alıřıyor	
�n silecek silgi kontrol�	� �z Bırakıyor	
Arka silecek silgi kontrol�	� �z Bırakıyor	
Tavan �ıtaları	� İyi	
Arma ve model yazısı kontrol�	� İyi	
Kapı bantları, �ıtaları	� İyi	
Anten	� Yok	
Park sens�r�	� �alıřıyor	
Bagaj amortis�r�	� �alıřıyor	
�n kaput g�venlik mandalı ve mekanizması	� İyi	
Avadanlık	� Var	
Stepne - Tamir Kiti	� Var	

Notlar

Conta (CO2 Kaçak) Yanık Testi Kontrolü

✓ Kaçak Görülmedi



İşlemi Yaptıran

Otobid.com

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

ENJEKTÖR DİPLERİ KAÇAK MEVCUT ŞANZİMAN ALT KULAK ÇATLAK V KAYIŞ BİLYA GURUBU SESLİ ÇALIŞMA TURBO EGR
TARAFI YAĞ KAÇAĞI

İÇ EKSPERTİZ NOTLARI

Tavan döşemesi lekeli koltuklar lekeli araç içi deformeler kirlenmeler mevcut TABAN HALISI SİGARA YANIĞI

İşlemi Yaptıran

Otobid.com