

Sayfa : 1 / 7
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Rapor Numarası	3723508	Tarih	28.02.2025
Ekspertiz Paketi	EKO CLASS	Paket Tutarı	-
Plaka	34HZY631	Şasi	TMBAN6NP4R7029987
KM	42,161	Yıl	2023
Marka	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE
Yakıt Tipi	Benzin	Motor Gücü	110 KW - 147 BG
Renk	Siyah	Motor Numarası	DPCP66382
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	Mustafa
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	1111111111
Telefon	5324814966	Telefon	5324814966



- TMBAN6NP4R7029987 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: Mustafa	BAYİ KAŞE/İMZA
	34HZY631	MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi:	28.02.2025 11:10:32 - 11:42:31	Şasi No:	TMBAN6NP4R7029987
Marka :	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE / 2023

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	28.02.2025
	Araç Kirli Bakılmıştır	



PLAKA
34HZY631

MÜŞTERİ AD SOYAD : Mustafa
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.02.2025 11:10:32 - 11:42:31	Şasi No:	TMBAN6NP4R7029987
Marka :	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE / 2023

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Enjektörler	Kaçak Yok
9. Motor Yağ Durumu	İyi
10. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	10
--	----

BAKIM TAVSİYE EDİLİR*

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Fren Hortumları	Sağlam
12. Egzoz Sistemi	Sağlam
13. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
14. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
15. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
16. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	6
---------------------------------------	---



PLAKA
34HZY631

MÜŞTERİ AD SOYAD : Mustafa
MÜŞTERİ İMZA :


BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.02.2025 11:10:32 - 11:42:31	Şasi No:	TMBAN6NP4R7029987
Marka :	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE / 2023

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	---------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34HZY631

MÜŞTERİ AD SOYAD : Mustafa
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.02.2025 11:10:32 - 11:42:31	Şasi No:	TMBAN6NP4R7029987
Marka :	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE / 2023

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Sağ Podye	Orijinal
20. Sağ Ön Direk	Orijinal
21. Sol Podye	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Üst Direk	Orijinal
26. Sol Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
30. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
31. Ön Panel	Orijinal
32. Arka Panel	Orijinal
33. Ön Tampon	Plastik
34. Arka Tampon	Plastik
35. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılamadı
36. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
37. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
38. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
39. Güneş Yanığı	Yok
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	2	22
---	---	----

	PLAKA 34HZY631	MÜŞTERİ AD SOYAD : Mustafa MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	28.02.2025 11:10:32 - 11:42:31	Şasi No:	TMBAN6NP4R7029987
Marka :	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE / 2023

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34HZY631

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: Mustafa
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.02.2025 11:10:32 - 11:42:31	Şasi No:	TMBAN6NP4R7029987
Marka :	SKODA	Model	SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE / 2023

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	34HZY631
------------	----------

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
25	2	31.07.2025	5,056.00 TL	0.00 TL	5,056.00 TL

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : Mustafa	BAYİ KAŞE/İMZA
	34HZY631	MÜŞTERİ İMZA :	