

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Rapor No: 34-02-1321872  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16

# Full Plus Ekspertiz



## 34FRU826

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34FRU826	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	91706	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMNM56442	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	NM56442	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	06-09-2022
Sonraki Muayene Tar.	18-07-2023	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	18-07-2023	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	88	1
2. Aks	86	88	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	202	215	6
2. Aks	227	236	4
El Freni	216	218	1

### Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Rapor No: 34-02-1321872  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 96 NM	Teker Torku 53,47 NM	Teker Gücü 50,9 KW	Test Hızı 131 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 70,8 KW	Kayıp Güç 12,29 KW	Performans % 96,99

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

19.12.2024  
Araç: Ford Transit Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue  
Motor kodu: XXCA  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NMOMXXTACMNM56442 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 19.12.2024 12:57:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P0072:  
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı  
SİNYAL ÇOK ZAYIF

ABS ABS (CAN) 0  
Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0  
Konfor IPC gösterge panosu CAN 1

Hata kodu U0140:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba  
ğlantı  
BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.03.2024		Carpma	Hayır	16696.5	TL
20.03.2024		ERPCarpma	Hayır	113658.32	TL
31.03.2023		ERPCarpma	Hayır	6742.51	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001


## Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kaporta, Anten > Sökülmüş-Yok



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı

## Parça Grubu

Tavan

## Parça ve Hasar

Sol üst frangart - Lokal Boya

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut. Bagaj kapağı vidaları işlemlidir.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:16 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-02-1321872 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası