

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Rapor No: 34-02-1359164  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19

# Full Plus Ekspertiz



## 34FSM680

*[Handwritten Signature]*

Eksper / İmza



34-HYB-23567


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 34-02-1359164 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34FSM680	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	72648	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006X72545	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Renji	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	15-09-2022	Sonraki Muayene Tar.	08-09-2025
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 34-02-1359164 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 34-02-1359164 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.1 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	90	0
2. Aks	84	88	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	140	157	11
2. Aks	183	206	11
El Freni	120	131	8

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Rapor No: 34-02-1359164  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 283 NM	Teker Torku 170,56 NM	Teker Gücü 67,3 KW	Test Hızı 119 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 92,7 KW	Kayıp Güç 15,2 KW	Performans % 96,56

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-02-1359164 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

10.04.2025  
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu: 552 60 384  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NM435600006X72545 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 10.04.2025 12:07:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor I\_?izel motor O\*

Motor Ure katkı maddesi dozaj modülü O

ABS ABS 1

Hata kodu C1215:

Fren lambası şalteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı O

Klima Klima O

Konfor Body Computer O

Konfor Gösterge grubu 3

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

İLETİŞİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman O\*

Şanzıman Vites seçme kolu modülü 1

Hata kodu U0002—00:

Vites kolu m\_ odülüne CAN-Bus—bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Servo direksiyon O\*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*2545 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Rapor No: 34-02-1359164  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Rapor No: 34-02-1359164  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı

### Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.04.2025 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-02-1359164 Araç Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2025 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası