



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplara detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

S*****

Araç Sahibi

Y*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplara detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

S*****

Araç Sahibi

Y*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Araç Bilgileri



Araç Cinsi	Sedan
Şasi No	WVW*****812
Yakıt Cinsi	Benzin
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2018
Araç KM	128831
Araç Rengi	Mavi

Marka
VOLKSWAGEN

Model
PASSAT

Plaka
54***946



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	11 Mart 2025 10:00 - 11 Mart 2025 10:03
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Oto360 Full Galeri Paketi
Alınan Ücret	***** TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 3*****
Adı Soyadı Y*****

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 3*****
Adı Soyadı S*****

İşlemi Yaptıran

Araç Sahibi

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu

S*****

Y*****




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Kaporta ve Boya Kontrolü



LB Lokal Boya

STİ Sökmeye takma işlemli

D Değişmiş

O Orijinal

P Plastik

İşlemi Yaptıran

S*****




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✓ Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Güneş Yansıması	✓ Yok

Notlar

SOL ORTA DİREK LOKAL İŞLEMLİ. SOL ARKA ÇAMURLUK LOKAL İŞLEMLİ. ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİK VE RUTÜŞ VAR. PLASTİK AKSAMLARINDA DEFORMELER VAR.

İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✓ Orijinal	2 Ön Tampon Demiri	✓ Orijinal
3 Arka Panel	✓ Orijinal	4 Ön Sol Şasi	✓ Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	✓ Orijinal	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	✓ Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✓ Orijinal
15 Taban Sacı	✓ Orijinal	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	İ İşlemlili boyalı
19 Sağ Marşpiyel	– Plastik	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	İ İşlemlili Boyalı
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	İ Lokal Boyalı	26 Sol Frangart	✓ Orijinal
27 Sağ Frangart	✓ Orijinal	28 Ön Panjur	! Deforme

İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	✓ İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	! Deforme	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	– Yok	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	! Orta	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	✓ İyi	
İntercooler Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Pompası	✓ İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	✓ İyi	
Hava Filtre Kabini	✓ İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	✓ İyi	
Radyatör Peteği	✓ İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	✓ Yok	
Klima radyatörü ve boruları	✓ İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	! Orta	-40
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	! Yoğun	
Şarj Dinamosu	✓ İyi	
Marş Dinamosu	✓ İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	✓ İyi	
Klima Kompresörü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	– Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	– Yok	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	✓ İyi	
Yol Testi	! Yapılmadı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	✓ İyi	

Notlar

Araç yaş ve kmden dolayı genel bakım önerilir.Tiger kontrol (değişim kartı olmadığından dolayı)

İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	✓ İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	✓ İyi	
Krank Keçesi	✓ İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	– Yok	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu	✓ İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	✓ İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	– Yok	
Motor Kulakları	! Deforme	
Şanzıman Kulakları	! Deforme	
Katalizör Kontrolü	✓ İyi	
Vites Kutusu	✓ İyi	
Şanzıman Kovanı	✓ İyi	
Direksiyon Körükleri	! Deforme	

Notlar



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995


Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

✓ Arıza kaydına raslanılmamıştır.

Notlar

##notlar##



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	✓ İyi	
Aks Körükleri	✓ İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	! Orta	Yarı ömürden düşmüş.
Ön Amortisörler	✓ İyi	
Arka Amortisörler	✓ İyi	
Ön Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Amortisör Takozları	! Deforme	
Ön Düzende Ses Var mı?	✓ Yok	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	! Yıpranmış	
Ön ve Arka Salıncaklar	! Yıpranmış	
Rot Başları	! Yıpranmış	
Aks Burçları	! Yıpranmış	
Aks	! Deforme	
Rot Kolu	✓ İyi	
Z Rotları	! Orta	
Porya Bilyaları	✓ İyi	
Rotiller	✓ İyi	
Viraj Demiri	✓ Var	
Travers Kontrolü	✓ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	✓ İyi	

Notlar



İşlemi Yaptıran



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



Zayıf

Motor performans: 0

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Sanziman Vites Geçişleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol	✓ İyi	
Notlar		



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Korna kontrol	✓ Çalışıyor	
Havalandırma ızgaralarının kontrolü	✓ İyi	
Multimedia ekranı kontrolü	✓ İyi	
Torpidο bölmesi kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon iç mafsals boşluk kontrol	✓ İyi	
Direksiyon simidi tuşları kontrol	✓ Çalışıyor	
Ayna motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Direksiyon simidi	! Deforme	
Kapı kilitleri kontrolleri	✓ Çalışıyor	
İç konsollar	✓ İyi	
Sigorta kutusu kontrolleri	✓ İyi	
Kalorifer kontrolü	✓ Çalışıyor	
Silecek kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Far kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Koltuk kafalıkları	✓ İyi	
Klima kontrol paneli fonksiyonları	✓ Çalışıyor	
Teyp tuşları fiziki kontrolü	✓ İyi	
Kapı cam motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Cam tavan perdesi	— Orjinalinde Yok	
Vites kolu (düşmesi) ve körüğü	! Deforme	

İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Tavan döşemeleri	! Deforme	
Kapı döşemeleri	! Deforme	
Merkezi kilit sistemi kontrolü	✓ Çalışıyor	
Arka koltuk döşemeleri	! Kılıf Mevcut	
İç lamba kontrolleri	✓ Çalışıyor	
Çakmaklık kontrol	✓ Var	
Pedal lastikleri kontrol	! Deforme	
Sağ sol ön güneşlik kontrol	✓ Sorunsuz	
Cam, ayna kumanda tuşları	✓ İyi	
Koltuk yön mekanizmaları	✓ Çalışıyor	
Elektrikli koltuk mekanizmaları	✓ Çalışıyor	
Gösterge paneli ekranı	✓ İyi	
Tavan tutamaçları	✓ İyi	
El freni kolu ve mandalı	✓ İyi	
Bagaj iç kısım açma tuşu	✓ Çalışıyor	
Emniyet kemerleri ve tokaları	! Deforme	
Ön koltuk döşemeleri	! Kılıf Mevcut	
Bagaj döşemesi	! Deforme	
Pandizot	– Yok	
Halı döşemeleri	! Deforme	
Paspaslar	✓ Var	
Kapı gergileri kontrolü	✓ İyi	
Kaput iç kilit kolu kontrolü	✓ İyi	
Küllük	✓ Var	

Notlar

Araç içi kullanıma bağlı deforme ve lekeler var



İşlemi Yaptıran



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

Lastik tarihleri ve dış derinlikleri, basınç

2023.

Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi

Yüzeysel çatlaklar var.

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Far Elektroniği	✓ Çalışıyor	
Sinyaller	✓ Çalışıyor	
Sis farları	✓ Çalışıyor	
Dikiz aynaları ve çerçeveleri	! Deforme	
Jant ve jant kapakları	! Sürtme izi Mevcut	
Cam Fitilleri	! Deforme	
Kapı İç Fitilleri	! Deforme	
Ön cam	✓ İyi	
Bagaj Açma Kapama	✓ İyi	
Davlumbazlar kontrol	! Deforme	
Diğer camlar	✓ İyi	
Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü	✓ İyi	
Kapı kolları kontrolü	! Deforme	
Arka plaka lambası	✓ Çalışıyor	
Reflektör	✓ İyi	
Stoplar	✓ Çalışıyor	
Ön silecek silgi kontrolü	✓ İyi	
Tavan çıtaları	! Deforme	
Arma ve model yazısı kontrolü	✓ İyi	
Kapı bantları, çıtaları	✓ İyi	
Anten	✗ Yok	
Park sensörü	✓ Çalışıyor	
Bagaj amortisörü	✓ Çalışıyor	
Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması	✓ İyi	
Avadanlık	✓ Var	
Stepne	✓ Var	

Notlar



İşlemi Yaptıran



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 184995

Sakarya Oto Ekspertiz Adapazarı
08506222067
Dilmen Mah. Sakarbaba Cad. No.119 Adapazarı
ADEM AZAKLI
FUAT ALİ CEBESÖY
TSE HYB Belge No: 54-HYB-4097
ADEM AZAKLI
TC Kimlik No: 1270312686

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

Araç yaş ve kmden dolayı genel bakım önerilir.Tiger kontrol (değişim kartı olmadığından dolayı)

İÇ EKSPERTİZ NOTLARI

Araç içi kullanıma bağlı deforme ve lekeler var

İşlemi Yaptıran

S*****