

Plaka: 34GDG561 Şasi No: W0L0AHL48B5014841 Test No: 179525 Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:24 Çıkış Tarihi: 24.04.2025 10:52

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	34GDG561
Şasi No	W0L0AHL48B5014841
Motor No	Z14XEP19VN8884
Marka	OPEL
Tipi	Astra
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Model Yılı	2011
Renk	Gri
Motor Gücü	66 KW
Yakıt	Benzin-LPG
KM	215560



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 24.04.2025 07:25 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430
Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 34GDG561


Şasi No: W0L0AHL48B5014841

Test No: 179525

Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:24

Çıkış Tarihi: 24.04.2025 10:52

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 34GDG561


řasi No: W0L0AHL48B5014841

Test No: 179525

Giriř Tarihi: 24.04.2025 10:24

Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 10:52

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 34GDG561 Şasi No: W0L0AHL48B5014841 Test No: 179525 Giriř Tarihi: 24.04.2025 10:24 Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 10:52

Kaporta Kontrol Raporu

1	Sol Üst Direk	ORIJINAL	2	Sağ Üst Direk	ORIJINAL
3	Ön Tampon	BOYALI	4	Kaput	ORIJINAL
5	Sol Ön Çamurluk	BOYALI	6	Sol Ön Kapı	ORIJINAL
7	Sol Marşbiyel	ORIJINAL	8	Sol Arka Kapı	ORIJINAL
9	Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	10	Arka Tampon	BOYALI
11	Bagaj Kapağı	ORIJINAL	12	Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL
13	Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	14	Sağ Marşbiyel	ORIJINAL
15	Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	16	Sağ Ön Çamurluk	BOYALI
17	Tavan	ORIJINAL			



Plaka: 34GDG561 Şasi No: W0L0AHL48B5014841 Test No: 179525 Giriř Tarihi: 24.04.2025 10:24 Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 10:52

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araç genelinden muhtelif ezik ve çizikler var
- Kaputta kuř pislięi yanıęı var
- Saę iki kapı da çizik var
- Tavanda boya solması var

Plaka: 34GDG561 Şasi No: W0L0AHL48B5014841 Test No: 179525 Giriř Tarihi: 24.04.2025 10:24 Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 10:52

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34GDG561	20/01/2024	202424	BENZİN
01SF120	20/01/2022	183819	BENZİN
01SF120	17/01/2020	169738	BENZİN
01SF120	13/01/2018	144239	BENZİN
34VR4608	19/12/2015	104406	BENZİN
34VR4608	24/12/2013	46794	BENZİN
ŞASİ NUMARASI : W0*****41			
MARKA MODEL : OPEL A-H-ASTRA CLASSIC 1.4			
YIL : 2011			
Sorgu Tarihi: 24.04.2025 10:51:10			