

Plaka: 01AP915 Şasi No: VF15R436D64151788 Test No: 179527 Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:30 Çıkış Tarihi: 24.04.2025 13:08

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01AP915
Şasi No	VF15R436D64151788
Motor No	K9KE629R045046
Marka	RENAULT
Tipi	Clio
Cinsi	Sedan
Model Yılı	2019
Renk	Beyaz
Motor Gücü	66 KW
Yakıt	Dizel
KM	100214



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 24.04.2025 08:39 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430
Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01AP915


řasi No: VF15R436D64151788

Test No: 179527

Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:30

Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:08

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01AP915


řasi No: VF15R436D64151788

Test No: 179527

Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:30

ıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:08

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01AP915

řasi No: VF15R436D64151788

Test No: 179527

Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:30

Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:08

Kaporta Kontrol Raporu

1	Sol Üst Direk	ORIJINAL	2	Sağ Üst Direk	ORIJINAL
3	Ön Tampon	BOYALI	4	Kaput	ORIJINAL
5	Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	6	Sol Ön Kapı	ORIJINAL
7	Sol Marřbiyel	ORIJINAL	8	Sol Arka Kapı	ORIJINAL
9	Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	10	Arka Tampon	BOYALI
11	Bagaj Kapağı	ORIJINAL	12	Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL
13	Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	14	Sağ Marřbiyel	ORIJINAL
15	Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	16	Sağ Ön Çamurluk	DEĞİřMİř
17	Tavan	ORIJINAL			

Plaka: 01AP915

řasi No: VF15R436D64151788

Test No: 179527

Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:30

Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:08

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Kaput göçük düzletme
- Sol arka çamurlukta ezik var
- Gergi bilyasında ses var
- Kaput sağ iki menteře vidası anahtar izi



Plaka: 01AP915 Şasi No: VF15R436D64151788 Test No: 179527 Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:30 Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:08

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01AP915	27/12/2024	94092	DİZEL
01AP915	29/12/2022	67283	DİZEL
ŞASİ NUMARASI	: VF*****88		
MARKA MODEL	: RENAULT R		
YIL	: 2019		
Sorgu Tarihi: 24.04.2025 13:07:36			