

Plaka: 01BLS49 Şasi No: WVVZZZ6RZFY247665 Test No: 179528 Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:46 Çıkış Tarihi: 24.04.2025 13:09

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01BLS49
Şasi No	WVVZZZ6RZFY247665
Motor No	CUS067966
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Polo
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Model Yılı	2015
Renk	Kırmızı
Motor Gücü	66 KW
Yakıt	Dizel
KM	193066



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 24.04.2025 08:46 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430
Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01BLS49


Şasi No: WVVZZZ6RZF247665

Test No: 179528

Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:46

Çıkış Tarihi: 24.04.2025 13:09

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01BLS49


řasi No: WVVZZZ6RZF247665

Test No: 179528

Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:46

Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:09

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01BLS49 Şasi No: WVVZZZ6RZFY247665 Test No: 179528 Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:46 Çıkış Tarihi: 24.04.2025 13:09

Kaporta Kontrol Raporu

1	Sol Üst Direk	ORIJINAL	2	Sağ Üst Direk	ORIJINAL
3	Ön Tampon	BOYALI	4	Kaput	ORIJINAL
5	Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	6	Sol Ön Kapı	ORIJINAL
7	Sol Marşbiyel	ORIJINAL	8	Sol Arka Kapı	ORIJINAL
9	Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	10	Arka Tampon	BOYALI
11	Bagaj Kapağı	ORIJINAL	12	Sağ Arka Çamurluk	BOYALI
13	Sağ Arka Kapı	BOYALI	14	Sağ Marşbiyel	ORIJINAL
15	Sağ Ön Kapı	DEĞİřMİř	16	Sağ Ön Çamurluk	DEĞİřMİř
17	Tavan	ORIJINAL			

Plaka: 01BLS49 Şasi No: WWZZZ6RZFY247665 Test No: 179528 Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:46 Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:09

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Motorda enjektör diplerinde yağ kaçacağı var
- Sağ arka çamurluk sağ arka kapı çizik
- Sağ dikiz aynası değişmiş
- Sağ arka kapı içi lokal boyalı
- Arka tampon çizik hasarlı
- Sağ arka stop kırık
- Araç genelinden muhtelif ezik ve çizikler var

Plaka: 01BLS49 Şasi No: WVZZZ6RZF247665 Test No: 179528 Giriř Tarihi: 24.04.2025 11:46 Çıkıř Tarihi: 24.04.2025 13:09

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01BLS49	27/12/2024	189715	DİZEL
01BLS49	02/11/2022	159729	DİZEL
34NA0350	13/10/2020	120072	DİZEL
34NA0350	18/06/2018	82846	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : WV*****65			
MARKA MODEL : VOLKSWAGEN 6R			
YIL : 2015			
Sorgu Tarihi: 24.04.2025 13:09:17			