

Plaka: 01AJD725 Şasi No: VF3CCHMZ0DT017244 Test No: 179225 Giriř Tarihi: 18.03.2025 11:26 Çıkış Tarihi: 18.03.2025 12:09

Tařıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01AJD725
Şasi No	VF3CCHMZ0DT017244
Motor No	10B2060081730
Marka	PEUGEOT
Tipi	208
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Model Yılı	2013
Renk	Beyaz
Motor Gücü	60 KW
Yakıt	Benzin
KM	137486



Hizmet Paketi

Araca Tekbař 2.EL hizmeti verilmiřtir. Paket kapsamında KM Sorgulama, Boya-Deęiřen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıřtır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıřtır ve herhangi bir taahhüt veya garanti iermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu deęildir. Müřteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 18.03.2025 08:26 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduęunu, anladığını ve kabul ettięini beyan etmiřtir.

Müřteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAř
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAř TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430

Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Mersis 833005811700017

Plaka: 01AJD725


Şasi No: VF3CCHMZ0DT017244

Test No: 179225

Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:26

Çıkış Tarihi: 18.03.2025 12:09

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01AJD725


řasi No: VF3CCHMZ0DT017244

Test No: 179225

Giriř Tarihi: 18.03.2025 11:26

Çıkıř Tarihi: 18.03.2025 12:09

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01AJD725 Şasi No: VF3CCHMZ0DT017244 Test No: 179225 Giriř Tarihi: 18.03.2025 11:26 Çıkıř Tarihi: 18.03.2025 12:09

Kaporta ve Kondisyon Notları



- Kaputta ezik var



- Sağ ön amurluk ezik



- Sağ ön kapı derin çizik ezik

Plaka: 01AJD725 Şasi No: VF3CCHMZ0DT017244 Test No: 179225 Giriř Tarihi: 18.03.2025 11:26 Çıkıř Tarihi: 18.03.2025 12:09

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön iki far solmuş
- Sol arka çamurlukta ezik var
- Sağ arka çamurlukta ezik var
- Araç genelinden muhtelif ezik ve çizikler var
- Arka tamponda çizikler mevcut
- Motorda yağ kaçağı var
- Klima gazı yok soğutmuyor

Plaka: 01ADJ725 Şasi No: VF3CCHMZ0DT017244 Test No: 179225 Giriř Tarihi: 18.03.2025 11:26 Çıkıř Tarihi: 18.03.2025 12:09

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01ADJ725	05/07/2023	118300	BENZİN
01ADJ725	29/06/2021	99096	BENZİN
31ADE50	01/07/2019	74957	BENZİN
63E8066	09/05/2017	45005	BENZİN
ŞASİ NUMARASI : VF*****44			
MARKA MODEL : PEUGEOT C			
YIL : 2013			
Sorgu Tarihi: 18.03.2025 12:09:08			