

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.04.2025 13:31
Rapor No: 34-04-1361634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:11

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 13:31

Full Plus Ekspertiz



34FBU140

Eksper / İmza



34-HYB-19859

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.04.2025 13:31
Rapor No: 34-04-1361634
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:11

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 13:31

Araç Bilgileri

Plaka	34FBU140	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	24062	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE50R128982	Motor Gücü	72 kw
Ruhsat Motor No	2ZRW929483	Marka	Toyota
Motor Hacmi	1798cc	Rengi	BEYAZ KAR
Model	Corolla	İlk Tescil Tarihi	23-03-2022
Sonraki Muayene Tar.	24-02-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	24-02-2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.04.2025 13:31
Rapor No: 34-04-1361634
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:11

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 13:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.04.2025 13:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1361634 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 13:31
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.8 m/km	-0.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	73	0
2. Aks	66	65	1



Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	335	334	0.5
2. Aks	235	229	2.5
El Freni	206	205	0.5

Verimlilik

72

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91H	5 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/R16	91H	5 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/R16	91H	5 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/R16	91H	5 mm	Kışlık

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.04.2025 13:31 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1361634 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2025 13:31
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
72	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Açe Ekspertiz Danışmanlık Hiz. A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Flora İş Merkezi No:3/1C atasehir3405@dexpert.com.tr 0216 576 77 78
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	16.04.2025 13:31	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/9
Rapor No:	34-04-1361634	Araç Giriş Tarihi:	16.04.2025 13:11	Araç Çıkış Tarihi:	16.04.2025 13:31
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN
SOLUTIONS

16.04.2025
Araç: Toyota Corolla 1.8i 16V VVTi HSD
Motor kodu: 2 ZR—FXE
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 34FBU140
VIN:
Test edilmiş: 16.04.2025 13:26:01 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8982 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID DREAM E-CVT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.