

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HEU960

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34HEU960	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	25088	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00471380688	Motor Gücü	103 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	08-08-2023	Sonraki Muayene Tar.	27-07-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22
Rapor No: 34-02-1371954
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-0.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	85	91	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	314	9
2. Aks	173	163	6
El Freni	53	55	4

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	6 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
414	239,13	79,2	88
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	114,7	22,88	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

06.05.2025

Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe

Motor kodu: HSH—450 (H5H—A4)

Üretim yılı: 17-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RFBO0471380688 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 06.05.2025 16:53:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Konfor UCH CAN 7

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

— — —
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ !

Hata kodu DTC ACZA04:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

— — —
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ !

Hata kodu DTC ACZE04:

ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

— — —
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ !

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABİN IŞIĞI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN—Bus

BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Konfor UPC CAN 3

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOA172:

Klima kapakları aktüatörü

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 1*

Hata kodu DTC E15BS7:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge panosu CAN 1*

Hata kodu DTC 940178:

Motor yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hırsızlık koruması CAN Gateway

SesNideo Multimedya arayüzü CAN

SesNideo Navigasyon ile iletişim 0100

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC 93DD8F:

Radyoya CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 93DD87:

Radyoya CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E16587:

Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E15087:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.11.2023		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.05.2025 17:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1371954	Araç Giriş Tarihi:	06.05.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	06.05.2025 17:22
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Motor, Yağ karteri > Ezik

Diğer



Kaporta, Sağ Ön Şase > Hasarlı



Kaporta, Sol Ön Şase > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Kırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.05.2025 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1371954 Araç Giriş Tarihi: 06.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.05.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Sağ Ön Şase - Boyalı
Kaporta	Ön Panel - Değişmiş
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın sağ ve sol şaseler de hasar mevcut sağ şase boyalı araç genelinde ezik ve çizikler mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.05.2025 17:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1371954	Araç Giriş Tarihi:	06.05.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	06.05.2025 17:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası