

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.06.2025 13:31 | Bayi No:           | 3402             | Sayfa:             | 1/10             |
| Rapor No:     | 34-02-1383985    | Araç Giriş Tarihi: | 17.06.2025 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.06.2025 13:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 34KDU445

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 13:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 34-02-1383985 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 13:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

|         |                      |           |                 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|
| Müşteri | MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş | Mersis No | 125036098700012 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|


## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |                 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Plaka             | 34KDU445          | Şanzıman Tipi        | Otomatik        |
| KM                | 21071             | Yakıt Cinsi          | Benzin          |
| Şase              | WF02NBER72PP65050 | Motor Gücü           | 91 kw           |
| Marka             | Ford              | Motor Hacmi          | 999cc           |
| Rengi             | KIRMIZI           | Model                | Tourneo Courier |
| İlk Tescil Tarihi | 04-03-2024        | Sonraki Muayene Tar. | 23-12-2024      |
| Model Yılı        | 2024              | Araç Tipi            | Kombi           |
| Ruhsat Sahibi     | MAYGOLD           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı          |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 13:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 34-02-1383985 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 13:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 13:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-02-1383985 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 13:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |        |
| Silecekler                                       |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |        |
| Lastik ve Jantlar                                |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |        |
| Yürür Aksam                                      |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |        |
| Şanzıman                                         |       |        |
| Diferansiyel                                     |       |        |
| Direksiyon Sistemi                               |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |        |
| Park Sensörleri                                  |       |        |
| Araç Altı                                        |       |        |
| Akü                                              |       |        |
| Klima                                            |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 13:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-02-1383985 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 13:31  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1.3 m/km | -1.8 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 89      | 86      | 3        |
| 2. Aks | 90      | 90      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 339 | 320 | 5         |
| 2. Aks                     | 165 | 159 | 3.5       |
| El Freni                   | 271 | 260 | 4         |

### Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/65/16 | 99H                | 5 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 205/65/16 | 99H                | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/65/16 | 99H                | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/65/16 | 99H                | 5 mm          | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 13:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-02-1383985 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 13:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 91                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.06.2025 13:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-02-1383985 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 13:31  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

17.06.2025

Araç: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost

Motor kodu: B7JB

Üretim yılı: 23-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: WFO2NBER72PP65050 (kumanda ünitesinden okunan )

Test edilmiş: 17.06.2025 13:28:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor PCM 0

ABS ABS (CAN) 4

Hata kodu C0031:

On sol tekerlek devir sensörü

HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu C003\_4:

TEKERLEK SENSORU ON SAĞ

HATALI SİNYAL FONKSİYONU

Hata kodu C0051:

Direks. aç sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1A95:

Tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN 0

Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Güvenlik Görüntü işleme modülü (A) 2

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Konfor Gateway modülü A CAN 0

Konfor IPC gösterge panosu CAN 0

Konfor Merkezi modül BCMiI CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü

Konfor Telematik (CAN)

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN NOOOO

Hata kodu C0030:

On sol tekerlek devir hızı sensör halkası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0033:

Sensör halkası ön sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 6

Hata kodu U0121:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U0415:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ

Hata kodu U2016:

ECU

YAZILIM/KODLAMA YAN LIŞI

Hata kodu U3003:

AKÜ VOLTAJİ

“

HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

SesNideo ACM ses modülü CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.06.2025 13:31 | Bayi No:           | 3402             | Sayfa:             | 8/10             |
| Rapor No:     | 34-02-1383985    | Araç Giriş Tarihi: | 17.06.2025 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.06.2025 13:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5050 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.06.2025 13:31 | Bayi No:           | 3402             | Sayfa:             | 9/10             |
| Rapor No:     | 34-02-1383985    | Araç Giriş Tarihi: | 17.06.2025 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.06.2025 13:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.06.2025 13:31 | Bayi No:           | 3402             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 34-02-1383985    | Araç Giriş Tarihi: | 17.06.2025 13:04 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.06.2025 13:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası