



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

S*****

Araç Sahibi

Ş*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz
Nuhkuyusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

S*****

Araç Sahibi

Ş*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz
Nuhkuyusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Araç Bilgileri




Araç Cinsi	Hafif Ticari(5 Kapı)
Şasi No	ZFA*****547
Yakıt Cinsi	Dizel
Vites Tipi	Manuel Vites
Model Yılı	2021
Araç KM	49237
Araç Rengi	Kirmizi

Marka
FIAT

Model
DOBLO

Plaka
34***098



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	27 Mayıs 2025 09:41 - 27 Mayıs 2025 09:44
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Oto360 Full Galeri Paketi
Alınan Ücret	***** TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	5*****
Adı Soyadı	Ş*****

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	4*****
Adı Soyadı	S*****



İşlemi Yaptıran

S*****

Araç Sahibi

Ş*****

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Kaporta ve Boya Kontrolü



STB

Sökme takma boyalı

O

Orijinal

P

Plastik

D

Değişmiş

CT

Çatlak



İşlemi Yaptıran

S*****




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Far Yuva Sacları Kontrolü	✓ Orijinal
Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✗ Var
LPG Montajı Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Güneş Yanığı	✓ Yok

Notlar

ARAÇ DIŞ KAPORTA GENELİNDE EZİKLER ÇİZİKLER DEFORMELER MEVCUT, SÖKME TAKMA PARÇALAR ÇIKMA DEĞİŞEN OLARAK DA DEĞERLENDİRİLİR

İşlemi Yaptıran

S*****





Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✗ İşlem görmüş	2 Ön Tampon Demiri	✗ İşlemlili
3 Arka Panel	✓ Orijinal	4 Ön Sol Şasi	✗ İşlem görmüş
5 Ön Sağ Şasi	✗ İşlem görmüş	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	i İşlem Boyalı	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✗ Değişen
15 Taban Sacı	✓ Orijinal	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	✓ Orijinal
19 Sağ Marşpiyel	✓ Orijinal	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	✓ Orijinal	26 Sol Frangart	✓ Orijinal
27 Sağ Frangart	✓ Orijinal	28 Ön Panjur	✓ Orijinal



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu

8506222067

Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul

S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK

GÖZTEPE

TSE HYB Belge No: -

S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK

TC Kimlik No: 49801687980

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	✓ İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	✓ İyi	
İntercooler Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Pompası	✓ İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	✓ İyi	
Hava Filtre Kabini	✓ İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	✓ İyi	
Radyatör Peteği	✓ İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	✓ Yok	
Klima radyatörü ve boruları	✓ İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Şarj Dinamosu	✓ İyi	
Marş Dinamosu	✓ İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	✓ İyi	
Klima Kompresörü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	— Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	✓ İyi	
Yol Testi	✓ Yapıldı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	✓ İyi	

Notlar

MOTOR NO OKUNAMADI, GENEL SERVİS BAKIM KONTROL ÖNERİLİYOR



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	✓ İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	✗ İşlemli	
Krank Keçesi	✓ İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu	✓ İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	✓ İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	✓ Var	
Motor Kulakları	✓ İyi	
Şanzıman Kulakları	✓ İyi	
Katalizör Kontrolü	✓ İyi	
DPF Kontrolü	✓ İyi	
Vites Kutusu	✓ İyi	
Şanzıman Kovanı	✓ İyi	
Direksiyon Körükleri	✓ İyi	
Notlar		



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Airbag - Hava yastığı arıza ikazı	✓ Hata kodu yok	
Motor elektroniği arıza ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Fren sistemleri ABS-ESR elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Dijital klima elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Elektrikli direksiyon kumanda elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Otomatik şanzıman elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Akü ikazı kaydı	✓ Hata Kodu Yok	
Merkezi elektronik ikazı kaydı	✓ Hata Kodu Yok	
Diğer arıza ikazları kaydı	✓ Hata Kodu Yok	



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	✓ İyi	
Aks Körükleri	✓ İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Ön Amortisörler	! Orta	
Arka Amortisörler	! Orta	
Ön Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Amortisör Takozları	! Deforme	
Ön Düzendes Ses Var mı?	✓ Yok	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	! Yıpranmış	
Ön ve Arka Salıncaklar	! Yıpranmış	
Rot Başları	! Yıpranmış	
Aks Burçları	! Yıpranmış	
Aks	! Deforme	Şanzıman iç aks girişi yağlanma mevcut
Rot Kolu	✓ İyi	
Z Rotları	✓ İyi	
Porya Bilyaları	✓ İyi	
Rotiller	✓ İyi	
Viraj Demiri	✓ Var	
Travers Kontrolü	✓ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	! Sürtme Mevcut	

Notlar



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Sanziman Vites Geçişleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol	✓ İyi	
Notlar		



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Korna kontrol	✓ Çalışıyor	
Havalandırma ızgaralarının kontrolü	✓ İyi	
Multimedia ekranı kontrolü	✓ İyi	
Torpidο bölmesi kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon iç mafsals boşluk kontrol	✓ İyi	
Direksiyon simidi tuşları kontrol	✓ Çalışıyor	
Direksiyon simidi	✓ İyi	
Kapı kilitleri kontrolleri	✓ Çalışıyor	
İç konsollar	✓ İyi	
Sigorta kutusu kontrolleri	✓ İyi	
Kalorifer kontrolü	✓ Çalışıyor	
Silecek kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Far kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Koltuk kafalıkları	✓ İyi	
Klima kontrol paneli fonksiyonları	✓ Çalışıyor	
Teyp tuşları fiziki kontrolü	✓ İyi	
Kapı cam motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Cam tavan perdesi	— Orjinalinde Yok	
Vites kolu (düşmesi) ve körüğü	✓ İyi	



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Tavan döşemeleri	✓ İyi	
Kapı döşemeleri	✓ İyi	
Merkezi kilit sistemi kontrolü	✓ Çalışıyor	
Arka koltuk döşemeleri	✓ İyi	
İç lamba kontrolleri	✓ Çalışıyor	
Çakmaklık kontrol	✓ Var	
Pedal lastikleri kontrol	✓ İyi	
Sağ sol ön güneşlik kontrol	✓ Sorunsuz	
Cam, ayna kumanda tuşları	✓ İyi	
Koltuk yön mekanizmaları	✓ Çalışıyor	
Gösterge paneli ekranı	✓ İyi	
Tavan tutamaçları	✓ İyi	
El freni kolu ve mandalı	✓ İyi	
Emniyet kemerleri ve tokaları	✓ İyi	
Ön koltuk döşemeleri	✓ İyi	
Bagaj döşemesi	✓ İyi	
Pandizot	✗ Yok	
Halı döşemeleri	✓ İyi	
Paspaslar	✓ Var	
Kapı gergileri kontrolü	✓ İyi	
Kaput iç kilit kolu kontrolü	✓ İyi	
Küllük	✓ Var	

Notlar



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

Lastik tarihleri ve dış derinlikleri, basınç

LASTİKLER 2021 YILINA AİT

Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Far Elektroniği	✓ Çalışıyor	
Sinyaller	✓ Çalışıyor	
Sis farları	✓ Çalışıyor	
Dikiz aynaları ve çerçeveleri	✓ İyi	
Jant ve jant kapakları	! Sürtme İzi Mevcut	
Cam Fitilleri	✓ İyi	
Kapı İç Fitilleri	✓ İyi	
Ön cam	✓ İyi	
Bagaj Açma Kapama	✓ İyi	
Davlumbazlar kontrol	✓ İyi	
Diğer camlar	✓ İyi	
Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü	✓ İyi	
Kapı kolları kontrolü	✓ İyi	
Arka plaka lambası	✓ Çalışıyor	
Reflektör	✓ İyi	
Stoplar	✓ Çalışıyor	
Ön silecek silgi kontrolü	✓ İyi	
Tavan çıtaları	✓ İyi	
Arma ve model yazısı kontrolü	✓ İyi	
Kapı bantları, çıtaları	✓ İyi	
Anten	✓ İyi	
Park sensörü	✓ Çalışıyor	
Bagaj amortisörü	✓ Çalışıyor	
Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması	✓ İyi	
Avadanlık	✓ Var	
Stepne	✓ Var	

Notlar



İşlemi Yaptıran

S*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 208555

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

MOTOR NO OKUNAMADI, GENEL SERVİS BAKIM KONTROL ÖNERİLİYOR



İşlemi Yaptıran

S*****