

**OTO EKSPERTİZ****MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

TC/VKN/MERSİS NO: 1*****

ADI SOYADI: B*****

TELEFON: 5*****

E-POSTA:

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 6*****

ADI SOYADI: H*****

TELEFON: (*****)

E-POSTA:

**EKSPERTİZ BİLGİLERİ**

GİRİŞ TARİHİ: 3.12.2024 13:46:45

ALINAN ÜCRET: 1*****TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Mini Galeri Paketi

BAYİ ADI: İstanbul Ümraniye Ekspertiz Tepeüstü

ÇIKIŞ TARİHİ: 3.12.2024 14:26:45

İŞ EMRİ NO: 151728

TSE HYB BELGE NO: 34-HYB-20109

BAYİ TELEFON: 08506222067

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: Z*****

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MARKA: FIAT

MODEL: DOBLO

PLAKA: TR 34EHY490

MODEL YILI: 2020

ARAÇ KM: 98020

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamalara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

TC/VKN/MERSIS NO: 1*****

ADI SOYADI: B*****

TELEFON: 5*****

E-POSTA:

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSIS NO: 6*****

ADI SOYADI: H*****

TELEFON: (*****)

E-POSTA:

**EKSPERTİZ BİLGİLERİ**

GİRİŞ TARİHİ: 3.12.2024 13:46:45

ALINAN ÜCRET: 1*****TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Mini Galeri Paketi

BAYİ ADI: İstanbul Ümraniye Ekspertiz Tepeüstü

ÇIKIŞ TARİHİ: 3.12.2024 14:26:45

İŞ EMRİ NO: 151728

TSE HYB BELGE NO: 34-HYB-20109

BAYİ TELEFON: 08506222067

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: Z*****

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MARKA: FIAT

MODEL: DOBLO

PLAKA: TR 34EHY490

MODEL YILI: 2020

ARAÇ KM: 98020

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir. Arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamalara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



Dijital Kopya


**OTO EKSPERTİZ****KAPORTA BOYA - 1****KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR****ÖNEMLİ NOKTALAR**

SOL MARŞPIYEL	ORİJİNAL
SAĞ MARŞPIYEL	ORİJİNAL
HAVUZ SACI	ORİJİNAL
ÖN CAM	ORİJİNAL
ÖN PANJUR	ORİJİNAL
TABAN SACI	ORİJİNAL
GÜNEŞ YANIĞI	YOK
FAR AYAKLARI	ORİJİNAL
TAVAN TİPİ	SAC TAVAN

KISALTMA BİLGİLERİ

O	ORİJİNAL	B	BOYALI	LB	LOKAL BOYA	YB	YARIM BOYA
D	DEĞİŞMİŞ	STO	SÖKME TAKMA ORİJİNAL	STB	SÖKME TAKMA BOYALI	KS	KAYNAK İŞLEMLİ
İG	İŞLEM GÖRMÜŞ	İB	İŞLEMLİ BOYALI	P	PLASTİK	EM	EZİK VE ÇİZİK MEVCUT
FK	FOLYO KAPLAMA	CD	ÇIKMA DEĞİŞEN	CK	CAM KAPLAMA	DM	DOLU HASARI MEVCUT
PK	PLASTİK KAPLAMA	STLB	SÖKME TAKMA LOKAL BOYALI	BO	BOYASIZ ONARIM	KM	KAPLAMA MEVCUT
SI	SÖKME TAKMA İŞLEMLİ	AI	AYAR İŞLEMİ MEVCUT	BG	BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT	BD	BOYA DEFORMASYONU
VA	VERNİK ATMASI	H	HASARLI				

Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****KAPORTA BOYA - 2****KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR**

1	ÖN PANEL	Orijinal
2	ÖN SAĞ ŞASI	Orijinal
3	ÖN SOL ŞASI	Orijinal
4	ÖN SAĞ PODYE	Orijinal
5	ÖN SOL PODYE	Orijinal
6	ÖN SAĞ KULE	Orijinal
7	ÖN SOL KULE	Orijinal
8	SAĞ ÖN İÇ DİREK	Orijinal
9	SOL ÖN İÇ DİREK	Orijinal

10	ARKA PANEL	Orijinal
11	SAĞ İÇ ORTA DİREK	Orijinal
12	SOL İÇ ORTA DİREK	Orijinal
13	SAĞ ÜST DİREK	Orijinal
14	SOL ÜST DİREK	Orijinal
15	SAĞ ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
16	SOL ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
17	SAĞ ARKA ŞASI	Orijinal
18	SOL ARKA ŞASI	Orijinal

NOTLAR:

Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****MOTOR &
MEKANİK KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROL	İyi	
MOTOR YAĞ KAÇAKLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
TURBO KONTROL	Sesli Çalışma	ÇOK HAFİF ISLIK SESİ
TURBO İNTERCOOLER KONTROL	İyi	
DİREKSİYON POMPASI VE HİDROLİK KONTROL	Elektrikli Direksiyon	
FREN SİSTEMİ, SOĞUTMA HORTUMU VE HİDROLİK KONTROL	İyi	
ENJEKTÖR KONTROL	İyi	
HAVA FİLTRESİ VE KABİN KONTROL	İyi	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIĞI VE KONTROL	İyi	
V KAYIŞ GÖRÜNEN KISIM KONTROL	Orta	
MOTORDA ÜFLEME KONTROL	İyi	
MOTORDA SES VE VURUNTULU ÇALIŞMA	İyi	
AKÜ KONTROL	İyi	
RADYOTÖR, SOĞUTMA SİSTEMİ, FAN KONTROL	İyi	
MOTOR SUYU VE HORTUMLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
MOTOR ARIZA İŞİĞİ	Yanmıyor	
ACIL SERVİS BAKIMI ÖNERİLDİ	Hayır	
MOTOR MEKANİK İŞLEM MEVCUT MU	İyi	
MOTOR YAGINDA SOĞUTMA SUYU VAR MI?	Yok	
SOĞUTMA SUYUNDA MOTOR YAGI VAR MI	Yok	
EGZOS BÖLGESİNDE DUMAN ATMA VAR MI ?	İyi	
KLİMA VE BAĞLANTI BORULARI KONTROLÜ	İyi	
ANTİFİRİZ DERECESESİ KONTROLÜ	İyi	
MARS VE SARJ DİNOMOSU KONTROLÜ	İyi	
MOTOR ÜST KAPAGI KONTROLÜ	İyi	
MOTOR İÇİ ELEKTRİK TESİSATI	İyi	



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****MOTOR
ALT KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
EGZOS SİSTEMİ KONTROL	✓ İYİ	
DEBRIYAJ BALATA VE KAVRAMA SİSTEMİ KONTROL	! ORTA	
ÖN KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İYİ	
SANZIMAN	✓ İYİ	
ÖN DİFERANSİYEL YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İYİ	
MOTOR KARTERİ YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ İYİ	
ARKA DİFERANSİYEL BOSLUK VE YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ YOK	
ARAZİ SAFT VE ARAZİ SANZİMANI YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ YOK	
YAKIT DEPOSU VE YAKIT HORTUMLARI	✓ İYİ	
TURBO ALT YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ İYİ	
ARKA KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İYİ	
MOTOR SANZİMAN TAKOZLARI	✓ İYİ	



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****ALT TAKIM &
YÜRÜYEN AKSAM KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
ÖN FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	ORTA	
ÖN AKS KÖRÜĞÜ	İYİ	
ARAÇ ALTI HASAR, DEFORMASYON KONTROL	İYİ	
AİRMATİK KONTROL	YOK	
DIREKSİYON KUTUSU YAG SIZDIRMALIĞI BOSLUK	İYİ	
ÖN ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	İYİ	
ARKA ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	İYİ	
MOTOR MUHAFAZA VE ALT BAKALIT	İYİ	
ÖN AMORTİSÖR	İYİ	
ARKA AMORTİSÖR	İYİ	
ÖN HELEZON YAYLARI	İYİ	
ARKA HELEZON YAYLARI	İYİ	
ÖN FREN KALİPLERİ HİDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	İYİ	
ARKA FREN KALİPLERİ HİDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	İYİ	



Dijital Kopya



OTO EKSPERTİZ



USTA GÖRÜŞÜ

**AUTO
KING**



Dijital Kopya