

# DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr


dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



|                               |                              |                    |                               |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Alıcı İsim Soyisim & T.C No : | Eryiğit                      | Cep Telefonu :     |                               |
| Rapor id :                    | M390014706494299969          | Rapor Tarihi :     | 14 Nisan 2025 Pazartesi 11:09 |
| Araç Marka & Model :          | Peugeot & 301                | Model Yılı & Detay | 2014&Dizel&Manuel             |
| Plaka & Şasi Numarası :       | 16AVE159 & VF3DD9HP0EJ748004 | Kilometre          | 205.412                       |

## KAPORTA VE BOYA EKSPERTİZ SONUÇLARI



|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ÖN PANEL                      | <input checked="" type="checkbox"/> ARKA PANEL                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN ŞASI                   | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN ŞASI                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN PODYE                  | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN PODYE                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN TÜFEK (Üst Podye) SAÇI | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN TÜFEK (Üst Podye) SAÇI |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN DİREK                  | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN DİREK                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ORTA DİREK                | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ORTA DİREK                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ÜST DİREK                 | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÜST DİREK                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ŞASI                 | <input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ŞASI                 |

Firmamıza kontrole gelen araçların plastik ve cam aksamaları kontrol edilmemektedir.

Mekanik parçaların değişim durumları kontrol edilmemektedir.

İşbu rapor verildiği gün için " Eryiğit " adına geçerlidir, Üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz.

**Sol Ön Ayağı Kırık-Ön Panjur Kırık-Sol Arka Stop Kırık-**



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



|                               |                              |                    |                               |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Alıcı İsim Soyisim & T.C No : | Eryiğit                      | Cep Telefonu :     |                               |
| Rapor id :                    | M390014706494299969          | Rapor Tarihi :     | 14 Nisan 2025 Pazartesi 11:09 |
| Araç Marka & Model :          | Peugeot & 301                | Model Yılı & Detay | 2014&Dizel&Manuel             |
| Plaka & Şasi Numarası :       | 16AVE159 & VF3DD9HP0EJ748004 | Kilometre          | 205.412                       |

## MOTOR VE MEKANİK EKSPERTİZ SONUÇLARI

|                                                                     |                                                                  |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Soğutma Suyu Seviyesi           | <input checked="" type="checkbox"/> Antifiriz                    | <input checked="" type="checkbox"/> Su Kaçakları                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Seviyesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Sızdırmazlık       | <input checked="" type="checkbox"/> Motor Üst Bölgede Yağ Kaçakları    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman Yağ Sızdırmazlık       | <input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel Yağ Sızdırmazlık | <input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık |
| <input checked="" type="checkbox"/> Turbo Yağ Kaçakları             | <input checked="" type="checkbox"/> Karter Yağ Kaçakları         | <input checked="" type="checkbox"/> Krank Yağ Kaçakları                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hidrolik Kaçakları              | <input checked="" type="checkbox"/> Klima Radyatörü ve Tesisatı  | <input checked="" type="checkbox"/> Klima Kompresörü Yağ Sızdırmazlık  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Görünen Tüm Kayışlar            | <input checked="" type="checkbox"/> Turbo Genel Durumu           | <input checked="" type="checkbox"/> Enjektörler                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intercooler                     | <input checked="" type="checkbox"/> Radyatör Genel Durumu        | <input checked="" type="checkbox"/> Yağ Radyatörü                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tesisat ve Hortumlar            | <input checked="" type="checkbox"/> Motor Elektrik Tesisatı      | <input type="checkbox"/> Ateşleme sistemi                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Marş Motoru                     | <input checked="" type="checkbox"/> Şanzımanda Vuruntu           | <input type="checkbox"/> Otomatik Şanzıman                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj                        | <input checked="" type="checkbox"/> Egzoz Sistemi                | <input checked="" type="checkbox"/> Yakıt Deposu ve Hortumları         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motorda Sesli/Vuruntulu Çalışma | <input checked="" type="checkbox"/> Motorda Aşırı Üfleme         | <input checked="" type="checkbox"/> Motor Soğutma Suyunda Yağ          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağında Su                | <input checked="" type="checkbox"/> Motor Koruyucu Kapak         | <input checked="" type="checkbox"/> Hava Filtre Kabini                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Egr Valfi                       | <input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Pompası           | <input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Genel Durumu            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Triger                          | <input checked="" type="checkbox"/> Alternatör                   | <input checked="" type="checkbox"/> Soğutma Fanları                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Egzozda İzlenebilir Duman       | <input checked="" type="checkbox"/> Egzozda Yağ Dumanı           | <input checked="" type="checkbox"/> Egzozda Yakıt Dumanı               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Akü                             | <input checked="" type="checkbox"/> Motorun Genel Durumu         |                                                                        |

Motor Üst Bölgede Yağ Kaçağı Var-Motor Külbütör Kapağında Yağ Kaçağı Var-Şanzıman Üst Kısımda Yoğun Yağlanma Var Hasar Kontrolü Yapılamadı-Eksantirik Kapağında Yağ Kaçağı Var-Vites Mil Keçesinde Yağlanma Var-Intercooler Radyatöründe Kaçak Var-Şanzımanda Yağ Kaçağı Var-Karterde Yağ Kaçağı Var-Ön Krank Keçesinde Yağ Kaçağı Var-Arka Krank Keçesinde Yağ Kaçağı Var-Motor Blok Kısımında Yağlanma Var Hasar Kontrolü Yapılamadı-Karterde Ezik Ve İşlem Var-Motor Mekanik Parçalarında Yoğun Yağ Kaçakları Var Servis Kontrol Gerekli-Motor Yağ Seviyesi Kontrol-Kayış Bölgesi Kontrol-Radyatörde Hasar Var- Genel Bakım Tavsiye, Servis Kontrol Önerildi,



# DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



|                               |                              |                    |                               |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Alıcı İsim Soyisim & T.C No : | Eryiğit                      | Cep Telefonu :     |                               |
| Rapor id :                    | M390014706494299969          | Rapor Tarihi :     | 14 Nisan 2025 Pazartesi 11:09 |
| Araç Marka & Model :          | Peugeot & 301                | Model Yılı & Detay | 2014&Dizel&Manuel             |
| Plaka & Şasi Numarası :       | 16AVE159 & VF3DD9HP0EJ748004 | Kilometre          | 205.412                       |

## ALT TAKIM EKSPERTİZ SONUÇLARI

|                                                                        |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Amortisör                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Amortisör       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Amortisör                 | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Amortisör     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Fren Diski                  | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Fren Diski      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Fren Balata                 | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Fren Balata     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Fren Diski                | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Fren Diski    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Fren Balata               | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Fren Balata   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor ve Şanzıman Alt Takozları    | <input checked="" type="checkbox"/> Aks ve Aks Körükleri   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rot Kolu ve Başı Sağ               | <input checked="" type="checkbox"/> Rot Kolu ve Başı Sol   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z Rotları                          | <input checked="" type="checkbox"/> Viraj Rotu ve Rotiller |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salıncak Burç Rotilleri            | <input checked="" type="checkbox"/> Traves                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Araç Altı Muhafazalar              | <input checked="" type="checkbox"/> Egzoz Sistemi          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık | <input checked="" type="checkbox"/> Davlumbazlar           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Jant Lastik                 | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Jant Lastik     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Jant Lastik               | <input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Jant Lastik   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel Yağ Sızdırmazlık       | <input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Yakıt Deposu ve Hortumları         | <input checked="" type="checkbox"/> Çürüme ve Paslanma     |

Direksiyonda Boşluk Mevcut-Direksiyon Mafsallarında Ses Mevcut-Arka Fren Merkezi Kablosu Ve Fren Hidrolik Sistemi Kontrol-Ön Takım Rot Ayarları Kontrol-



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



|                               |                              |                    |                               |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Alıcı İsim Soyisim & T.C No : | Eryiğit                      | Cep Telefonu :     |                               |
| Rapor id :                    | M390014706494299969          | Rapor Tarihi :     | 14 Nisan 2025 Pazartesi 11:09 |
| Araç Marka & Model :          | Peugeot & 301                | Model Yılı & Detay | 2014&Dizel&Manuel             |
| Plaka & Şasi Numarası :       | 16AVE159 & VF3DD9HP0EJ748004 | Kilometre          | 205.412                       |

## İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ

### Satın alınan paket : Standart

|                             |   |                           |   |                      |   |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|
| Kaporta ve Boya Ekspertiz : | ✓ | Motor Mekanik Ekspertiz : | ✓ | Co2 Conta Testi :    | × |
| Dinomometre (Dyno) Test :   | ✓ | İç ve Dış Ekspertiz :     | × | Süspansiyon Test :   | ✓ |
| Fren Test :                 | ✓ | Yanal Kayma Test :        | ✓ | Obd Beyin Test :     | × |
| Alt Takım Kontrolleri :     | ✓ | Rapor Garantisi :         | × | Sbm veya Ptt Sorgu : | × |

## İŞ EMRİ BİLGİLENDİRME FORMU

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Araç Kabul Saati :      | 11:09   |
| Araç Teslim Saati :     | 11:54   |
| Araç Kabul Kilometre :  | 205.412 |
| Araç Teslim Kilometre : | 205.414 |
| Ruhsat Aslı Görüldü :   | Evet    |

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ firmasında İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ bölümünde belirtilen işlemlerin yapılması, uygulanması için DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ firmasını ve çalışanlarını yetkili kılıyorum. Bu raporun sadece DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ merkezine giriş yaptığı kilometre ve çıkış yaptığı kilometre arası geçerli olduğunu biliyorum. Aracım(ız)a İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ bölümünde belirtilen işlemler motor sıcakken uygulanmıştır. Dinomometre(Dyno) test cihazından veya test hattındaki farklı cihazlardan dolayı aracım(ız)da oluşabilecek motor şanzıman ve benzeri arızalardan DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ 'in sorumlu olmadığını biliyorum. İŞ EMRİ BİLGİLENDİRME FORMU, HİZMET SÖZLEŞMESİ, KİŞİSEL BİLGİLER, İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ ve EKSPERTİZ TALEP EDİLEN ARAÇ BİLGİLERİ alanında yazılı olan verileri OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, DOĞRU OLDUĞUNU ve DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ tarafından BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ TAAHHÜT ediyorum ve ONAYLIYORUM.

Aracımızın AIRBAG'lerinin kontrol edilmesine, izin veriyorum.

Evet ☐ Hayır ☐

AIRBAG'lerin kontrol edilmesini istiyorum.

Evet ☐ Hayır ☐

Satıcı/Araç sahibi/Vekili imza



Alıcı/Aracı satın alan/Vekili imza  
Eryiğit

Online Raporunuz Hazır !  
Teknoloji ve yazılım gücümüz hizmetinizde  
DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.