



tek RAPOR
OTO EXPERTİZ



TSE-HYB BELGE NO : 34-HYB-21233

0212 801 90 35




2.EL OTO EKSPERTİZ

HAMZA MORKOÇ TC: 38249237222 Tek Rapor Oto Ekspertiz
34LH2482 - 23TR000342 - 12.01.2023 11:26



KAPORTA DETAY EKSPERTİZİ



☐ ORJİNAL ☐ L BOYALI ☐ BOYALI ☐ DEĞİŞEN ☐ SÖKTAK ☐ PLASTİK ☐ FOLYO ☐ YOK



Gökevlr Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Autopia No:1 D388
Esenyurt / İSTANBUL

0212 801 90 35



tek **RAPOR**
OTO EXPERTİZ



TSE-HYB BELGE NO : 34-HYB-21233

0212 801 90 35

2.EL OTO EKSPERTİZ

HAMZA MORKOÇ TC: 38249237222 Tek Rapor Oto Ekspertiz
34LH2482 - 23TR000342 - 12.01.2023 11:26



KAPORTA BOYA DETAY EKSPERTİZ

☐ ORİJİNAL ☐ L BOYALI ☐ BOYALI ☐ DEĞİŞEN ☐ SÖK TAK ☐ PLASTİK ☐ FOLYO ☐ YOK

Parça Adı		Tespit	Açıklama
SAĞ İÇ DİREK	0	ORİJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	0	ORİJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	0	ORİJİNAL	(1 L BOYALI) Kordon altı lokal
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	0	ORİJİNAL	
SOL ÖN KAPI	0	ORİJİNAL	
SOL İÇ DİREK	0	ORİJİNAL	
SOL ÜST DİREK	0	ORİJİNAL	(1 L BOYALI) Arka kısım lokal
ARKA BAGAJ KAPAĞI	0	ORİJİNAL	
ARKA PANEL	0	ORİJİNAL	Ezik
ARKA HAVUZ SACI	0	ORİJİNAL	
ÖN PANEL	0	ORİJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	0	ORİJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	0	ORİJİNAL	
SOL İÇ PODYA	0	ORİJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	0	ORİJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	0	ORİJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	0	ORİJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	0	ORİJİNAL	
SAĞ MARŞPIYEL	0	ORİJİNAL	
SAĞ ÖN MENTEŞE DİREĞİ	0	ORİJİNAL	
SOL ÖN MENTEŞE DİREĞİ	0	ORİJİNAL	
SOL ÖN ÇAMURLUK	B	BOYALI	Sök tak
SOL ARKA KAPI	B	BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI	B	BOYALI	
SAĞ ÖN KAPI	B	BOYALI	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	B	BOYALI	Ayar mevcut
KAPUT	D	DEĞİŞEN	
TAVAN	F	FOLYO	Kaplama

Araçta kısmi ezik ve çizikler mevcut kirli bakılmıştır