

Bayi Adı	Kocaeli Çayırova	Tarih	26.05.2025
Bayi Adres	Ademyavuz Mh. Yenibağdat Cd. No: 56/ A Gebze / Kocaeli	Paket Tutarı	-
Bayi Telefon	+905052613657	Şasi	SJNFAAJ11U1257782
Bayi HYB No	34-HYB-21994	Yıl	2014
Rapor Numarası	3833677	Model	QASHQAI
Ekspertiz Paketi	Esnaf Eko Class	Motor Gücü	81 KW - 109 BG
Plaka	41VT082	Motor Numarası	K9KA636D494957
KM	157,070	ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Marka	NISSAN	Ad Soyad	KADRİ AYKUR
Yakıt Tipi	DİZEL	TC/Vergi/Mersis	11231873196
Renk	BEYAZ (İNCİ)	Telefon	11
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ			
Ad Soyad	KADRİ AYKUR		
TC/Vergi/Mersis			
Telefon	11		



- SJNFAAJ11U1257782 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 8 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Alöz Otomotiv Ekspertiz Hizm.Tic.Ltd.Şti Ademyavuz Mh. Yenibağdat Cd. No: 56/ A Gebze / Kocaeli VD:İLYASBEY VN:0560651520 TEL:0 505 261 36 57 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş işe raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PILOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR. YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA

41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD

MÜŞTERİ İMZA

: KADRİ AYKUR

:

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082

Sayfa : 4 / 8
EKSPERTİZ NO. : 3833677

34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi: 26.05.2025 | 12:34:56 - 13:00:18
Marka : NISSAN

Şasi No:
Model

SJNFAAJ11U1257782
QASHQAI / 2014

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	---------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: KADRI AYKUR

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082

Sayfa : 6 / 8
EKSPERTİZ NO : 3833677




34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi: 26.05.2025 | 12:34:56 - 13:00:18
Marka : NISSAN

Şasi No:
Model

SJNFAAJ11U1257782
QASHQAI / 2014

ARAÇ DİREK & ŞASI KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASI KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi
Sağ Şasi



PLAKA
41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: KADRI AYKUR
:

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082

Sayfa : 5 / 8
EKSPERTİZ NO : 3833877

34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi: 26.05.2025 | 12:34:58 - 13:00:18 Şasi No: SJNFAAJ11U1257782
Marka : NISSAN Model: QASHQAI / 2014

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	! Değişmiş
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	! Lokal Boyalı
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	! Boyalı
36. Arka Tampon	! Deforme
37. Taban Sacı	Sağlam
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

5

19

ÖN TAMPON DEMİRİ SÖK TAK+TAVAN VE SOL ARKA ÇAMURLUK BOYA ATMASI MEVCUT+ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİK MEVCUT



PLAKA

41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD

MÜŞTERİ İMZA

: KADRI AYKUR

:

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082

Sayfa : 3 / 8
EKSPERTİZ NO : 3833677

34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi:	26.05.2025 12:34:56 - 13:00:18	Şasi No:	SJNFAAJ11U1257782
Marka :	NISSAN	Model	QASHQAI / 2014

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	! Yıpranmış
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	İyi
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

1 8

YAŞ VE KİLOMETREDEN DOLAYI TRİGER VE GENEL BAKIM ÖNERİLİR

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

6

TURBO ÇEVRESİNDE TERLEME MEVCUT



PLAKA
41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: KADRİ AYKUR
:

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082


Sayfa : 7 / 8
EKSPERTİZ NO : 3833877

34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi: 26.05.2025 | 12:34:58 - 13:00:18
Marka : NISSAN

Şasi No: SJNFAAJ11U1257782
Model QASHQAI / 2014

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	81 KW - 109 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	70 KW - 94 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 86

40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
---------------------------	-------------

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	1
---	---



PLAKA
41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: KADRI AYKUR
:

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082

Sayfa : 2 / 8
EKSPERTİZ NO : 3833877

34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi: 26.05.2025 | 12:34:56 - 13:00:18
Marka : NISSAN

Şasi No:
Model

SJNFAAJ11U1257782
QASHQAI / 2014

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

- | | |
|----|--|
| 1. | Kocaeli Çayırova
Araç Kirli Bakılmıştır, Araç Islak |
|----|--|

26.05.2025



PLAKA
41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: KADRİ AYKUR

BAYİ KAŞE/İMZA



Kocaeli Çayırova
PLAKA : 41VT082

Sayfa : 8 / 8
EKSPERTİZ NO : 3833677

34-HYB-21994
Esnaf Eko Class

İşlem Tarihi: 26.05.2025 | 12:34:58 - 13:00:18 Şasi No: SJNFAAJ11U1257782
Marka : NISSAN Model: QASHQAI / 2014

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka

41VT082

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
25	2	31.07.2025	1,293.50 TL	0.00 TL	1,293.50 TL



PLAKA
41VT082

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: KADRI AYKUR

BAYİ KAŞE/İMZA

