



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılacak arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV

Araç Sahibi

ERTAN ÇELEN

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılacak arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV

Araç Sahibi

ERTAN ÇELEN

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz

8506222067

Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul

ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.

ÜMRANİYE

TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168

ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.

TC Kimlik No: 0730902739

## Araç Bilgileri



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Araç Cinsi  | Sedan             |
| Şasi No     | VF1RJF00768337880 |
| Yakıt Cinsi | Benzin            |
| Vites Tipi  | Otomatik Vites    |
| Model Yılı  | 2022              |
| Araç KM     | 82503             |
| Araç Rengi  | Beyaz             |

Marka  
RENAULT

Model  
TALİANT

Plaka  
34FBY139



## Ekspertiz Bilgileri

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Araç Giriş - Çıkış Zamanı | 18 Haziran 2025 11:54 - 18 Haziran 2025 11:59 |
| Alınan Ekspertiz Hizmeti  | Oto360 Full Galeri Paketi                     |
| Alınan Ücret              | 2600,00 TL                                    |

### Araç Sahibi Bilgileri

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| T.C. / Vergi Kimlik | 17342413634 |
| Adı Soyadı          | ERTAN ÇELEN |

### Müşteri Bilgileri

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| T.C. / Vergi Kimlik | 24959473586    |
| Adı Soyadı          | DORUK OTOMOTİV |

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV

Araç Sahibi

ERTAN ÇELEN

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz

8506222067

Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul

ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.


ÜMRANİYE

TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168

ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.

TC Kimlik No: 0730902739

## Kaporta ve Boya Kontrolü



**B** Boyalı

**O** Orijinal

**YB** Yarım Boyalı

**İB** İşlemlili boyalı

**P** Plastik

İşlemi Yaptıran


DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANIYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



### Önemli Noktalar

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Far Yuva Sacları Kontrolü                      | ✓ Orijinal     |
| Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi) | ✓ Yapıldı      |
| Araçta Dolu Hasarı Var mı?                     | ✓ Yok          |
| LPG Montajı Mevcut mu?                         | ✓ Mevcut Değil |
| Modifikasyon Mevcut mu?                        | ✓ Mevcut Değil |
| Güneş Yanığı                                   | ✓ Yok          |

### Notlar

ARAC KIRLI GETİRİLMİSTİR ARACIN PLASTİK KISIMLARINA YORUM YAPILAMAZ

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz

8506222067

Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul

ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.

ÜMRANİYE

TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168

ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.

TC Kimlik No: 0730902739

## Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları                    | Durum      | Kontrol Noktaları                    | Durum      |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ön Panel                           | ✓ Orijinal | 2 Ön Tampon Demiri                   | ✓ Orijinal |
| 3 Arka Panel                         | ✓ Orijinal | 4 Ön Sol Şasi                        | ✓ Orijinal |
| 5 Ön Sağ Şasi                        | ✓ Orijinal | 6 Sol Podye Sacı                     | ✓ Orijinal |
| 7 Sağ Podye Sacı                     | ✓ Orijinal | 8 Sol Kılıc Sacı                     | ✓ Orijinal |
| 9 Sağ Kılıc Sacı                     | ✓ Orijinal | 10 Sol Arka Şasi                     | ✓ Orijinal |
| 11 Sağ Arka Şasi                     | ✓ Orijinal | 12 Sağ Amortisör Kulesi              | ✓ Orijinal |
| 13 Sol Amortisör Kulesi              | ✓ Orijinal | 14 Far ve Far Ayakları               | ✓ Orijinal |
| 15 Taban Sacı                        | ✓ Orijinal | 16 Havuz Sacı                        | ✓ Orijinal |
| 17 Stop Sacı Kontrolü                | ✓ Orijinal | 18 Sol Marşpiyel                     | ✓ Orijinal |
| 19 Sağ Marşpiyel                     | ✓ Orijinal | 20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı | ✓ Orijinal |
| 21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı | ✓ Orijinal | 22 Sağ Ön İç Direk                   | ✓ Orijinal |
| 23 Sol Ön İç Direk                   | ✓ Orijinal | 24 Sağ Orta Direk                    | ✓ Orijinal |
| 25 Sol Orta Direk                    | ✓ Orijinal | 26 Sol Frangart                      | ✓ Orijinal |
| 27 Sağ Frangart                      | ✓ Orijinal | 28 Ön Panjur                         | ✓ Orijinal |

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

| Kontrol Noktaları                          | Durum      | Not |
|--------------------------------------------|------------|-----|
| Motor Yağ Seviyesi Kontrol                 | ✓ İyi      |     |
| Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol   | ✓ İyi      |     |
| Enjektör Kontrol                           | ✓ İyi      |     |
| Yakıt Sistemi Kontrolü                     | ✓ İyi      |     |
| Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü | ✓ İyi      |     |
| Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü       | ✓ İyi      |     |
| Motorda Harici Ses Kontrolü                | ✓ Yok      |     |
| Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü      | ✓ İyi      |     |
| Motor Arıza Işığı                          | ✓ Yanmıyor |     |
| Motor yağında soğutma suyu var mı?         | ✓ Yok      |     |
| Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?         | ✓ Yok      |     |
| Egzoz dumanı kontrolü                      | ✓ İyi      |     |
| Motor Koruyucu Kapağı                      | ✓ İyi      |     |
| Motor Suyu Seviye Kontrolü                 | ✓ İyi      |     |
| Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu         | ✓ İyi      |     |
| Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü         | ✓ İyi      |     |
| Ateşleme Sistemi Kontrolü                  | ✓ İyi      |     |
| Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü           | ✓ İyi      |     |
| Şanzıman İlk Kalkış Testi                  | ✓ İyi      |     |
| Volant Kontrolü                            | ✓ İyi      |     |
| Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü           | ✓ İyi      |     |
| Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma      | ✓ Yok      |     |

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları                       | Durum       | Not |
|-----------------------------------------|-------------|-----|
| Turbo Kontrol                           | ✓ İyi       |     |
| İntercooler Kontrolü                    | ✓ İyi       |     |
| Direksiyon Pompası                      | ✓ İyi       |     |
| Fren Hidroliği Seviyesi                 | ✓ İyi       |     |
| Hava Filtre Kabini                      | ✓ İyi       |     |
| Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü          | ✓ İyi       |     |
| Radyatör Peteği                         | ✓ İyi       |     |
| Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?          | ✓ Yok       |     |
| Klima radyatörü ve boruları             | ✓ İyi       |     |
| Antifriz derecesi kontrolü              | ✓ İyi       |     |
| Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü            | ✓ İyi       |     |
| Şarj Dinamosu                           | ✓ İyi       |     |
| Marş Dinamosu                           | ✓ İyi       |     |
| Turbo Bağlantı Hortumları               | ✓ İyi       |     |
| Klima Kompresörü                        | ✓ İyi       |     |
| Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü   | ✓ İyi       |     |
| Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü | ✓ İyi       |     |
| 4x4 Sistemine Geçiş                     | – Araç 4x2  |     |
| Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü        | ✓ İyi       |     |
| Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü         | ✓ İyi       |     |
| Yol Testi                               | ! Yapılmadı |     |
| Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü    | ✓ İyi       |     |

### Notlar

MEKANİK KONTROLLER ANLIKTIR

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

| Kontrol Noktaları                        | Durum | Not |
|------------------------------------------|-------|-----|
| Egzoz Tertibatı Kontrolü                 | ✓ İyi |     |
| Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü | ✓ İyi |     |
| Krank Keçesi                             | ✓ İyi |     |
| Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü       | ✓ İyi |     |
| Motor Karteri Hasar Kontrolü             | ✓ İyi |     |
| Direksiyon Kutusu                        | ✓ İyi |     |
| Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol | ✓ İyi |     |
| Motor Alt Muhafaza Kontrolü              | ✓ Var |     |
| Motor Kulakları                          | ✓ İyi |     |
| Şanzıman Kulakları                       | ✓ İyi |     |
| Katalizör Kontrolü                       | ✓ İyi |     |
| Vites Kutusu                             | ✓ İyi |     |
| Şanzıman Kovanı                          | ✓ İyi |     |
| Direksiyon Körükleri                     | ✓ İyi |     |
| Notlar                                   |       |     |

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

✓ Arıza kaydına raslanılmamıştır.

### Notlar

ANLIK OLARA BİR ARIZA KAYDINA RASTLANMISTIR



İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

| Kontrol Noktaları               | Durum | Not |
|---------------------------------|-------|-----|
| Ön Fren Balata Kontrolü         | ✓ İyi |     |
| Helezon Yay Kontrolleri         | ✓ İyi |     |
| Aks Körükleri                   | ✓ İyi |     |
| Arka Fren Balata Kontrolü       | ✓ İyi |     |
| Ön Amortisörler                 | ✓ İyi |     |
| Arka Amortisörler               | ✓ İyi |     |
| Ön Fren Disk Kontrolü           | ✓ İyi |     |
| Arka Fren Disk Kontrolü         | ✓ İyi |     |
| Arka Amortisör Takozları        | ✓ İyi |     |
| Ön Düzende Ses Var mı?          | ✓ Yok |     |
| Ön ve Arka Salıncaklar Burçları | ✓ İyi |     |
| Ön ve Arka Salıncaklar          | ✓ İyi |     |
| Rot Başları                     | ✓ İyi |     |
| Aks Burçları                    | ✓ İyi |     |
| Aks                             | ✓ İyi |     |
| Rot Kolu                        | ✓ İyi |     |
| Z Rotları                       | ✓ İyi |     |
| Porya Bilyaları                 | ✓ İyi |     |
| Rotiller                        | ✓ İyi |     |
| Viraj Demiri                    | ✓ Var |     |
| Travers Kontrolü                | ✓ İyi |     |
| Taban Plastik Bakalitleri       | ✓ İyi |     |

Notlar

İşlemi Yaptıran



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



### YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

| Kontrol Noktaları                                         | Durum | Not |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|
| Sanziman Vites Geçişleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol | ✓ İyi |     |
| Notlar                                                    |       |     |

1 KM YOL TESTİ YAPILMIŞ DIR VE ANLIK OLARAK BİR SORUN A RASTLANAMMIŞTIR

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

| Kontrol Noktaları                   | Durum             | Not |
|-------------------------------------|-------------------|-----|
| Korna kontrol                       | ✓ Çalışıyor       |     |
| Havalandırma ızgaralarının kontrolü | ✓ İyi             |     |
| Multimedia ekranı kontrolü          | ✓ İyi             |     |
| Torpedo bölmesi kontrolü            | ✓ İyi             |     |
| Direksiyon iç mafsal boşluk kontrol | ✓ İyi             |     |
| Direksiyon simidi tuşları kontrol   | ✓ Çalışıyor       |     |
| Direksiyon simidi                   | ✓ İyi             |     |
| Kapı kilitleri kontrolleri          | ✓ Çalışıyor       |     |
| İç konsollar                        | ✓ İyi             |     |
| Sigorta kutusu kontrolleri          | ✓ İyi             |     |
| Kalorifer kontrolü                  | ✓ Çalışıyor       |     |
| Silecek kolu kontrolü               | ✓ Çalışıyor       |     |
| Far kolu kontrolü                   | ✓ Çalışıyor       |     |
| Koltuk kafalıkları                  | ✓ İyi             |     |
| Klima kontrol paneli fonksiyonları  | ✓ Çalışıyor       |     |
| Teyp tuşları fiziki kontrolü        | ✓ İyi             |     |
| Kapı cam motorları kontrolü         | ✓ Çalışıyor       |     |
| Cam tavan perdesi                   | – Orjinalinde Yok |     |
| Vites kolu (düşmesi) ve körüğü      | ✓ İyi             |     |

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları              | Durum       | Not |
|--------------------------------|-------------|-----|
| Tavan döşemeleri               | ✓ İyi       |     |
| Kapı döşemeleri                | ✓ İyi       |     |
| Merkezi kilit sistemi kontrolü | ✓ Çalışıyor |     |
| Arka koltuk döşemeleri         | ✓ İyi       |     |
| İç lamba kontrolleri           | ✓ Çalışıyor |     |
| Çakmaklık kontrol              | ✓ Var       |     |
| Pedal lastikleri kontrol       | ✓ İyi       |     |
| Sağ sol ön güneşlik kontrol    | ✓ Sorunsuz  |     |
| Cam, ayna kumanda tuşları      | ✓ İyi       |     |
| Koltuk yön mekanizmaları       | ✓ Çalışıyor |     |
| Gösterge paneli ekranı         | ✓ İyi       |     |
| Tavan tutamaçları              | ✓ İyi       |     |
| El freni kolu ve mandalı       | ✓ İyi       |     |
| Emniyet kemerleri ve tokaları  | ✓ İyi       |     |
| Ön koltuk döşemeleri           | ✓ İyi       |     |
| Bagaj döşemesi                 | ✓ İyi       |     |
| Pandizot                       | ✗ Yok       |     |
| Halı döşemeleri                | ✓ İyi       |     |
| Paspaslar                      | ✓ Var       |     |
| Kapı gergileri kontrolü        | ✓ İyi       |     |
| Kaput iç kilit kolu kontrolü   | ✓ İyi       |     |
| Küllük                         | ✓ Var       |     |

Notlar

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

Lastik tarihleri ve dış derinlikleri, basınç

Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi

| Kontrol Noktaları                        | Durum       | Not |
|------------------------------------------|-------------|-----|
| Ön Far Elektroniği                       | ✓ Çalışıyor |     |
| Sinyaller                                | ✓ Çalışıyor |     |
| Sis farları                              | ✓ Çalışıyor |     |
| Dikiz aynaları ve çerçeveleri            | ✓ İyi       |     |
| Jant ve jant kapakları                   | ✓ İyi       |     |
| Cam Fitilleri                            | ✓ İyi       |     |
| Kapı İç Fitilleri                        | ✓ İyi       |     |
| Ön cam                                   | ✓ İyi       |     |
| Bagaj Açma Kapama                        | ✓ İyi       |     |
| Davlumbazlar kontrol                     | ✓ İyi       |     |
| Diğer camlar                             | ✓ İyi       |     |
| Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü      | ✓ İyi       |     |
| Kapı kolları kontrolü                    | ✓ İyi       |     |
| Arka plaka lambası                       | ✓ Çalışıyor |     |
| Reflektör                                | ✓ İyi       |     |
| Stoplar                                  | ✓ Çalışıyor |     |
| Ön silecek silgi kontrolü                | ✓ İyi       |     |
| Tavan çıtaları                           | ✓ İyi       |     |
| Arma ve model yazısı kontrolü            | ✓ İyi       |     |
| Kapı bantları, çıtaları                  | ✓ İyi       |     |
| Anten                                    | ✓ İyi       |     |
| Park sensörü                             | ✓ Çalışıyor |     |
| Bagaj amortisörü                         | ✓ Çalışıyor |     |
| Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması | ✓ İyi       |     |
| Avadanlık                                | ✓ Var       |     |
| Stepne                                   | ✓ Var       |     |

Notlar

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV



İş Emri No: 214977

İstanbul Göztepe Oto Ekspertiz  
8506222067  
Örnek, Fehmi Tokay Caddesi, Demirli Sitesi D:B blok - No.9, Ataşehir/İstanbul  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
ÜMRANİYE  
TSE HYB Belge No: 34-HYB-22168  
ARDER OTO EKSPERTİZ HİZM. LTD. ŞTİ.  
TC Kimlik No: 0730902739

## Usta Görüşü

### MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

### MEKANİK KONTROLLER ANLIKTIR

İşlemi Yaptıran

DORUK OTOMOTİV