

Plaka: 27HD309 Şasi No: KL1CD26RJAB018350 Test No: 180101 Giriş Tarihi: 27.06.2025 13:35 Çıkış Tarihi: 27.06.2025 13:45

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	27HD309
Şasi No	KL1CD26RJAB018350
Motor No	Z20S1317248K
Marka	CHEVROLET
Tipi	Captiva
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1991 CC
Model Yılı	2010
Renk	Beyaz
Motor Gücü	110 KW
Yakıt	Dizel
KM	195601



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 27.06.2025 10:35 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430
Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 27HD309


řasi No: KL1CD26RJAB018350

Test No: 180101

Giriř Tarihi: 27.06.2025 13:35

Çıkıř Tarihi: 27.06.2025 13:45

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 27HD309


řasi No: KL1CD26RJAB018350

Test No: 180101

Giriř Tarihi: 27.06.2025 13:35

Çıkıř Tarihi: 27.06.2025 13:45

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 27HD309

Şasi No: KL1CD26RJAB018350

Test No: 180101

Giriş Tarihi: 27.06.2025 13:35

Çıkış Tarihi: 27.06.2025 13:45

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	DEĞİŞMİŞ
7	SOL MARŞBİYEL	ORJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	DEĞİŞMİŞ
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL
17	TAVAN	ORJİNAL			

Plaka: 27HD309

řasi No: KL1CD26RJAB018350

Test No: 180101

Giriř Tarihi: 27.06.2025 13:35

Çıkıř Tarihi: 27.06.2025 13:45

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Aracın direksiyonda boşluk var servis kontrol
- Aracın turbo hortumu yırtık yağ kaçağı mevcut
- Sanruf tam kapanmıyor
- Araçta pandizot yok
- Araç geç çalışıyor
- Tavan kaput dolu hasarı
- Aracın geri görüş kamerası çalışmıyor
- Araç genelinde muhtelif ezik çizikler mevcut

Plaka: 27HD309 Şasi No: KL1CD26RJAB018350 Test No: 180101 Giriř Tarihi: 27.06.2025 13:35 Çıkıř Tarihi: 27.06.2025 13:45

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
27HD309	03/07/2023	168033	DİZEL
27HD309	02/07/2021	137094	DİZEL
27HD309	05/03/2019	104514	DİZEL
27HD309	24/02/2017	73473	DİZEL
27HD309	24/02/2015	53326	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : KL*****50			
MARKA MODEL : CHEVROLET CAPTİVA 2.0 16V DSL HIGH AT 7K			
YIL : 2010			
Sorgu Tarihi: 27.06.2025 13:45:09			