

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KFU232

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34KFU232	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	31034	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00772649289	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	20-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	01-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.06.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-1387430	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 10:59	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,3 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	88	90	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	243	246	1
2. Aks	254	259	2
El Freni	153	156	2

Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

26.06.2025
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe 140
Motor kodu: H5H—490
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RFB00772649289 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 26.06.2025 11:07:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 2

Hata kodu DTC 053016:
Soğutma maddesi basınç sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 5

Hata kodu DTC 508286:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC E14F87:
Araç_elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 508686:
Araç elektrik s_istemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:
Araç_elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Güvenlik Park asistanı OBD 0
Konfor UCH CAN 10

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9915:
Arka sis lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC7AO4:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC7EO4:
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC8104:
ON KABİN IŞIĞI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC4004:
Sürücü kontrol paneli
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:
LIN—Bus
BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC AOA172:
Klima kapakları aktüatörü
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Konfor Gösterge panosu grubu OBD O*
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 39:

Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E15BS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway GO

Direksiyon Servo direksiyon CAN Z*
Hata kodu DTC 053016:
Hata kodu DTC 158896:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.06.2025 11:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1387430 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

SesNideo Multimedia arayüzü CAN 0
SesNideo Navigasyon ile iletişim A

Hata kodu DTC 934116:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.03.2025		ERPCarpma	Hayır	48277.35	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.06.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1387430	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 10:59	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.06.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-02-1387430	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 10:59	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Esp kapatılamadığından dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	26.06.2025 11:22	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1387430	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 10:59	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası