

Plaka: 01SZ346 Şasi No: VF7ABFHZ0E8520741 Test No: 180149 Giriş Tarihi: 03.07.2025 09:29 Çıkış Tarihi: 03.07.2025 09:39

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01SZ346
Şasi No	VF7ABFHZ0E8520741
Motor No	199A90005473893
Marka	CITROEN
Tipi	Nemo
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1248 CC
Model Yılı	2014
Renk	Beyaz
Motor Gücü	66 KW
Yakıt	Dizel
KM	139588



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 03.07.2025 06:30 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430
Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01SZ346


řasi No: VF7ABFHZ0E8520741

Test No: 180149

Giriř Tarihi: 03.07.2025 09:29

Çıkıř Tarihi: 03.07.2025 09:39

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01SZ346


řasi No: VF7ABFHZ0E8520741

Test No: 180149

Giriř Tarihi: 03.07.2025 09:29

Çıkıř Tarihi: 03.07.2025 09:39

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01SZ346

řasi No: VF7ABFHZ0E8520741

Test No: 180149

Giriř Tarihi: 03.07.2025 09:29

Çıkıř Tarihi: 03.07.2025 09:39

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	BOYALI
7	SOL MARřBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĐI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	LOKAL BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	LOKAL BOYALI	14	SAĞ MARřBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka: 01SZ346

řasi No: VF7ABFHZ0E8520741

Test No: 180149

Giriř Tarihi: 03.07.2025 09:29

Çıkıř Tarihi: 03.07.2025 09:39

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Arka tampon çizik hasarlı
- Ön tampon hasarlı onarılmıř
- Kaput ezik
- Sağ sol ön çamurluk göçük onarım var
- Tavanda dolu hasarı var
- Radyo düğmeleri deforme
- Araç geneli yoğun ezik çizik
- Sağ ön kapı ezik
- Sağ ön far kırık
- Kaput tutamak menteřesi kırık
- Sol arka kapı ezik mevcut
- Havalandırma petekleri kırık
- Aracın ön göğüs klima motorda ses var
- Bagaj kapağı iç tarafı kırık

Plaka: 01SZ346 Şasi No: VF7ABFHZ0E8520741 Test No: 180149 Giriř Tarihi: 03.07.2025 09:29 Çıkış Tarihi: 03.07.2025 09:39

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01SZ346	14/10/2024	137488	DİZEL
01SZ346	16/11/2018	122198	DİZEL
01SZ346	01/08/2017	80514	DİZEL
01SZ346	29/07/2016	53956	DİZEL
01SZ346	30/07/2015	26006	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : VF*****41			
MARKA MODEL : CITROEN A			
YIL : 2014			
Sorgu Tarihi: 03.07.2025 09:39:03			